

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA  
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI  
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI**



**«OZIQ-OVQAT TEXNOLOGIYALARI» kafedrasи**

**«TEXNOLOGIK JARAYON VA QURILMALAR»  
fanidan laboratoriya ishlarini bajarish uchun**

**USLUBIY KO'RSATMA**



**GULISTON 2023**

Ushbu metodik qo'llanma "Texnologik jarayon va qurilmalar" fanidan laboratoriya ishlarini bajarishda suyuqliklar harakat rejimini, sarfini o'lchash, markazdan qochma nasoslarning xarakteristikasini, donador zarrachalar qatlaming mavhum qaynash gidrodinamikasini, idish tubidagi turli diametrli teshiklardan oqib tushish vaqtini, filtrlash doimiyligini, "truba ichida truba" tipidagi issiliq almashinish qurilmasida issiliq berish va o'tkazish koeffitsientlarini, eritmalarning temperatura depressiyasini aniqlash, quritish qurilmasidagi materialning quritish va quritish tezligining egri chiziqlarini tasvirlash, hamda nasadkali kolonnalarning gidrodinamikasini aniqlash bo'yicha laboratoriya ishlari bayon qilingan

"Texnologik jarayon va qurilmalar" fanidan laboratoriya ishlarini bajarish uchun tayyorlangan metodik qo'llanma "60720100 - oziq-ovqat texnologiyasi", "60710200 – biotexnologiya" yo'nalishlari 2,3-kurs bakalavr talabalariga mo'ljallangan.

**Taqrizchi:** O'zRFA t.f.d.,(DsC) Ismailov O.Y  
Guldu t.f.f.d., (PhD) Kuzibekov S.K

Ushbu metodik qo'llanma 'Guliston davlat universiteti Ishlab chiqarish texnologiyalari fakulteti "Oziq-ovqat texnologiyalari" kafedrasining 20\_\_-yil \_\_-\_\_dagi \_\_ sonli yigilishida muhokama qilingan.

Ushbu metodik qo'llanma Guliston davlat universiteti Ishlab chiqarish texnologiyalari fakulteti ilmiy Kengashining 20\_\_-yil \_\_-\_\_dagi \_\_-sonli yig'ilishda muhokama qilingan va universitet o'quv-uslubiy Kengashiga tavsiya etilgan.

Ushbu metodik qo'llanma Guliston davlat universiteti o'quv-uslubiy Kengashi 20\_\_-yil \_\_-\_\_dagi \_\_-sonli qarori bilan nashrga tavsiya etilgan.

## **SO‘Z BOSHI**

Ushbu o‘quv ko‘rsatma “Texnologik jarayon va qurilmalar” fanidan laboratoriya mashg‘ulotlarini bajarish uchun davlat standarti asosida tayyorlangan bo‘lib, Oziq-ovqat texnologiyasi (mahsulot turlari bo‘yicha) hamda Biotexnologiya (oziq-ovqat, ozuqa, kimyo va qishloq xo‘jaligi) bakalavr ta‘lim yo`nalishi talabalari uchun mo`ljallangan.

“Oziq-ovqat texnologiyasi” va “Biotexnologiya” yo`nalishlari bo‘yicha ta‘lim olayotgan bakalavrlariat talabalari ishlab chiqarishda suyuqliklar harakat rejimini, sarfini o‘lchash, markazdan qochma nasoslarning xarakteristikasini, donador zarrachalar qatlaming mavhum qaynash gidrodinamikasini, idish tubidagi turli diametrli teshiklardan oqib tushish vaqtini, filtrlash doimiyligini, “truba ichida truba” tipidagi issiliq almashinish qurilmasida issiqik berish va o‘tkazish koeffitsiyentlarini, eritmalarining temperatura depressiyasini aniqlash, quritish qurilmasidagi materialning quritish va quritish tezligining egri chiziqlarini tasvirlash, hamda nasadkali kolonnalarining gidrodinamikasini aniqlash bo‘yicha laboratoriya mashg‘ulot ishlari bayon qilingan.

Laboratoriya ishlarini bajarishda suyuqliklar harakat rejimini, sarfini o‘lchash, markazdan qochma nasoslarning xarakteristikasini, donador zarrachalar qatlaming mavhum qaynash gidrodinamikasini, idish tubidagi turli diametrli teshiklardan oqib tushish vaqtini, filtrlash doimiyligini, “truba ichida truba” tipidagi issiliq almashinish qurilmasida issiliq berish va o‘tkazish koeffitsientlarini, eritmalarining temperatura depressiyasini aniqlash, quritish qurilmasidagi materialning quritish va quritish tezligining egri chiziqlarini tasvirlash, hamda nasadkali kolonnalarining gidrodinamikasini aniqlash bo‘yicha laboratoriya ishlari bayon qilingan.

***Mualliflar***

## **KIRISH**

Laboratoriya ishlarini bajarish bo'yicha ushbu ko'rsatmalar kafedra o'qituvchilari tomonidan Texnologik jarayon va qurilmalar fanidan "Texnologik jarayon va qurilmalar" laboratoriya ishlarini tezda o'zlashtirish va kafedralarning ish rejalariga muvofiq laboratoriya ishlarini bajarish uchun zarur uslubiy materiallarni ishlab chiqish uchun mo'ljallangan. Stendni o'quv jarayoniga joriy etishning dastlabki bosqichida ushbu seminar yoki uning alohida qismlari talabalar tomonidan laboratoriya ishlarini bajarishda bevosita foydalanishlari mumkin.

## **LABORATORIYA HISOBOTI QOIDALARI**

Laboratoriya ishi kichik, ammo to'liq tugallangan o'quv ilmiy tadqiqotidir. Laboratoriya ishi to'g'risidagi hisobot-bu maksimal to'liqlik va xolislik bilan o'tkazilgan tadqiqot natijalarini aks ettiruvchi hujjat. Ilmiy-texnik hujjatlarni rasmiylashtirishga yagona talablar qo'yiladi. Ma'lum darajada, laboratoriya ishi to'g'risidagi hisobot ushbu talablarga javob berishi kerak.

## **HISOBOTNI TAYYORLASHGA QO'YILADIGAN TALABLAR**

Hisobot standart o'lchamdagи qog'ozda (A4 formatida), matnning har ikki tomonida chekkalari bo'lishi kerak. Hisobot materiallari aniq rubrikaga ega bo'lishi kerak, har bir bo'lim sarlavha bilan ta'minlanishi kerak.

Laboratoriya ishi bo'yicha hisobotning taxminiy tarkibi:

- \* ishning maqsadi;
- \*kerakli asbob-uskunalar;
- \*ishni bajarish tartibi;
- \* eksperimental tadqiqotlar va bajarilgan hisoblash jadvallari;
- \* bajarilgan ishlar to'g'risida xulosalar yoki xulosalar.

## **LABORATORIYA ISHLARINI O'TKAZISHDA TEXNIKA XAVFSIZLIGI BO'YICHA QISQACHA QOIDALAR**

Talaba laboratoriya ishini bajarishda quyidagi qoidalarga rioya qilishi kerak:

1. Laboratoriyada ishlaganda ozodalikka, saranjomlikka, tinchlikka va xavfsizlik texnikasi qoidalariga rioya qilish lozim.

2. Mashg'ulot paytida talaba yakka o'zi tajriba o'tkazish mumkin emas.
3. Tajribani o'qituvchining ijozati bilan boshlash lozim.
4. Har bir laboratoriya ishi uchun lozim bo'lgan o'Ichagich va asboblar shu ishga tegishli joyda bo'lishi kerak.
5. Laboratoriya ishini bajarishda elektr quvvati zarur bo'lganda undan foydalanish qoidalariga amal qilish lozim.
6. Har bir laboratoriya ishiga tegishli qurilma, asboblar laborant va o'qituvchi tomonidan tekshirilishi kerak.
7. Har bir talaba o'ziga topshirilib bajarilishi lozim bo'lgan ish yonida bo'lishi kerak.
8. Tajriba ishi tugatilgandan so'ng talaba olingan natijalarni o'qituvchiga ko'rsatishi shart va laboratoriya ishiga tegishli bo'lgan asbob va buyumlarni laboratoriya o'qituvchisiga topshirishi kerak.

## **LABORATORIYA XONASIDA DARSLARNING O'TKAZILISH TARTIBI**

Laboratoriyada ishslash uchun talaba mustaqil holda asosiy darslik, ma`ruza materiallari va laboratoriya ishlari uchun belgilangan qo'llanmalardan foydalanib, tayyorgarlik ko'radi.

Ishni boshlashdan oldin talaba o'qituvchiga ish tartibini va shu ishga doir nazariy ma`lumotlarni aytib berishi kerak. Talabaning javobi qoniqarli deb topilgach, o'qituvchi unga tajribani bajarishga ruxsat beradi. Laboratoriya ishi uchun alohida laboratoriya daftari va o'qituvchining jurnali tutiladi. Daftarga tajriba davomida olingan ish natijalari o'z vaqtida qayd qilinib boriladi.

## **1-LABORATORIYA ISHI:**


### **I-MAVZU: SUYUQLIKLARNING OQISH REJIMINI ANIQLASH.**

**II. Laboratoriya ishining maqsadi:** Re sonini topish, suyuqlikni oqish rejimini aniqlash.

### **III. Laboratoriya ishi uchun kerakli asbob-uskunalar:**

- 3.1. Reynolds qurilmasi,
- 3.2. rangli va rangsiz suyuqliklar,
- 3.3. sekundomer.

### **IV. Ishni bajarish tartibi**



*1.1 - rasm. Laboratoriya tajriba qurilmasi.*

*1- rezervuar; 2- truba; 3- jo ‘mrak; 4- rangli suyuqlik solingen idishcha; 5- jo ‘mrak; 6- kapillyar truba.*

**1. 1.1- rasmdagi laboratoriya tajriba qurilmasi tekshiriladi.**

**2.** Jo‘mrak 3 ni asta-sekin ochib suyuqlik sarfini ko‘paytirib, vaqt birligida oqib o‘tgan suyuqlikning hajmi o‘lchanadi. 5 jo‘mrakni ochib, indikatr yordamida trubadagi suyuqlikning harakat rejimi aniqlanadi. Suyuqlikning harakat rejimi rangli suyuqlikning suv bilan aralashib ketishiga karab aniqlanadi.

**3.** Trubada oqayotgan suvning temperaturasi o‘lchanadi.

Tajriba natijalarini hisoblash jadvaliga yoziladi. Suvning temperaturasiga qarab, ilovadagi 2 - jadvaldan suvning qovushoqligi, zichligi aniqlanadi.

Tajriba natijasida hisoblangan Re kriterysi bilan tezlik orasidagi bog‘lanish, ya’ni  $Re = f(w)$  grafigi chiziladi. Grafikdan  $Re=2320$  bo‘lganda trubadagi suyuqlik oqimining kritik tezligi aniqlanadi.

| Ko'rsatmalar                                                        | To'g'ri tajriba |   |   |   | Teskari tajriba |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---|---|-----------------|---|---|---|
|                                                                     | 1               | 2 | 3 | 4 | 5               | 6 | 7 | 8 |
| Suv hajmi $V, m^3$                                                  |                 |   |   |   |                 |   |   |   |
| Suvning oqib chiqish vaqtি $\tau, s$                                |                 |   |   |   |                 |   |   |   |
| 1s oqib chiqqan suvning hajmi $V_c = \frac{V}{\tau}, m^2/c$         |                 |   |   |   |                 |   |   |   |
| Suvnig oqim yuzasi $F = \pi \cdot d^2 / 4, m^2$                     |                 |   |   |   |                 |   |   |   |
| Suyuqlik harakatinig o'rтacha tezligi $w_{yp} = \frac{V_c}{F}, m/c$ |                 |   |   |   |                 |   |   |   |
| Reynolds soni $Re = \frac{w \cdot d \cdot \rho}{\mu}$               |                 |   |   |   |                 |   |   |   |
| Suvning temperaturasi, ${}^{\circ}S$                                |                 |   |   |   |                 |   |   |   |
| Vizual ko'rinish                                                    |                 |   |   |   |                 |   |   |   |
| Oqim rejimi                                                         |                 |   |   |   |                 |   |   |   |

**Izoh:** Talaba o'lchab olingan kattaliklarni yuqoridagi formulalar orqali hisoblab Reynolds topiladi va suyuqlikning oqish rejimini aniqlaydilar.

## V. Olingan natijalar

1. Talabalar suyuqlik oqish rejimi bo'yicha nazariy va amaliy bilimga ega bo'lishadi. Reynolds formulasi yordamida suyuqlik oqish rejimini aniqlashni bilishadi.
2. Suyqlik va gazlarning asosiy fizik-kimyoviy ko'rsatkichlarini bilishadi.
3. O'zgaruvchan parametrlar tezlik  $w$ , diametr  $d$ , zichlik  $\rho$ , qovushoqlik  $\mu$  kabi kattaliklardan Reynolds o'lchamsiz kompleks keltirib chiqarish bilimga ega bo'lishadi.

## **VI. Natijalar aprobatsiyasi**

1. Talabalarni oqish rejimini topish bo‘yicha hisob ishlari qabul qilinadi.
2. Talabalarni oqish rejimini topish bo‘yicha truba ko‘ndalang kesimini topish hisoblari qabul qilinadi.
3. Suyuqlik xarakati laminar yoki turbulentligini bilish uchun ishlangan Re kriterysi xisobotlari qabul qilinadi.

## **VII. Xulosa**

1. Suyuqlik xarakat rejimi haqida bilimga ega bo‘lishadi
2. Reynolds kriteriysi xaqida bilimga ega bo‘lishadi.
3. Suyuqlik xarakat rejimi sanoatda nima uchun kerakligi xaqida bilim va ko‘nikmaga ega bo‘lishadi.

## **Foydalanilgan adabiyotlar**

1. Yusufbekov N.R, Nurmuhamedov X.S, Ismatullayev P.R., Zokirov S.G., Mannonov U.V, Kimyo va oziq-ovqat sanoatlarining asosiy jaryon va qurilmalarini hisoblash va loyihalash. – Uslubiy qo‘llanma. T. Jaxon, 2000.-231 b.
2. Kasatkin. A.G Osnovnye prostessy i apparaty ximicheskoy texnologii. - M.: Ximiya 1973. – 727 s.
3. Salimov. Z, To‘ychiev I. Ximiyaviy texnologiya prostesslari va apparatlari. – Toshkent, o‘ituvchi, 1987. - 406 b.
4. Yusupbekov N.R., Nurmuhamedov X.S., Ismatullaev P.R. Kimyo va oziq-ovqat sanoatlarning jarayon va qurilmalari fanidan xisoblar va misollar. - Toshkent, Nisim, 1999. – 351 b.

## **2-LABORATORIYA ISHI:**

### **I. MAVZU: TRUBALARDA MAHALIY VA ICHKI ISHQALANISH QARSHILIKLARINI ANIQLASH.**

**II. Ishni bajarishdan maqsad:** tajriba yo‘li bilan suyuqliq harakati davomida ishqalanish va mahalliy qarshiliklarni aniqlash, so‘ngra ularni hisoblash yo‘li yoki jadvaldan topilgan qqiyatlari bilan solishtirish.  $\lambda=f(Re)$  va  $\xi=f(Re)$  bog‘iliklarni grafik usulda tasvirlash.

### **III. Laboratoriya uchun asbob-uskunalar:**

**3.1** o‘zgarmas suyuliklik idish, xaydash yo‘lidagi jo‘mrak,

**3.2** so‘rish yo‘lidagi jo‘mrak, markazdan qochma nasos,


**3.3** sinalayotgan tekis burchak ostidagi to‘g‘ri burilish ( $l=900\text{mm}$ ), sinalayotgan jo‘mrak ( $l=1750\text{mm}$ ), tinqinli jo‘mrak ( $d_u=50\text{mm}$ ), o‘lchovchi diafragma ( $d_u=50\text{mm}$ ,  $d_0=37\text{mm}$ ).

#### IV. Ishni bajarish tartibi.

- 4.1. Suyuqlik uzatuvchi bak suv bilan to‘ldiriladi.
- 4.2. So‘rish yo‘lidagi kran 3 ochiladi, haydash yo‘lidagi kran oxirigacha yopiladi. 3 yoki 12 kranlardan biri sinalayotgan qarshiliklarning xiliga qarab olib quyiladi.
- 4.3. Nasos ishga tushiriladi.
- 4.4. Kran 7 olib, suvning eng kichik sarfi o‘rnataladi va suv sinalayotgan qarshilik orqali o‘taziladi.
- 4.5. Manometr 15 yordamida bosimning yo‘qotilishi o‘lchanadi, so‘ngra suvning issiqligi aniqlanadi.
- 4.6. Kran 2 ochish orqali suvninng sarfi asta-sekin ko‘paytirib boriladi va manometrlarning ko‘rsatkichi o‘lchanadi.
- 4.7. Suvning sarfi o‘lchov diafragmasiga ulangan manometrning ko‘rsatkichi asosida hisoblanadi.

1- o‘zgarmas suyuliklik idish; 2- xaydash yo‘lidagi jo‘mrak; 3- so‘rish yo‘lidagi jo‘mrak; 4- markazdan qochma nasos; 5- sinalayotgan tekis burchak ostidagi to‘g‘ri burilish ( $l = 900\text{mm}$ ); 6- sinalayotgan jo‘mrak ( $l = 1750\text{mm}$ ); 7- sinalayotgan jo‘mrak ( $l = 375\text{mm}$ ); 8- tiqinli jo‘mrak ( $d_{u} = 50\text{mm}$ ); 9- o‘lchovchi diafragma ( $d_{u} = 50\text{mm}$ ,  $d_{o} = 37\text{mm}$ ); 10- asta-sekin kengayish va torayish  $F_o/F_1 = 0,3$ ; 11- sinalayotgan birdan kengayish va torayish  $d_{o} = 98\text{mm}$ ;  $d_m = 50\text{mm}$   $F_o/F_1 = 0,5$ ; 13- sinalayotgan zmeevik ( $D = 380\text{ mm}$   $d_{mp} = 50\text{mm}$ ); 14- manometr.

#### TAJRIBA QURILMASINING SXEMASI



#### Tajriba ko‘rsatkichlarini hisoblash

Oqimning o‘rtacha tezligi sekundli sarf tenglamasi oraliq aniqlanadi:

$$W_{yp} = \frac{V_c}{F};$$

Suyuqlikning sarfini quyidagicha topish mumkin:

$$V = \frac{\alpha \cdot K \cdot \pi \cdot d_0^2}{4} \cdot \sqrt{2gh_o \cdot \frac{\rho_m - \rho_c}{\rho_c}}$$

bu erda  $\alpha$ - tuzatish koeffistienti,  $\alpha=0,62$ ;  $K$  - trubaning g‘adir-budurligini hisobga oluvchi tuzatish koeffistienti. Gidravlik silliq trubalar uchun  $K=1$ ;  $d_0$ - diafragma teshigining diameri, m;  $h_g$  - manometrdagi suyuqlik bosimlarining farqi, m;  $\rho_c$  - trubada oqayotgan suyuqlikning zichligi,  $\text{kg/m}^3$ ;  $\rho_m$  - manometrik suyuqlikning zichligi,  $\text{kg/m}^3$ .

2-3 hisobot jadvali

|                                                                      | O‘lchov birligi                    | 1-tajriba | 2-tajriba | 3-tajriba | 4-tajriba |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Suyuqlikning hajmiy sarfi $V_c$                                      | $\text{m}^3/c$                     |           |           |           |           |
| Manometrning ko‘rsatkichi                                            | $\text{kg}\cdot\text{k/sm}^2$      |           |           |           |           |
| Trubaning ko‘ndalang                                                 |                                    |           |           |           |           |
| kesim yuzasi, F                                                      | $\text{m}^2$                       |           |           |           |           |
| Oqimning o‘rtacha tezligi, $w_{ur}$                                  | $\text{m/s}$                       |           |           |           |           |
| Suvning temperaturasi, t                                             | ${}^\circ\text{C}$                 |           |           |           |           |
| Suvning dinamik qovushoqligi $\mu$                                   | $\text{N}\cdot\text{s}/\text{m}^2$ |           |           |           |           |
| Reynolds soni Re                                                     | -                                  |           |           |           |           |
| Mahalliy qarshilikni engish uchun yo‘qotilgan bosim, $\Delta P_{mk}$ | $\text{kg}\cdot\text{k/sm}^2$      |           |           |           |           |
| To‘g‘ri kanallarda ishqalanishni engish uchun                        |                                    |           |           |           |           |
| Yo‘qotilgan bosim $\Delta R_i$                                       | -                                  |           |           |           |           |
| Ishqalanish koeffistienti, $\lambda$                                 | -                                  |           |           |           |           |
| Mahalliy qarshilik koeff., $\xi$                                     | -                                  |           |           |           |           |
| Ekvivalent g‘adir- budurlik                                          | mm                                 |           |           |           |           |

**Izoh:** Tajribadan olingan natijalar yuqoridagi formulalar orqali topilib jadval talaba tomonidan to‘ldiriladi. Tajriba to‘rt martta olinib o‘rtachasi hisoblanadi.

## V. olingan natijalar

1. Ideal suyuqliklarning turg‘un xarakatida geometrik, statik va dinamik bosimlar yig‘indisi o‘zgarmas umumiy gidrodinamik bosimga teng bo‘lishligini bilishadi.
2. Mahalliy va ichki ishqalanishga yo‘qotilgan bosimlar haqida bilimga ega bo‘lishadi.
3. Suyqlik sarfi va oqish rejimiga qarab ichki ishqalanish qarshiligidagi yo‘qotilgan bosimni topishni bilishadi.

## VI. Natijalar aprobatsiyasi

1. Talabalar laboratoriya ishi bo‘yicha tahliliy natijalari qabul qilinadi.
2. Talabalar laboratoriya ishi bo‘yicha tahliliy xulosalari qabul qilinadi.
3. Laboratoriya natijalari asosida bajarilgan hisobot ishlari qabul qilinadi.

## VII. Xulosa

1. Mahalliy va ichki ishqalanish qarshiligidagi yo‘qotilgan bosimlar xaqida tushunchaga ega bo‘lishadi.
2. Laminar va turbulent rejimlarda ichki ishqalanish qarshiliklarini topishni bilishadi.
3. Suyuqliklarning xajmiy va massaviy sarflarini topish malakasiga ega bo‘lishadi.

## Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yusufbekov N.R, Nurmuhamedov X.S, Ismatullayev P.R., Zokirov S.G., Mannonov U.V, Kimyo va oziq-ovqat sanoatlarining asosiy jaryon va qurilmalarini hisoblash va loyihalash. – Uslubiy qo‘llanma. T. Jaxon, 2000.-231 b.
2. Kasatkin. A.G Osnovnye prossessy i apparaty ximicheskoy texnologii. - M.: Ximiya 1973. – 727 s.
3. Salimov. Z, To‘ychiev I. Ximiyaviy texnologiya prossesslari va apparatlari. – Toshkent, o‘ituvchi, 1987. - 406 b.
4. Yusupbekov N.R., Nurmuhamedov X.S., Ismatullaev P.R. Kimyo va oziq-ovqat sanoatlarning jarayon va qurilmalari fanidan xisoblar va misollar. - Toshkent, Nisim, 1999. – 351 b.

### 3-LABORATORIYA ISHI:

#### I-MAVZU: SUYUQLIKLARNING TEZLIGI VA SARFINI PITO-PRANDTL NAYCHASI BILAN O'LCHASH.


**II. Laboratoriya ishning maqsadi:** Suyuqliklarning tezligi va sarfini Pito-Prandtl naychalari bilan o'lchashni o'rghanish.

#### III. Laboratoriya ishi uchun kerakli asbob-uskunalar:

- 3.1 Pito-prandtl naychasi,
- 3.2 markazdan qochma nasos,
- 3.3 klapn,
- 3.4 kranlar.

#### IV. Ishni bajarish tartibi.

3.1-rasmdagi laboratoriya qurilmasi tekshiriladi.



1-bosim xosil qiluvchi idish; 2-suyuqlik sarfi o'lchanayotgan truba  $d=40\text{mm}$ ; 3-rotametr PS-5; 4-ventil; 5-U-simon difmanometr; 6-Pito-Prandtl naychasi.

**4.1** Idishga suyuqlik to'ldiriladi.

**4.2** Ventilm ochilib, suyuqlik sarfi  $V_{\min}$  dan  $V_{\max}$  gacha o'zgartiriladi.

**4.3** Ratometrning har bir ko'rsatuviga qarab grafik bo'yicha suyuqlik sarfi

**4.4** o'lchanadi. U-simon difmanometrning  $h_d$  ko'rsatuvi o'lchaniladi.

**4.5** Bu ko'rsatuvlar hisoblash jadvaliga yoziladi.

3-1 jadval

| O'lchanadigan miqdorlar |                        |       |                      | Hisoblanuvchi miqdorlar    |                                                      |                                         |
|-------------------------|------------------------|-------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| $h_{\text{din}}$ , m    | P, kgs/sm <sup>2</sup> | T, °S | Rotametr ko'rsatishi | $w = \frac{V_c}{f}$<br>m/s | $\Delta P = (\rho_m - \rho_e)gh$<br>N/m <sup>2</sup> | $Re = \frac{w \cdot d \cdot \rho}{\mu}$ |
|                         |                        |       |                      |                            |                                                      |                                         |

**Izoh:** Miqdorlar o'lchab topilib 3-1 jadval tajriba natijalarini hisoblash orqali talabalar tomonidan to'ldiriladi.

## **Tajriba natijalarini isoblash.**

Suyuqlik sarfini hisoblash uchun birinchidan suyuqlikning maksimal tezligi o‘lchanadi:

$$w_{\max} = \sqrt{2g \cdot h \cdot \frac{\rho_m - \rho}{\rho}}, \quad m/c$$

h-U-simon differenstrial manometrdagi suyuqlik balandliklarini farqi, m. Keyin suyuqliknini harakat rejimi aniqlanadi:

$$Re_{\max} = \frac{w_{\max} \cdot d \cdot \rho}{\mu}$$

bu erda  $d$  - trubanining diametri,  $d=40\text{mm}$ ;  $\rho$  - suvning zichligi,  $\text{kg/m}^3$   
 $\mu$ - suv qovushoqligi,  $\text{N}\cdot\text{s}/\text{m}^2$ .

Reynolds kriteriysiga qarab o‘rtacha tezlik topiladi:

- 1)  $Re < 2320$  -  $w_{ur} = 0,5 w_{\max}$
- 2)  $Re > 1000$  -  $w_{ur} = (0,8-0,9) w_{\max}$

va nihoyat suyuqliknini sarfi aniqlanadi:

$$V_c = w_{yp} \cdot F = w_{yp} \cdot \pi \cdot d^2 / 4 = 0,785 \cdot w_{yp} \cdot d^2$$

Bu erda  $F$  - trubanining ko‘ndalang kesim yuzasi,  $\text{m}^2$ .

## **V. olingan natijalar**

1. To‘g‘ri vertikal pezometrik naychada suyuqlik gidrostatik bosim  $h_{st}$  ga teng bilimga ega bo‘lishadi.
2. Pito naychasi xaqida malakaga ega bo‘lishadi.
3. O‘zgaruvchan parametrlar tezlik  $w$ , diametr  $d$ , zichlik, qovushoqlik kabi kattaliklardan Reynolds o‘lchamsiz kompleks keltirib chiqarish bilimga ega bo‘lishadi.

## **V.I Natijalar aprobatasiyasi**

1. Pito Prandtl naychasida o‘lchagan ko‘rsatkichlari qabul qilinadi.
2. suyuqliknini sarfi va tezligini topish bo‘yicha hisoblari qabul qilinadi.
3. Suyuqlik xarakati laminar yoki turbulentligini bilish uchun ishlangan Re kriteriyasi xisobotlari qabul qilinadi.

## **VII. Xulosa**

1. Drossel asboblari haqida bilimga ega bo‘lishadi
2. Soplo diafragma Pito naychasi haqida bilimga ega bo‘lishadi.
3. Suyuqlik xarakat rejimi sanoatda nima uchun kerakligi xaqida bilim va ko‘nikmaga ega bo‘lishadi.

## **Foydalanilgan adabiyotlar**

1. Yusufbekov N.R, Nurmuhamedov X.S, Ismatullayev P.R., Zokirov S.G., Mannonov U.V, Kimyo va oziq-ovqat sanoatlarining asosiy jaryon va qurilmalarini hisoblash va loyihalash. – Uslubiy qo‘llanma. T. Jaxon, 2000.-231 b.
2. Kasatkin. A.G Osnovnye prossessy i apparaty ximicheskoy texnologii. - M.: Ximiya 1973. – 727 s.

3. Salimov. Z, To‘ychiev I. Ximiyaviy texnologiya prostesslari va apparatlari. – Toshkent, o‘ituvchi, 1987. - 406 b.

4. Yusupbekov N.R., Nurmuhamedov X.S., Ismatullaev P.R. Kimyo va oziq-ovqat sanoatlarning jarayon va qurilmalari fanidan xisoblar va misollar. - Toshkent, Nisim, 1999. – 351 b.

#### **4-LABORATORIYA ISHI:**

#### **I-MAVZU: SUYUQLIKLARNI NASADKA VA TESHIKLARDAN OQISHI.**

**II. Laboratoriya ishining maqsadi:** tajriba yo‘li bilan vaqt ichida suyuqliknini har hil shakldagi teshiklar orqali va shunda idishning ko‘ndalang kesimi o‘zgarmagan xolda suyuqliknini o‘zgaruvchan balandlikda oqib chiqishini aniqlashdir.

**III. Laboratoriya ishi uchun kerakli asbob-uskunalar:**

**3.1** Usti ochiq va yopiq idishlar,

**3.2** suv sathini o‘lchash nayi,

**3.3** o‘lchov asboblari.

#### **IV. Ishni bajarish tartibi**

Vaqt birligi ichida idishning ko‘ndalang kesimi o‘zgarmagan xolda suyuqliknini oqib chiqishini aniqlash quyidagicha:

**4.1.** Jumrak (1) ni ochib idish suv bilan to‘ldiriladi va bunda suv sathi, o‘lchash nayining (3) yuqori qismigacha bo‘lishi kerak.

**4.2.** Idish tubidagi biron-bir teshik (4) ni ochib shu vaqt ( $\tau$ ) ichida oqib chiqayotgan suvning hajmiy miqdorini, idish balandligining har 2 sm balandlik kamayganda aniqlanadi.

**4.3.** Suv o‘lchagich balandligining o‘zgarishi va vaqt ichida sarf miqdorini yozib turiladi.

**4.4.** Suv o‘lchagich balandligining o‘zgarishida teshikdan oqib chiqqan suyuqlik vaqtiga 4.1 formuladan hisoblanadi.

#### **Tajriba natijalarini hisoblash**

$$\tau = \frac{2 \cdot S \cdot (\sqrt{H_1} - \sqrt{H_2})}{\alpha \cdot S_0 \cdot \sqrt{2g}} \quad (4.1)$$

bunda L - qurilmaning uzunligi, m. Suyuqliknini qanday vaqtida oqib chiqishi (4.16) va (4.18) formuladan hisoblanib, natijani tajribada olingan kattalik bilan taqqoslab, % miqdorida o‘zgarish aniqlanadi.

4-1 jadval

| $V_c, m^3/c$ | $\tau, c$ | $H_1, m$ | $H_2, m$ | $\tau, c$ | % o‘zgarishi |
|--------------|-----------|----------|----------|-----------|--------------|
|              |           |          |          |           |              |

## **V. olingan natijalar**

1. To‘g‘ri vertikal pezometrik naychada suyuqlik gidrostatik bosim  $h_{st}$  ga teng bilimga ega bo‘lishadi.
2. Pito naychasi xaqida malakaga ega bo‘lishadi.
3. O‘zgaruvchan parametrlar tezlik  $w$ , diametr  $d$ , zichlik, qovushoqlik kabi kattaliklardan Reynolds o‘lchamsiz kompleks keltirib chiqarish bilimga ega bo‘lishadi.

## **V.I Natijalar aprobatsiyasi**

1. Pito Prandtl naychasida o‘lchagan ko‘rsatkichlari qabul qilinadi.
2. suyuqliknin sarfi va tezligini topish bo‘yicha hisoblari qabul qilinadi.
3. Suyuqlik xarakati laminar yoki turbulentligini bilish uchun ishlangan Re kriterysi xisobotlari qabul qilinadi.

## **VII. Xulosa**

1. Drossel asboblari haqida bilimga ega bo‘lishadi
2. Soplo diafragma Pito naychasi haqida bilimga ega bo‘lishadi.
3. Suyuqlik xarakat rejimi sanoatda nima uchun kerakligi xaqida bilim va ko‘nikmaga ega bo‘lishadi.

## **Foydalilanigan adabiyotlar**

1. Yusufbekov N.R, Nurmuhamedov X.S, Ismatullayev P.R., Zokirov S.G., Mannonov U.V, Kimyo va oziq-ovqat sanoatlarining asosiy jaryon va qurilmalarini hisoblash va loyihalash. – Uslubiy qo‘llanma. T. Jaxon, 2000.-231 b.
2. Kasatkin. A.G Osnovnye prostessy i apparaty ximicheskoy texnologii. - M.: Ximiya 1973. – 727 s.
3. Salimov. Z, To‘ychiev I. Ximiyaviy texnologiya prostesslari va apparatlari. – Toshkent, o‘ituvchi, 1987. - 406 b.
4. Yusupbekov N.R., Nurmuhamedov X.S., Ismatullaev P.R. Kimyo va oziq-ovqat sanoatlarning jarayon va qurilmalari fanidan xisoblar va misollar. - Toshkent, Nisim, 1999. – 351 b.

## **5-LABORATORIYA ISHI:**

### **I-MAVZU: MAVHUM QAYNASH QATLAMI GIDRODINAMIKASI. MAVHUM QAYNASH QATLAMIDA QAYNASH VA ZARRACHALARNING UCHIB CHIQISH TEZLIKALARINI ANIQLASH.**

**II. Laboratoriya ishining maqsadi:** Mavhum qaynash qatlaming gidravlik qarshiligini, birinchi va ikkinchi kritik tezliklarini aniqlash, xamda ularni nazariy usulda hisoblangan kattaliklar bilan taqqoslash.  $\Delta P = f(w)$  va  $H = f(w)$  bog‘likliklarni grafik usulda tasvirlash.

### **III. Laaboratoriya ishi uchun kerakli asbob-uskunalar:**

- 3.1 donador zarracha,
- 3.2 elak,

**3.3** markazdan qochma ventilyator,

**3.4** havo uchun quvur.

#### **IV. Ishni bajarish tartibi**

**4.1** Kolonnaning (1) to‘r pardasi (8) ustiga donasimon zarrachalardan iborat qatlam qo‘yiladi va tagidan ventilyator (10) yordamida havo berib boshlanadi.

**4.2** havoni sarfini ozginadan oshirib borib qatlamning mavhum qaynash boshlanishi aniqlanadi. So‘ngra xavoning sarfi asta-sekin ko‘paytiriladi.


**4.3** Mavhum qaynash boshlanadi.

**4.4** Tajribalar paytida qatlamning gidravlik qarshiligi va balandligi H o‘lchanib boriladi.

**4.5** Materiallarni intensiv qaynash xolatiga olib borilib,  $\Delta P$  va  $P$  ning qqiymatlari yozib olinadi.

**4.6** Keyin ventilyator va havo berish to‘xtatiladi. har bir tajribaning son qqiymatlari jadvalga yozib qo‘yiladi.

6.5-rasmda tajriba o‘tkazish qurilmasi tasvirlangan va u quyidagi qismlardan iborat: organik shishadan yasalgan kolonna (1), uning pastki qismida kesim yuzasi 20% bo‘lgan to‘r parda (8) o‘rnatilgan. To‘r parda ustiga o‘lchami  $10 \times 10 \times 10$  mm bo‘lgan penoplastdan tayyorlangan kubsimon zarrachalar joylashtiriladi: To‘r parda ostiga, gaz trubalar (11) orqali ventilyator yordamida rostlanadi. Havoning sarfi shiber (9) yordamida rostlanadi. Mavhum qaynash qatlamining balandligi o‘lchov chizig‘i (6) bilan o‘lchanadi. Gidravlik qarshilik miqdori mikromanometr (5) bilan aniqlanadi. havoning sarfi Pito-Prandtl trubkasi ulangan mikromanometrda  $h_d$  ni o‘lchash yo‘li bilan topiladi.



5.1-rasm.

#### **Tajriba ko‘rsatkichlarini hisoblash**

1. Dinamik bosimning qiymatiga karab hajmiy sarf quyidagi tenglamadan

qarab topiladi:

$$\Delta P_x = x \cdot K_1 \rho_{cn} g$$

bu erda D-qurilma diametri, D=200 mm;  $\alpha$ -tuzatish koeffistienti,  $\alpha=0,7$ ; g-erkin tushish tezlanishi,  $g=9,81$  m/s<sup>2</sup>;  $\rho$  - spirtning zichligi, kg/m<sup>3</sup>;  $x_1$  - mikromanometrning ko'rsatkichi, mm.sim.ust.;  $K_1$  - mikromanometrning burchak koeffistienti;  $h_d$  - dinamik bosim, mm.suv.ust.

$$h_d = \frac{x_2 \cdot K_2 \cdot (\rho_{cn} - \rho_x)}{\rho_x}$$

bu erda  $x_2$  - manometrning ko'rsatkichi, mm.spirt.us.  $\rho_x$ -havoning zichligi, kg/m<sup>3</sup>.

2. Havoning fiktiv tezligi aniqlanadi;

$$w = \frac{V_x}{F}$$

3.  $\Delta P_x = f(w_0)$  va  $H = f(w_0)$  grafiklari quriladi.

4.  $\Delta P_x = f(w_0)$  grafikdan (vizual kuzatishlarning natijalarini hisobga olib) birincha w va ikkinchi w kritik tezliklar aniqlanadi.

5. Kritik tezliklarning ( $w_1, w_2$ ) (6.8), (6.11) nazariy formulalar yordamida son qiyimatlari topiladi.

6. Nazariy formula va tajriba yo'li bilan aniqlangan  $w_1$  va  $w_2$  ning qiyimatlari solishtiriladi.

5-1 jadval.

| Havoning hajmiy sarfi V, m <sup>3</sup> /s | Havoning fiktiv tezligi $w_0$ , m/s | Qatlamning gidravlik qarshiligi $\Delta P$ , Pa·s | Qatlamning balandligi, m. |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
|                                            |                                     |                                                   |                           |

**Izoh:** Laboratoriya natijalari topilib havoning hajmiy sarfi, qatlamning balangligi va gidravlik qarshiliklar topilib jadval to'ldiriladi.

## V. olingan natijalar

- Talabalalar mavhum qaynash gidrodinamikasi haqida nazariy va amaliy bilimga ega bo'lishadi.
- Mavhum qaynash soni ko'rsatkichlarini bilishadi.
- Donador zarrachalarni qaynash malakasiga ega bo'lishadi.

## VI. Natijalar aprobatsiyasi

- Talabalarni zarrachalarni uchib chiqish tezligi bo'yicha hisob ishlari qabul qilinadi.
- Talabalarni havoning fiktiv tezligini topish bo'yicha hisoblari qabul qilinadi.
- Havo sarf tenglamasini topish boyicha bajarilgan hisobotlari qabul qilinadi.

## **VII. Xulosa**

- 1.Mavhum qaynash gidrodinamikasi xaqida malakaga ega bo‘lishadi
- 2.Kritik tezliklarda qaynashko‘rsatkichlarini bilishadi.
- 3.Mavhum qaynash turlari va sanoatda qo‘llanilishi xaqida bilim va ko‘nikmaga ega bo‘lishadi.

## **Foydalanilgan adabiyotlar**

1. Yusufbekov N.R, Nurmuhamedov X.S, Ismatullayev P.R., Zokirov S.G., Mannonov U.V, Kimyo va oziq-ovqat sanoatlarining asosiy jaryon va qurilmalarini hisoblash va loyihalash. – Uslubiy qo‘llanma. T. Jaxon, 2000.-231 b.
2. Kasatkin. A.G Osnovnye prostessy i apparaty ximicheskoy texnologii. - M.: Ximiya 1973. – 727 s.
3. Salimov. Z, To‘ychiev I. Ximiyaviy texnologiya prostesslari va apparatlari. – Toshkent, o‘ituvchi, 1987. - 406 b.
4. Yusupbekov N.R., Nurmuhamedov X.S., Ismatullaev P.R. Kimyo va oziq-ovqat sanoatlarning jarayon va qurilmalari fanidan xisoblar va misollar. - Toshkent, Nisim, 1999. – 351 b.

## **6-LABORATORIYA ISHI:**

### **I-MAVZU: MARKAZDAN QOCHMA NASOSLARNING XARAKTERISTIKALARI.**

**II. Laboratoriya ishining maqsadi:** Nasos qurilmasini sinab nasosning asosiy parametrlarini anilashdir. Aniqlangan parametrlar asosida nasos ish g‘ildiragining aylanishlar chastotasi o‘zgarmas  $n=const$  xolda  $Q-N$ ,  $Q-N$ ,  $Q-\eta$  orasidagi bog‘lanishlarni grafikda tasvirlab, nasosning xarakteristika quriladi.

### **III. Kerakli asbob va uskunalar:**

- 3.1** Markazdan qochma nasos,
- 3.2** quvur,
- 3.3** suv,
- 3.4** vertikal trubalar,
- 3.5** vakuummetr,
- 3.6** suyuqlik sathini o‘lchaydigan naycha,
- 3.7** klapnlar,
- 3.8** kranlar.

### **IV. Ishni bajarish tartibi**


- 4.1** Markazdan qochma nasos o‘zgaruvchan elektr toki bilan ishlaydigan elektrdvigatel bilan bir valga o‘rnatilib, aylanishlar soni o‘lchanib turiladi.
- 4.2** Rezervuardagi so‘rish trubasiga o‘rnatilgan qaytarma klapan nasosni suyuqlik bilan to‘ldirganda suyuqlikn ni so‘rish trubasidan to‘kilib ketmasligini ta’minlaydi.

**4.3** Uzatish trubasiga manometr va suyuqlik miqdorini rostlovchi ventil o'rnatiladi.

**4.4** Uzatish trubasi orqali suyuqlik idishlarga uzatiladi. Har bir idishda suyuqlik sathini o'chovchi shisha naychalar o'rnatiladi.

**4.5** Idishlardagi suyuqlik jo'mraklar orqali suyuqlik so'rildigan idishga beriladi. Ish unumdorligi 12 ventilni ochilishi bilan o'zgartiriladi.

**4.6** Nasos qurilmasini sinashga  $Q-H$ ,  $Q-H - \eta$  orasidagi bog'lanishlarni aniqlashga kerak bo'ladigan



6.3-rasm. Laboratoriya nasos qurilmasining sxemasi.

1 – ventillar; 2 – vakuummetr; 3 – nasos; 4 – suyuqlik satxini o'chovchi naycha; 5 – suyuqlik rezervuari; 6 - qayttariq klapan; 7 – so'rish trubasi; 8 – uzatish trubasi; 9 – manometr; 10, 12 - rostlovchi ventillar; 11 – suyuqlik baklari; 13 – ventil.

kattaliklar uzatilayotgan suyuqlikning miqdori, so'rish trubasidagi vakuum, uzatish trubasidagi bosim, dvigatel iste'mol qilayotgan kuchlanish aniqlanadi.

**4.7** Nasos qurilmasi ishlashi paytida bu kattaliklar, ya'ni uzatilayotgan suyuqlikning miqdori shisha naychasining ko'rsatkichlari bo'yicha, vaqt esa sekundomer bilan o'chanib, hisoblash jadvaliga yoziladi.

**4.8** Uzatilayotgan suyuqlikning napori metr suv ustunida aniqlanadi:

$$H = P_m + P_{vak} + \frac{w_s^2 + w_x^2}{2 \cdot g} + h \quad (6.1)$$

bu erda  $P_m$ ,  $P_{vak}$  - manometr va vakuummetrning metr suv ustunidagi ko'rsatkichi;  $w_s$ ,  $w_x$  - so'rish va xaydash trubalaridagi suyuqlikning tezligi, m/s;  $h$  - vakuummetr va manometr oraliqlaridagi masofa, m.

**4.9** So'rish va uzatish trubalarining diametri bir xil bo'lganligi uchun suyuqlik bu trubalarda bir xil tezlikda harakat qiladi, ya'ni  $w_s = w_x$ . Bu xolda

$$H = P_{\text{m}} + P_{\text{eak}} + h \quad (6.2)$$

### Tajriba natijalarini hisoblash

Nasosning ish unumdorligi ( $\text{m}^3/\text{c}$ )

$$Q = \frac{Q_1}{1000 \cdot \tau} \quad (6.3)$$

bu erda  $Q_1$  - suvning shisha naychasi bo'yicha o'lchanan miqdori, l;  $\tau$  - vat birligi, s.

Nasosning iste'mol qiladigan quvvati, ( $\text{kVt}$ )

$$N = U \cdot I / 1000 \quad (6.4)$$

bu erda  $U$  – tok kuchlanishi, V;  $I$  - tok kuchi, A.

Nasosning foydali ish koeffisient ushbu tenglamadan aniqlanadi:

$$\eta = \frac{Q \cdot \rho \cdot g \cdot H}{1000 \cdot N} \quad (6.5)$$

bu erda - nasosning ish unumdorligi,  $\text{m}^3/\text{s}$ ;  $\rho$  - suyuqlik zichligi,  $\text{kg}/\text{m}^3$ ;  $g$  - erkin tushish tezlanishi,  $\text{m}^2/\text{s}$ ;  $H$  - nasos umumiyl napor, uzatilayotgan suyuqlikning metr ustunida . Q-H, Q-N, Q- $\eta$  funkstiya bog'liklik grafiklari, millimetrlki qog'ozda chiziladi.

6-1 jadval

| Aylanishlar soni, n, ayl/min | Vaqt birligi, $\tau$ , s | Suvning miqdori $\text{m}^3$ | Manometr ko'rsatgan bosim, $P_m$     |                         | Vakuum ko'rsatgan siyraklanish |                      | Umumiyl napor, N, m | Quvvat N, $\text{kVt}$ | Foydalanish koef. $\eta$ , % |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|
|                              |                          |                              | kg/ $\text{sm}^2$ yoki mm.sim .ustun | mm.suv ustuni-da, $H_m$ | kg· $\text{k/sm}^2$ $R_v$      | mm. suv ustuni $H_s$ |                     |                        |                              |
|                              |                          |                              |                                      |                         |                                |                      |                     |                        |                              |

**Izoh:** Bir hil vaqt birligida uzatilayotgan suyuqlikning miqdori 3 marta o'lchanadi. 3 marta o'lchanan suyuqlikning o'rtacha miqdori hisoblash jadvaliga yoziladi.

### V. olingan natijalar

1. Nasosning iste'mol qiladigan quvvati bo'yicha nazariy va amaliy bilimga ega bo'lishadi.
2. Nasosning foydali ish koeffisient ko'rsatkichlarini bilishadi.
3. Dvigatel iste'mol qilayotgan kuchlanishi bo'yicha malakaga ega bo'lishadi.

### VI. Natijalar aprobatsiyasi

- 1.Nasosning asosiy parametrlarini topish bo'yicha hisob ishlari qabul qilinadi.
- 2.Nasos dvigateli quvvatini topish bo'yicha hisoblari qabul qilinadi.
- 3.Markazdan qochma nasos uchun xisobotlari qabul qilinadi.

## **VII. Xulosa**

- 1.Nasosning foydali ish koeffisenti haqida bilimga ega bo‘lishadi
- 2.Kavitsatiya xaqida bilimga ega bo‘lishadi.
- 3.Nasoslarning proporsionallik qonuni xaqida bilim va ko‘nikmaga ega bo‘lishadi.

### **Foydalanimgan adabiyotlar**

1. Yusufbekov N.R, Nurmuhamedov X.S, Ismatullayev P.R., Zokirov S.G., Mannonov U.V, Kimyo va oziq-ovqat sanoatlarining asosiy jaryon va qurilmalarini hisoblash va loyihalash. – Uslubiy qo‘llanma. T. Jaxon, 2000.-231 b.
2. Kasatkin. A.G Osnovnye prostessy i apparaty ximicheskoy texnologii. - M.: Ximiya 1973. – 727 s.
3. Salimov. Z, To‘ychiev I. Ximiyaviy texnologiya prostesslari va apparatlari. – Toshkent, o‘ituvchi, 1987. - 406 b.
4. Yusupbekov N.R., Nurmuhamedov X.S., Ismatullaev P.R. Kimyo va oziq-ovqat sanoatlarning jarayon va qurilmalari fanidan xisoblar va misollar. - Toshkent, Nisim, 1999. – 351 b.

## **7-LABORATORIYA ISHI:**

### **I-MAVZU: FILTRLASH DOIMIYSINI ANIQLASH.**

**II. Laboratoriya ishining maqsadi:** filtrda cho‘kmaning hosil bo‘lishida filrlash doimiyligini aniqlash.

### **III. Laboratoriya ishi uchun kerakli asbob-uskunalar:**

- 3.1 voronka,
- 3.2 nutch filtrning tag qismi,
- 3.3 filrlash to‘sig‘i, cho‘kma,
- 3.4 vakuum- nasosga ulangan filtrat yig‘iladigan idish,
- 3.5 oraliq idish,
- 3.6 vakuumni o‘lchovchi simobli manometer.

### **IV. Ishni bajarish tartibi**

**4.1**Berilgan konstentrastiya bo‘yicha suspenziya tayyorlanadi.

**4.2**Laborant ishtirokida laboratoriya tajriba qurilmasining xolati tekshiriladi.

**4.3** Filrlash uchun suspenziya nutch-filtrga quyiladi. Laborant ishtirokida vakuum-nasos ishga tushirilib, yig‘gichda vakuum hosil kilinadi. Vakuum-biror qurilmaning atmosfera bosimidan past bosimda ishlashni ko‘rsatadi. Vakuumning miqdori U-simon manometr bilan aniqlanadi. Yig‘gichdagi to‘la absolyut bosim atmosfera va vakuum bosimlar orasidagi farqqa teng bo‘ladi.

**4.4.** O‘zgarmas bir xil vaqt birligida filtrlangan filtratning xajmi aniqlanadi.

**4.5.** Filtrning yuzasi aniqlanadi.

**4.6.** Kuzatish tajriba birlklari jadvaldan yoziladi va hisoblanadi.

**4.7.** Tajriba asosida  $\Delta\tau/\Delta q - q$  orasidagi bog‘lanish grafigi chiziladi.

#### 4.8. Filtrlash doimiyligi K hisoblanadi.

##### Tajriba ko'rsatkichlarini xisoblash

Filtrlash davomida cho'kmaning hosil bo'lishida filtrlash doimiyligi aniqlanadi. Ushbu filtrda filtrlash doimiyligi o'zgarmas kattalik bo'lib, filtrlash rejimini, cho'kmaning, xamda eritmaning fizik-kimyoviy xususiyatlarini hisobga oladi, filtrlash differenstial tenglamasi oraliq aniqlanadi:

$$\frac{dV}{d\tau} = \frac{\Delta P \cdot S^2}{\mu \cdot r_0 \cdot x_0 \cdot V}$$

Ifodada  $V$  - filtrning unumdarligi  $\tau$  vaqt ichida oqib o'tgan filtratning xajm miqdori,  $m^3$ ;  $\tau$ - filtrlash vaqt, s;  $\Delta R$  - filtrashdagi bosimlarning farqi,  $N/m^2$ ;  $S$  - filtrning umumi yuzasi,  $m^2$ ;  $\mu$  - suyuqlikning qovushoqligi,  $N \cdot s/m^2$ ;  $x_0 = V_2/V$  cho'kma hajmining  $V_4$  filtrat xajmiga Vga nisbati;  $r_0$  - cho'kmaning solishtirma qarshiligi.

Agar  $S = 1m^2$  deb qabul qilinsa:

$$dV/d\tau = \Delta P / \mu \cdot r_0 \cdot x_0 \quad (7.1)$$

Filtrlash jarayoni o'zgarmas bosimlar farqida olib borilganligi uchun ya'ni  $\Delta P = \text{const}$  da  $K'$ ning miqdori:

$$\Delta P / \mu \cdot r_0 \cdot x_0 = K'$$

(7.18) tenglamani  $K$  bilan ifodalasak, u olda (7.17) tenglama quyidagicha ifodalanadi:

$$\frac{dV'}{d\tau} = \frac{K'}{V} \quad \text{yoki} \quad V \cdot dV = K' \cdot d\tau \quad (7.2)$$

(7.12) integrallab quyidagi ifodani olinadi:

$$\frac{V^2}{2} = K' \cdot \tau \quad \text{yoki} \quad V^2 = 2 \cdot K \cdot \tau \quad (7.3)$$

ifodada  $K$  – filtrlash doimiyligi. Filtrlash tezligini shu moment vatq ichida aniqlash uchun (7.19) tenglamani differenstiallab, xaqiqiy filtrlash tezligini topamiz, ya'ni

$$2 \cdot V \cdot dV = K \cdot d\tau \quad (7.4)$$

hosil bo'lgan ifodadan filtrlash doimiyligini aniqlash uchun quyidagicha yozish mumkin:

$$\frac{dV}{d\tau} = \frac{K}{2 \cdot V} \quad (7.5)$$

Hisoblashni qulaylashtirish uchun (7.21) ifodani quyidagicha tasvirlash mumkin:

$$\frac{\Delta \tau}{\Delta q} = \frac{2}{K} \cdot q \quad (7.6)$$


ifodada  $q = V/S$  - filtrning solishtirma unumdarligi,  $m^3/m^2$ ;  $\Delta \tau / \Delta q = f(q)$

filtrlash tezligining teskari qiymatiga to‘g‘ri kelgan miqdor: (7.22) tenglamani koordinat o‘qlarida  $\Delta\tau/\Delta q - q$  bog‘lanish orqali ifodalanganda, grafikda to‘g‘ri chiziqhosil bo‘lib, uning og‘ma tangens burchagining  $\tan \alpha = 2/K$  qiymati filtrlash doimiyligiga teng bo‘ladi.

7-1 jadval

| Filtratning umumiy hajm midori<br>$V, \text{sm}^3$ | O‘lchov vaqtlar orasdagi farqt, s | Filtrat xajm miqdorini ng vaqt birligida ortishi<br>$\Delta V, \text{cm}^3$ | Filtrat hajm midorining filrat yuzasiga nisbati<br>$\Delta q = \frac{\Delta V}{S}$<br>$\text{sm}^3/\text{sm}^2 = \text{sm}$ | $\Delta\tau/\Delta q$ ning nisbati<br>$s/\text{sm}$ | Filtr yuzasi<br>$S, \text{sm}^2$ | Umumiy filtrat hajm miqdori<br>$V, \text{sm}^3$ |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Olingan kattaliklarning SI sistemada ifodalanishi  |                                   |                                                                             |                                                                                                                             |                                                     |                                  |                                                 |
| $\text{m}^3$                                       | s                                 | $\text{m}^3$                                                                | m                                                                                                                           | s/m                                                 | $\text{m}^2$                     | $\text{m}^3$                                    |

**Izoh:** 7-1 jadvaldan  $\Delta\tau/\Delta q$  va  $q$ ga to‘g‘ri kelgan olinib koordinat o‘qlariga grafik quriladi.



Grafikda hosil bo‘lgan to‘g‘ri chiziquspenziyani filtrlash jarayonini ifodalaydi. To‘g‘ri chiziqdan tangens og‘ish burchagining qiymatini aniqlab, undan  $\tan \alpha = 2/K$  ifoda orqali filtrlash doimiyligi K ni aniqlaymiz. Filtr to‘siqlarining o‘zgarmas qarshiligining miqdorini aniqlash uchun, ordinata o‘qi bilan filtrlash jarayoni chizig‘i bilan kesishgan kesma aniqlanadi. Bu kesmaning miqdori  $V=2S/K$  ga teng bo‘ladi. Bu ifodadan o‘zgarmas kattalik "S" ning miqdori aniqlanadi.

## V. olingan natijalar

1. Filtrlash bo‘yicha nazariy va amaliy bilimga ega bo‘lishadi.
2. Filtrlanayotgan suyuqlikning asosiy fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlarini bilishadi.
3. Filtrlanish darajasi xaqida bilim va malakaga ega bo‘lishadi.

## **VI. Natijalar aprobatsiyasi**

- 1.Filtrlash jarayoni bo‘yicha hisob ishlari qabul qilinadi.
- 2.Talabalarni bosimlar farqida filtrlanish hisoblari qabul qilinadi.
- 3.Asosiy xisob kitob ishlari qabul qilinadi.

## **VII. Xulosa**

- 1.Filtrlash jarayonini xarakatga keltiruvchi kuch xaqida bilimga ega bo‘lishadi.
- 2.Filtr to‘siqlar haqida bilimga ega bo‘lishadi.
- 3.Suyuqliklarni filtrlash xaqida bilim va ko‘nikmaga ega bo‘lishadi.

## **Foydalilanilgan adabiyotlar**

1. Yusufbekov N.R, Nurmuhammedov X.S, Ismatullayev P.R., Zokirov S.G., Mannonov U.V, Kimyo va oziq-ovqat sanoatlarining asosiy jaryon va qurilmalarini hisoblash va loyihalash. – Uslubiy qo‘llanma. T. Jaxon, 2000.-231 b.
2. Kasatkin. A.G Osnovnye prostessy i apparaty ximicheskoy texnologii. - M.: Ximiya 1973. – 727 s.
3. Salimov. Z, To‘ychiev I. Ximiyaviy texnologiya prostesslari va apparatlari. – Toshkent, o‘ituvchi, 1987. - 406 b.
4. Yusupbekov N.R., Nurmuhamedov X.S., Ismatullaev P.R. Kimyo va oziq-ovqat sanoatlarning jarayon va qurilmalari fanidan xisoblar va misollar. - Toshkent, Nisim, 1999. – 351 b.

## **8-LABORATORIYA ISHI:**

### **I-MAVZU: “TRUBA ICHIDA TRUBA TIPIDAGI” ISITGICHDAKI ISSIQLIK BERISH KOEFFITSENTINI ANIQLASH.**

**II. Laboratoriya ishinina maqsadi:** isituvchi agentdan trubaning devoriga yoki trubaning devoriga yoki trubaning devoridan sovituvchi agentga issiqlik o‘tganda issiqlik berish koeffistientlarini aniqlash.

### **III. Laboratoriya ishi uchun kerakli asbob-uskunalar:**

- 3.1 termoparalar,
- 3.2 termoparalarni potensiometrga qulaydilgan qurilma,
- 3.3 potensiometr, Issiqlik almashinish qurilmasi,
- 3.4 suv sarfini o‘lchaydigan RS rotametri,
- 3.5 suv sarfini rostlovchi moslamalar,
- 3.6 bosim xosil qiluvchi idish,
- 3.7 suv balandligini ko‘rsatuvchi naycha,
- 3.8 issiq suv beriladigan truba.

### **IV. Ishning bajarish tartibi**

Quyidagi ishda issiqlik berish koeffistientini aniqlash quyidagi tartibda olib boriladi;

**4.1.** Naporli bak 19 suv bilan to‘ldiriladi va termopara 9 yordamida uning temperaturasi aniqlanadi. Buning uchun termoparalarni potensiometrga qulaydigan

qurilmani 0 (nol) holatiga qo'yiladi.

**4.2.** Sovuq suv berila boshlanadi. Uning sarfi rotametr 13 yordamida o'lchanadi.

**4.3.** So'ng issiq suv berib, uning sarfi, rotametr 14 yordamida o'lchanadi.

**4.4.** Hamma termoparalarning ko'rsatkichlari aniqlanadi va yozib olinadi.


**4.5.** Besh minut vat o'tgandan keyin qaytadan hamma termoparalar ko'rsatkichi aniqlanadi va yozib olinadi.

**4.6.** Sovuq yoki issiq suvning sarfi ko'paytiriladi va 4,5 bandlardagi ishlar qaytariladi.

8.1 - rasmda eksperimental qurilma sxemasi tasvirlangan. Qurilma naporli bak 19, "truba ichidagi truba" tipidagi issiqlik almashinish qurilmadan 12 va suv sarfini o'lchovchi asboblaridan iborat. Isituvchi agent sifatida issiq suv ishlataladi va u issiqlik almashinish qurilma trubasining ichki qismida yo'naltiriladi. Sovituvchi agent sifatida sovuq suv ishlatalib, u trubalar va qurilmaning ichki devori oralig'idagi bo'shilqda xarakat qiladi. Issiqlik almashinish qurilmasida issiq va sovuq suv suvlari o'zaro qarama-arshi yo'nalishda xarakat qiladi.

Sovuq va issiq suvlarning sarfi rotametrlar (13, 14) yordamida o'lchanadi.

Temperatura termoparalar yordamida o'lchanadi va ularning tartib nomeri 8-1 jadvalda berilgan.



8.1 - rasm. Labratoriya qurilmasining sxemasi.

1-9 termoparalar; 10 - termoparalarni potensiometrga qulaydilgan qurilma, 11 - potensiometr, 12 – Issiqlik almashinish qurilmasi; 13,14 - suv sarfini o'lchaydigan RS rotametri; 15-18 - suv sarfini rostlovchi moslamalar, 19 - bosim xosil qiluvchi idish; 20 - suv balandligini ko'rsatuvchi naycha, 21 – issiq suv beriladigan truba.

### 8.1-jadval.

| Termoparalar nomeri | O'lchanayotgan temperatura                                           | Belgilanishi |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1                   | Issiq suv qurilmaga kirishdan oldin                                  | $t_1$        |
| 2                   | Issik suv qurilmaga kirishdan oldin                                  | $t_2$        |
| 3                   | Sovuk suv qurilmaga kirishdan oldin                                  | $t_3$        |
| 4                   | Sovuk suv qurilmaga kirishdan oldin                                  | $t_4$        |
| 5                   | Ichki devor atrofidagi suvning temperaturasi                         | $t_5$        |
| 6                   | Kichik trubaning ichki devorning temperaturasi                       | $t_6$        |
| 7                   | Kichik trubaning tashqi devorining temperaturasi                     | $t_7$        |
| 8                   | Katta trubaning ichki devori atrofidagiga suyuqlikning temperaturasi | $t_8$        |
| 9                   | Bakdagli suvning temperaturasi                                       | $t_9$        |

### Tajriba ko'rsatkichlarini hisoblash

Isituvchi agentdan devorga berilayotgan issiqlik miqdori quyidagi tenglamadan aniqlanadi:

$$Q = G_1 \cdot c_1 \cdot (t_1 - t_2) \quad (8.1)$$

bu erda  $G_1$  - isituvchi agentning sarfi, kg/s;  $c_1$  - o'rtacha temperaturadagi  $t_{yp} = \frac{t_1 + t_2}{2}$  isituvchi agentning issiqlik sig'iimi.

Tenglamadan  $Q$  ning qiymatini aniqlab, isituvchi agentdan truba devori orasidagi tajribiy issiqlik berish koeffistienti  $\alpha_1$  quyidagi formuladan topiladi.

$$Q_1 = \alpha_1 \cdot F_1 \cdot (t_1 - t_2) \quad (8.2)$$

bu erda  $Q_1$  - truba devorning yuzasi,  $Q_1=0,193m^2$

Isitilgan truba devoridan sovutuvchi agentga o'tayotgan issiqlik miqdori, ushbu formuladan aniqlanadi

$$Q_2 = G_2 \cdot c_2 \cdot (t_4 - t_3) \quad (8.3)$$

bu erda  $G_2$  - sovutuvchi agent sarfi, kg/s;  $c_2$  - o'rtacha temperatura  $t_{yp} = \frac{t_3 + t_4}{2}$

dagi sovuq agentning issiqlik sig'iimi, J/kg·K.

Truba devori va sovutuvchi agent orasidagi issiqlik berish koeffistienti  $\alpha_2$  quyidagi formuladan topiladi:

$$Q_2 = \alpha_2 \cdot F_2 \cdot (t_4 - t_3) \quad (8.4)$$

bu erda  $G_2$  - ichki trubaning yuzasi,  $G_1=0,139\text{m}^2$

Issiqlik berish koeffistienti qiymatini kriterial tenglamadan aniqlanadi:

$$Nu = 0,17 \cdot Re^{0,33} \cdot Pr^{0,43} \cdot Gr^{0,1} \cdot \left( \frac{Pr_c}{Pr_o} \right)^{0,25} \quad (8.5)$$

$$Re = \frac{w \cdot d \rho}{\mu} \quad (8.6)$$

bu erda  $w$  - suyuqlikning tezligi, sekundli sarf tenglamasidan topiladi:

$$V_c = w \cdot F \quad (8.7)$$

bu erda  $V_c$  - suyuqlikning hajmiy sarfi miqdori,  $\text{m}^3/\text{s}$ ;  $S$  - trubaning ko'ndalang kesim,  $F = \pi \cdot d^2 / 4$ . Trubalar ko'ndalang kesim uchun  $F = \pi \cdot d_s^2 / 4$  ( $d=0,021\text{m}$ ,  $d_e=0,028\text{m}$ ). Ilovadagi 2-jadvaldan olinadi.

$$Pr = \frac{c \cdot \mu}{\lambda} \quad (8.8)$$

bu erda  $s$ ,  $\mu$ ,  $\lambda$  - o'rtacha temperatura suyuqlikning issiqlik sig'imi, qovushqoqligi va issiqlik o'tkazuvchanlik koeffistientlari.(Ilovaning 2- jadvalidan olinadi)

$$Gr = \frac{g \cdot d_s^3}{\nu^2} \cdot \beta \cdot \Delta t \quad (8.9)$$

bu erda  $\beta$  - hajmiy kengaysh koeffistientining qiymati ilovadagi ilovadagi 1-jadvaldan aniqlanadi;  $\Delta t$  - devor va atrof muhit orasidagi temperaturalar farqi;  $d_s$  - truba diametri;  $\nu$ - suyuqlikning kinematik qovushqoqligi (ilovaning 2 - jadvalidan olinadi).

$$Pr_c / Pr_o \approx 0,25 \div 1,1$$

bu erda  $Pr_o$  - kriteriyini hisoblash uchun suyuqlikning fizik-kimyoviy kattaliklari devorning temperaturasi bo'yicha olinadi.

Issiqlik o'xshashlik kriteriyalarining qqiyatlarini bilgandagina, Nusselt kriteriysini aniqlash mumkin. So'ngra, Nusselt kriteriysidan issiqlik berish koeffistienti  $\alpha$  topiladi:

$$Nu = \frac{\alpha \cdot d}{\lambda}$$

bu erda  $\lambda$  - issiqlik o'tkazuvchanlik koeffistienti (ilovaning 2-jadvalidan olinadi). Keyin, tajribaviy va hisobiylarning qqiyatlari taqqoslab tajribaning hatosi % larda aniqlanadi.

| Suv sarfi |                 | Temperatura $^{\circ}\text{C}$ |                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                  |                  |                  |                  |                  |                 |
|-----------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Issiq     |                 | Sovuq                          |                 | $t_1$ | $t_2$ | $t_3$ | $t_4$ | $t_5$ | $t_6$ | $t_7$ | $t_8$ | $t_9$ | $\alpha_1$ tajr. | $\alpha_2$ tajr. | $\alpha_3$ tajr. | $\alpha_4$ tajr. | $\alpha_5$ tajr. | $\alpha$ xisob. |
|           | $\frac{m^3}{c}$ |                                | $\frac{m^3}{c}$ |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                  |                  |                  |                  |                  |                 |

**Izoh:** Issiq va sovuq suvlarni temperaturalari aniqlanib issiqlik o'tkazish koeffisenti hisoblab topiladi va jadval to'ldiriladi.

### V. olingan natijalar

- 1.Talabalar issiqlik almashinish bo'yicha nazariy va amaliy bilimga ega bo'lishadi.
- 2.Suyqlik va gazlarning asosiy fizik-kimyoviy ko'rsatkichlarini bilishadi.
- 3.Issiqlik miqdorini keltirib chiqarish bilimga ega bo'lishadi.

### VI. Natijalar aprobatsiyasi

- 1.Issiqlik alamshinish jarayoni xarakatga keltiruvchi kuchni topish bo'yicha hisob ishlari qabul qilinadi.
- 2.Talabalarni turbulizatsiya bo'yicha hisoblari qabul qilinadi.
- 3.Berilayotgan issiqlik miqdorini toppish bo'yicha xisobotlari qabul qilinadi.

### VII. Xulosa

- 1.Issqilik almashinish jarayonlari haqida bilimga ega bo'lishadi
- 2.Nu, Pe, Gr, kriteriyleri xaqida bilimga ega bo'lishadi.
- 3.Truba-ichida truba tipli issiqlik almashinish qurilmasi xaqida bilim va ko'nikmaga ega bo'lishadi.

### Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yusufbekov N.R., Nurmuhamedov X.S., Ismatullayev P.R., Zokirov S.G., Mannonov U.V, Kimyo va oziq-ovqat sanoatlarining asosiy jaryon va qurilmalarini hisoblash va loyihalash. – Uslubiy qo'llanma. T. Jaxon, 2000.-231 b.
2. Kasatkin. A.G Osnovnye prostessy i apparaty ximicheskoy texnologii. - M.: Ximiya 1973. – 727 s.
3. Salimov. Z, To'ychiev I. Ximiyaviy texnologiya prostesslari va apparatlari. – Toshkent, o'ituvchi, 1987. - 406 b.
4. Yusupbekov N.R., Nurmuhamedov X.S., Ismatullaev P.R. Kimyo va oziq-ovqat sanoatlarning jarayon va qurilmalari fanidan xisoblar va misollar. - Toshkent, Nisim, 1999. – 351 b.

## **9-LABORATORIYA ISHI:**


### **I-MAVZU: “TRUBA ICHIDA TRUBA TIPIDAGI” ISITGICHNING ISSIQLIK O’TKAZISH KOEFFITSENTINI ANIQLASH.**

**II. Laboratoriya ishini bajarishdan maqsad:** "truba ichida truba" tipidagi issiqlik almashinish qurilmasida isituvchi agentdan sovutuvchi agentga issiqlik o’tkazish koeffistientini aniqlash.

### **III. Laboratoriya ishi uchun kerakli asbob-uskunalar:**

- 3.1** Eksperimental qurilma naporli bak,
- 3.2** "truba ichida truba" tipidagi issiqlik almashinish qurilmasi,
- 3.3** suyuqliklarning sarfini o’lchaydigan rotametrlar va temperatura o’lchash asbobi.

### **IV. Ishni bajarish tartibi**



**9.1 - rasmda** tajriba o’tkazish qurilmasi tasvirlangan. Eksperimental qurilma naporli bak 1, "truba ichida truba" tipidagi issiqlik almashinish qurilmasi 2, suyuqliklarning sarfini o’lchaydigan rotametrlar 3, 4 va temperatura o’lchash asbobi 5 lardan iborat. Isituvchi agent sifatida issiq suv ( $60-80^{\circ}\text{S}$ ) ishlataladi va u isitkichning ichki trubasiga yo’naltiriladi. Sovutuvchi agent sifatida sovuq suv ( $11-15^{\circ}\text{S}$ ) ishlataladi va u isitkichning trubalararo bo’shlig‘iga yuboriladi.

**4.1** Issiqlik o’tkazish koeffistienti tajriba qurilmasida quyidagi tartibda aniqlanadi:

**4.2** Naporli bak 1 issiq suv bilan to’ldiriladi va uning temperaturasi ( $t_1$ ) o’lchanadi. So’ngra issiq suv almashinish jarayoniga yuborilib, rotametr yordamida sarfi ( $V_1$ ) aniqlanadi.

**4.3** Krandan kelayotgan sovuq suvning temperaturasi ( $t_1'$ ) aniqlanadi va isitkichga yuborilib, uning sarfi ( $V_2$ ) rotametr yordamida topiladi.

**4.4** 30 minutdan keyin issiq ( $t_2$ ) va sovuq ( $t_2'$ ) agentlarning temperaturasi, isitkichdan chiqish paytida o’lchanadi.

## Tajriba natijalarini hisoblash

Issiqlik o'tkazish koeffistientlarining tajribadan olingan qiymatlari issiqlik o'tkazishning asosiy tenglamasi orqali topiladi

$$K = \frac{Q}{F \cdot \Delta t_{yp}}$$

F - devorning yuzasi, F=0,193m<sup>2</sup>

$$Q_1 = G_1 \cdot c_1 \cdot (t_1 - t_2)$$

$$Q_2 = G_2 \cdot c_2 \cdot (t'_2 - t'_1)$$


bu erda Q<sub>1</sub> – issiq suvdagi issiqlik miqdori, Vt; Q<sub>2</sub> – sovuq suvdagi issiqlik miqdori, Vt; c<sub>1</sub>, c<sub>2</sub> - o'rtacha temperaturadagi issiq va sovuq suvning solishtirma issiqlik sig'imi koeffistienti (ilovaning 2 jadvalidan olinadi), J/kg·K.

$$\Delta t_{yp} = \frac{\Delta t_{ka} - \Delta t_{ku}}{2,31g \frac{\Delta t_{ka}}{\Delta t_{ku}}}$$

$$\Delta t_{ka} = (t_2 - t'_1)$$

$$\Delta t_{ku} = (t_1 - t'_2)$$

Issiqlik o'tkazish koeffistienti K ning hisobiy qiymatini quyidagi tenglamadan topiladi:



$$K = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_1} + \sum \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_2}}, \left[ \frac{Bm}{m^2 \cdot K} \right]$$

bu erda δ - truba devorining qalnligi δ=2 mm; λ - issiqlik o'tkazuvchanlik koeffistienti, λ=46,5 Vt/m·K; α<sub>1</sub>= 600 Vt/m·K; α<sub>2</sub>= 200 Vt/m·K;

So'ngra, tajribaviy va xisobiy issiqlik o'tkazish koeffistientlar taqqoslanib, tajribaning xatosi % larda aniqlanadi.

9-1 jadval

| Issiq suv sarfi |                 | Sovuq suv sarfi |                 | Issiq suvning isitkichga kirish paytidagi temperatur asi | Issiq suvning isitkichdan chiqish paytidagi temperatur asi | Sovuq suvning isitkichga kirish paytidagi temperatur asi | Sovuq suvning isitkichdan chiqish paytidagi temperatur asi | Issiqlik o'tkazish koeffistienti K, $\frac{Bm}{m^2 \cdot K}$ |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                 | $\frac{m^3}{c}$ |                 | $\frac{m^3}{c}$ | t <sub>1</sub> , °C                                      | t <sub>2</sub> , °C                                        | t <sub>1</sub> , °C                                      | t <sub>2</sub> , °C                                        |                                                              |
|                 |                 |                 |                 |                                                          |                                                            |                                                          |                                                            |                                                              |

**Izoh:** Talabalar tomonidan laboratoriya qurilmasi yordamida olingan kattaliklar yuqorida formulalar orqali hisoblab jadval to'ldiriladi.

## **V. olingan natijalar**

- 1.Talabalar issiqlik almashinish bo‘yicha nazariy va amaliy bilimga ega bo‘lishadi.
- 2.Issiqlik berish ko‘rsatkichlarini bilishadi.
- 3.Issiqlik miqdorini keltirib chiqarish bilimga ega bo‘lishadi.

## **VI. Natijalar aprobatsiyasi**

- 1.Issiqlik alamshinish jarayoni xarakatga keltiruvchi kuchni topish bo‘yicha hisob ishlari qabul qilinadi.
- 2.Talabalarni turbulizatsiya bo‘yicha hisoblari qabul qilinadi.
- 3.Berilayotgan issiqlik miqdorini toppish bo‘yicha xisobotlari qabul qilinadi.

## **VII. Xulosa**

- 1.Issqilik almashinish jarayonlari haqida bilimga ega bo‘lishadi
- 2.Nu, Pe, Gr, kriteriyulari xaqida bilimga ega bo‘lishadi.
- 3.Truba-ichida truba tipli issiqlik almashinish qurilmasi xaqida bilim va ko‘nikmaga ega bo‘lishadi.

### **Foydalanilgan adabiyotlar**

1. Yusufbekov N.R, Nurmuhamedov X.S, Ismatullayev P.R., Zokirov S.G., Mannonov U.V, Kimyo va oziq-ovqat sanoatlarining asosiy jaryon va qurilmalarini hisoblash va loyihalash. – Uslubiy qo‘llanma. T. Jaxon, 2000.-231 b.
2. Kasatkin. A.G Osnovnye prostessy i apparaty ximicheskoy texnologii. - M.: Ximiya 1973. – 727 s.
3. Salimov. Z, To‘ychiev I. Ximiyaviy texnologiya prostesslari va apparatlari. – Toshkent, o‘ituvchi, 1987. - 406 b.
4. Yusupbekov N.R., Nurmuhamedov X.S., Ismatullaev P.R. Kimyo va oziq-ovqat sanoatlarning jarayon va qurilmalari fanidan xisoblar va misollar. - Toshkent, Nisim, 1999. – 351 b.

## **10-LABORATORIYA ISHI:**

### **I-MAVZU: ERKIN KONVEKSIYA DAVRIDA HAVONING ISSIQLIK BERISH KOEFFISENTINI ANIQLASH.**

**II. Laboratoriya ishni bajarishdan maqsadi** – trubaning gorizontal yuzasida xavoning erkin konveksiya jarayonida tajriba yuli bilan issiqlik berish koefistienti  $\alpha$  ni aniqlash va cheksiz issiqlik berish koefistientini xisoblash uchun umumlashtirilgan bog‘liqlikni olish.

### **III. Laboratoriya ishi uchun kerakli asbob-uskunalar:**

- 3.1 ishchi blok,
- 3.2 temperaturalar bloki,
- 3.3 mikrokalkulyator, stol,
- 3.4 g‘ilof, avtomatik yondirg‘ich,
- 3.5 signalli armatura,
- 3.6 quvvat bloki, ekran.

## **IV. Ishni bajarish tartibi**

- 4.1** Sinalaetgan trubaga avtotransformator orqali kuchlanishi yuboriladi.
- 4.2** Tok kuchi va kuchlanishning miqdori aniqlanadi.
- 4.3** Termopara ko'rsatishini kuzatib, zarur issiqlik rejim belgilanadi (hamma termoparalar ko'rsatishi vaqt davomida o'zgarmaydi).
- 4.4** Temperaturani turg'un taqsimlanishida, elektr qizdirgich ajratgan issiqlik quvvatining qiymati, konveksiya va nurlanish yo'li bilan trubaning yon yuzasidan tarqalgan umumiyligi issiqlik miqdoriga teng bo'ladi.
- 4.5** So'ng truba yuzasidan temperatura o'lchanadi – xar bir nuqtasidan 3 marotaba har 5 minutda olingan natijalar hisobot jadvaliga kiritiladi.
- 4.6** Temperaturalar o'lchanaetgan daqiqada isitkichning quvvati va atrof-muxit temperaturasi belgilanadi.
- 4.7** Tajriba isitkich quvvatining ikkita qiymatida takrorlanadi (maksimal quvvat 0,2 kVt dan ortik bo'imasligi lozim).
- 4.8** Hisobot jadvaliga quyidagilar kiritiladi: tajribalar soni, jarayon davomiyligi  $\tau$  (s), tok kuchi  $I$  (A), kuchlanish  $\Delta U$  (V), quvvat  $W$  (Vt), potensiometr ko'rsatish bo'yicha temperaturalar  $t_1, t_2, \dots, t_n$  ( $^{\circ}$ S), truba yuzasining o'rtacha temperaturasi  $t_g$  ( $^{\circ}$ C), atrof – muxit temperautrasi –  $t_{xavo}$  ( $^{\circ}$ C).

### **Tajriba natijalarini hisoblash va hisobot tuzish**

1. Umumiy o'rtacha issiqlik berish koeffisientini aniqlaymiz:

$$\alpha = \frac{Q}{[(t_g - t_{xavo})F]}$$

bu erda  $Q=W$  – konveksiya va nurlanish bilan truba yuzasidan chetlanilgan issiqlik oqimi,  $Vt$  (o'rnatilgan rejimda u elektr isitkich quvvatiga teng);  $\bar{t}_o = \sum_{i=1}^n t_i / n$  – qizdirilgan yuzanining o'rtacha temperaturasi,  $^{\circ}$ S;  $F=\pi dl$  – issiqlik beruvchi yuza,  $m^2$ .

2. Nurlanish jarayoni uchun o'rtacha issiqlik berish koeffisientini aniqlaymiz.

$$\alpha_o = \frac{Q_o}{[(t_g - t_{xavo})F]}$$

bu erda  $Q_o = \varepsilon_k S_o F [(T_g/100)^4 - (T_{atr}/100)^4]$  – qizdirilayotgan yuzadan nurlanish usulida uzatilgan umumiy issiqlik oqimining qismi  $\varepsilon_k = \frac{1}{\left[ \frac{1}{\varepsilon_c} + \frac{F}{F_{amp}} \left( \frac{1}{\varepsilon_{amp}} - 1 \right) \right]}$  – keltirilgan

qoralik darajasi;  $\varepsilon_s$  – truba yuzasining qoralik darajasi (ma'lumotnomadan);  $\varepsilon_{atr}$  – atrofdagi jismlarning qoralik darajasi;  $F$  – trubaning issiqlik berish yuzasi,  $m^2$ ;  $F_{atr}$  – atrofdagi jismlarning yuzasi,  $m^2$  ( $F_{atr} >> F$  bulgani uchun  $\varepsilon_k = \varepsilon_s$ );  $S_o = 5,67$  – absolyut qora jismning nurlanish koeffisienti,  $Vt/(m^2 \cdot K^4)$ ;  $T_{atr}$  – atrofdagi jismlarning temperaturasi, K ( $T_{atr} - T_{xavo}$  deb qabul qilinadi).

3. Konveksiyada o'rtacha issiqlik berish koeffisientini xisoblash

$$\alpha_k = \alpha - \alpha_l$$

4. Birliksiz komplekslarni xisoblash:


$$Nu = \frac{\alpha d}{\lambda} \quad \text{va} \quad (Pr Gr) = \frac{gd^3}{\nu^2} \cdot \rho \Delta t \cdot Pr$$

Olingan ma'lumotlar ikkinchi xisobot jadvaliga kiritiladi.

$Nu = C(Gr \cdot Pr)^n$  kriteriyalari orasidagi darajali bog'liqlikni aniqlash uchun doyimiy kattaliklar  $C$  va  $n$  ni aniqlash lozim.

Darajali bog'liqlikni logarifmik koordinatalarda grafikda ko'rsatilgan tugri chizikni olish mumkin (19.2- rasm):

$$\lg Nu = \lg C + n \lg(Gr \cdot Pr) \quad (19.4)$$



19.2 – rasm. S va n doimiy kattaliklarni (19.4) tenglamadan grafik usulda aniqlash.

Doimiy kattalik  $n$  ning qiymati abssissa o'qiga to'g'ri chiziqning og'ish burchagi tangensi orqali aniqlanadi, ya'ni:

$$n = \frac{(\lg Nu_2 - \lg Nu_1)}{[\lg(Gr \cdot Pr)_2 - \lg(Gr \cdot Pr)_1]}$$

Doyimiy kattalik  $S$  esa quyidagi nisbatdan aniqlanadi:

$$C = \frac{Nu}{(Gr \cdot Pr)^n}$$

Tajriba yuli bilan topilgan darajali bog'liqlik birinchi xisobot jadvalining ko'rsatkichlari bilan taqqoslanadi.

### V. olingan natijalar

- 1.Talabalar havoni issiqlik berish bo'yicha nazariy va amaliy bilimga ega bo'lishadi.
- 2.G azlarning asosiy fizik-kimyoviy ko'rsatkichlarini bilishadi.
- 3.Issiqlik nurlanish bilimga ega bo'lishadi.

### VI. Natijalar aprobatsiyasi

- 1.Konvektiv issiqlik almshinish jarayoni xarakatga keltiruvchi kuchni topish bo'yicha hisob ishlari qabul qilinadi.
- 2.Talabalarni erkin konveksiya bo'yicha hisoblari qabul qilinadi.
- 3.Berilayotgan issiqlik miqdorini topish bo'yicha xisobotlari qabul qilinadi.

### VII. Xulosa

- 1.Havoning issiqlik berish jarayoni haqida bilimga ega bo'lishadi
- 2.Erkin konveksiya xaqida bilimga ega bo'lishadi.
- 3.Nu, Pr, Pe, Ga kriteriyalari xaqida bilim va ko'nikmaga ega bo'lishadi.

## Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yusufbekov N.R, Nurmuhamedov X.S, Ismatullayev P.R., Zokirov S.G., Mannonov U.V, Kimyo va oziq-ovqat sanoatlarining asosiy jaryon va qurilmalarini hisoblash va loyihalash. – Uslubiy qo'llanma. T. Jaxon, 2000.-231 b.
2. Kasatkin. A.G Osnovnye prostessy i apparaty ximicheskoy texnologii. - M.: Ximiya 1973. – 727 s.
3. Salimov. Z, To'ychiev I. Ximiyaviy texnologiya prostesslari va apparatlari. – Toshkent, o'ituvchi, 1987. - 406 b.
4. Yusupbekov N.R., Nurmuhamedov X.S., Ismatullaev P.R. Kimyo va oziq-ovqat sanoatlarning jarayon va qurilmalari fanidan xisoblar va misollar. - Toshkent, Nisim, 1999. – 351 b.

## 11-LABORATORIYA ISHI:

### I. MAVZU: ERITMALARNING TEMPERATURA DEPRESSIYASINI ANIQLASH.


**II. Laboratoriya ishining maqsadi:** suyultirilgan eritmalarining har hil bosim ta'sirida qaynash paytidagi temperatura depressiyasini tajriba yo'li bilan aniqlash.

### III. Laboratoriya uchun kerakli asbob-uskunalar:

- 3.1 suyultirilgan eritma quyilgan kolba,
- 3.2 eritmaning qaynash temperaturasini o'lchovchi termometr,
- 3.3 ikkilamchi bug'ning temperaturasini o'lchovchi termometr,
- 3.4 sovutkich, manometer,
- 3.5 Bunzen kolbasi,
- 3.6 vakuum-nasos, gaz isitkich.

### IV. Ishni bajarish tartibi

Laboratoriya tajriba qurilmasining sxemasi 11.1 - rasmda ko'rsatilgan.



11.1 - rasm. Laboratoriya tajriba qurilmasi

1 - suyultirilgan eritma quyilgan kolba; 2 - eritmaning qaynash temperaturasini o'lchovchi termometr; 3 - ikkilamchi bug'ning

temperaturasini o'lchovchi termometr; 4 – sovutkich; 5 - manometr; 6 - Bunzen kolbasi; 7 - vakuum-nasos; 8 - gaz isitkich.

- 4.1** Vakuum nasos va Bunzen kolbasi vositasida suyultirilgan eritma qo'yilgan kolbada vakuum xosil qilinadi.
- 4.2** vakuumning miqdori U-simon manometrning ko'rsatkichi bo'yicha o'lchanadi.
- 4.3** Eritmaning qaynash va ikkilamchi bug'ning temperaturasi termometrlar vositasida o'lchanadi.
- 4.4** Eritmani qaynash temperaturasigacha gaz isitkich yordamida qizdiriladi. Laboratoriya tajriba qurilmasida eritmaning temperatura depressiyasi quyidagi tartibda aniqlanadi:
- 4.5** Qurilmaning xolati tekshiriladi.
- 4.6** Laborant ishtirokida vakuum-nasos elektr tok manbaiga ulanadi va gaz isitkich yoqiladi.
- 4.7** Vakuum nasos yordamida sistemada eng ko'p siyraklanish xosil qilinib, kolbadagi eritmani qaynash xolatigacha qizdiriladi.
- 4.8** Eritmani qaynash paytidagi termometrlarning ko'rsatkichi bo'yicha, eritmaning qaynash temperaturasini ( $t$ ) va to'yingan bug'ning (ikkilamchi bu) temperurasini ( $\theta$ ) anqilab hisoblash jadvaliga yoziladi.
- 4.9** Vakuum nasos xosil qilayotgan vakuum miqdorini asta-sekin minimumgacha kran vositasida kamaytirilib, eritma qaynatiladi. Vakuum miqdori har hil bo'lganda, eritma qaynash paytida termometrlarning ko'rsatkichi anqilab, hisoblash jadvaliga yoziladi.
- 4.10** Gaz isitkich o'chiriladi. Eritmani asta-sekin sovitib, sistemada asta-sekin vakuum miqdori ko'paytiriladi va tajriba qaytadan bajariladi.

### Tajriba natijalarini hisoblash

Sistemada tajriba vaqtida vakuum har hil miqdorda o'zgarganda eritmaning temperatura depressiyasi quyidagi tenglama vositasida aniqlanadi:

$$\Delta'_T = t - \theta$$

Eritmaning temperatura depressiya nazariy jihatdan I.A.Tishenko tenglamasi orqali hisoblanadi.

$$\Delta' = 1,62 \cdot 10^{-2} \frac{T^2}{r} \Delta_{\text{atm}}$$

Formuladagi  $r$  - ning miqdori absolyut bosimning kattaligiga asosan ilovadagi 8 - jadvaldan aniqlanadi.

$\Delta_{\text{atm}}$  - eritmaning konstentrasiyasi bo'yicha ilovadagi 9-jadvaldan aniqlanadi. Tajriba olingan  $\Delta'_T$  qiymatini, A.I.Tishenko tenglamasi bilan hisoblangan  $\Delta'$  qiymati bilan taqqoslab tajribaning xatosi % miqdorida aniqlanadi.

### Hisoblash jadvali

| № | Eritma va uning konsentratsiyasi                 |                                                                       |                                                                         | Atmosfera<br>depressiyasi $\Delta' \text{ amm}$                             | bosimidagi temperatura                                                                      |                                                                            |
|---|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|   | Absolyut<br>bosim<br>$P_{abs} = P_{at-} P_{vak}$ | Eritmaning<br>qaynash<br>temperatura<br>si<br>$t, {}^{\circ}\text{C}$ | To‘yingan<br>bug‘ning<br>temperatu<br>rasi $\theta, {}^{\circ}\text{S}$ | Eritmaning<br>temperatura<br>depressiyas<br>$\Delta'_T, {}^{\circ}\text{C}$ | Eritmaning<br>hisoblangan<br>temperatura<br>depressiyasi<br>$\Delta'_T, {}^{\circ}\text{C}$ | Tajribaning<br>xatosi<br>$\frac{\Delta' - \Delta'_T}{\Delta'} \cdot 100\%$ |
| 1 |                                                  |                                                                       |                                                                         |                                                                             |                                                                                             |                                                                            |
| 2 |                                                  |                                                                       |                                                                         |                                                                             |                                                                                             |                                                                            |
| 3 |                                                  |                                                                       |                                                                         |                                                                             |                                                                                             |                                                                            |
| 4 |                                                  |                                                                       |                                                                         |                                                                             |                                                                                             |                                                                            |
| 5 |                                                  |                                                                       |                                                                         |                                                                             |                                                                                             |                                                                            |
| 6 |                                                  |                                                                       |                                                                         |                                                                             |                                                                                             |                                                                            |

**Izoh:** Eritma va uning konsentratsiyalarda qaynash temperaturalari laboratoriya ishini bajarishda topiladi va atmosfera bosimidagi temperatura depressiyasi hisoblanib talabalar tomonidan jadval to‘ldiriladi.

### V. olingan natijalar

- Depressiya bo‘yicha nazariy va amaliy bilimga ega bo‘lishadi.
- Suyqlik va gazlarning asosiy fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlarini bilishadi.
- Tishenko formulasini mohiyatini xaqida bilimga ega bo‘lishadi.

### VI. Natijalar aprobatsiyasi

- Talabalarni bug‘latish bo‘yicha hisob ishlari qabul qilinadi.
- Talabalarni temperatura depressiyasini topish hisoblari qabul qilinadi.
- Uch korpusli bug‘latish xaqida xisobotlari qabul qilinadi.

### VII. Xulosa

- Bug‘latish jarayoni haqida bilimga ega bo‘lishadi
- Konsentratsiyalar farqi xaqida bilimga ega bo‘lishadi.
- Temperatura depressiya xaqida bilim va ko‘nikmaga ega bo‘lishadi.

### Foydalanilgan adabiyotlar

- Yusufbekov N.R., Nurmuhamedov X.S., Ismatullayev P.R., Zokirov S.G., Mannonov U.V, Kimyo va oziq-ovqat sanoatlarining asosiy jaryon va qurilmalarini hisoblash va loyihalash. – Uslubiy qo‘llanma. T. Jaxon, 2000.-231 b.
- Kasatkin. A.G Osnovnye prostessy i apparaty ximicheskoy texnologii. - M.: Ximiya 1973. – 727 s.
- Salimov. Z, To‘ychiev I. Ximiyaviy texnologiya prostesslari va apparatlari. – Toshkent, o‘ituvchi, 1987. - 406 b.
- Yusupbekov N.R., Nurmuhamedov X.S., Ismatullaev P.R. Kimyo va oziq-ovqat sanoatlarining jarayon va qurilmalari fanidan xisoblar va misollar. - Toshkent, Nisim, 1999. – 351 b.

## **12-LABORATORIYA ISHI:**

### **I-MAVZU: QURITISH QURILMASIDA QURISH JARAYONINI O'RGANISH. QURITISH JARAYONING KINETIKASI.**


**II. Laboratoriya ishining maqsadi:** materialni quritishda namlik miqdorini aniqlash, issiqlikni va havoni solishtirma sarf miqdorlarini aniqlashdan iborat bo'lib, I – x diagrammasida ko'rish jarayoni tasvilanadi.

### **III. Laboratoriya ishi uchun kerakli asbob-uskunalar:**

- 3.1** elektroyuritkich,
- 3.2** diffuzor,
- 3.3** ventilyator,
- 3.4** quritkichning qobig'i (400x400),  $N_2SO_4$  bilan to'ldirilgan idish uchun trubaning kengaygan qismi,
- 3.5** quruq va xo'l termometrlar (quritishdan oldin),
- 3.6** elektr isitkich, tarozi,
- 3.7** havo oqimi xarakatlanadigan truba  $D = 200$  mm, quruq va xo'l termometrlar.

### **IV. Ishni bajarish tartibi**

12.1- rasmda laboratoriya qurilmasi tasvirlangan.



12.1-rasm. Laboratoriya qurilmasining sxemasi

1-elektroyuritkich; 2-diffuzor; 3-ventilyator; 4-quritkichning qobig'i (400x400); 6-  $N_2SO_4$  b-n to'ldirilgan idish uchun trubaning kengaygan qismi; 7-quruq va xo'l termometrlar (quritishdan oldin); 8-elektr isitkich; 9-tarozi; 10- avo oqimi xarakatlanadigan truba  $D = 200$  mm; 11-quruq va xo'l termometrlar (quritishdan keyin); 12- konfuzor; 13- havo beriladigan patrubka; 14-ishlatilgan havo chiqaradigan patrubka; 15-havo sarfini sozlovchi moslama.

**4.1.** Qurilmadagi quritgich, ventilyator, tarozi, isitkich havoning miqdorini o'lchovchi shiber, termometrlarning holati tekshiriladi.

**4.2.** Quritish uchun 100 – 120 g miqdorda namlangan material tortib olinadi.

**4.3.** Namlangan material quritish uskunasidagi kamera ichidagi tarozi pallasiga qo'yib quritiladi.

**4.4.** Xo'l va quruq termometrlarning birinchi ko'rsat-kichlari yozib olinadi.

**4.5.** “Assman” psixrometri yordamida quruq va xo‘l termometrlar ko‘rsatkichi o‘lchanadi (Ramzin diagrammasida havoning boshlang‘ich nuqtasini anilash u-n ).

**4.6.** Quritish apparati tok manbaiga ulanadi.

**4.7.** Ma’lum vaqtdan so‘ng (o‘qituvchi ko‘rsatmasidan so‘ng) quruq va xo‘l termometrlar ko‘rsatkichi o‘lchanadi.

### **Tajriba natijalarini xisoblash**

Olingan natijalarga asosan  $I - x$  diagrammada nazariy quritish jarayoni tasvirlanadi.  $I - x$  diagrammaga bir bo‘lak kalka kog‘ozni qo‘yib koordinatalar o‘qi ko‘chirib olinadi va kalka kog‘ozida tajribada aniqlangan havoning quritishdan avvalgi, quritkichga kirish va chiqish xolati A, V, S, nuqtalar bilan tasvirlanadi.

Bug‘langan namlikning miqdori  $W$  aniqlanadi

$$W = G_1 - G_2 \quad (12.1)$$

bu erda  $G_1$  - nam materialning massasi, kg/s;  $G_2$  - quruq materialning massasi, kg/s;

Havo sarfi (6.15) tenglamasi yordamida aniqlanadi:

$$L = \frac{W}{x_2 - x_0} \quad (12.2)$$

Havoning solishtirma sarf miqdori:

$$l = \frac{1}{x_2 - x_0} \quad (12.3)$$

Quritish uchun ketgan issiqlik sarfi quyidagi tenglama bilan aniqlanadi:

$$Q = q \cdot W \quad (12.4)$$

bu erda – solishtirma issiqlik sarfi

$$q = \frac{I_2 - I_1}{x_2 - x_0} \quad (12.5)$$

bu erda  $I_1, I_2$  - havoning quritkichga kirishi va chiqishi vaqtidagi entalpiyasining iymati, kJ/kg  $I - x$  diagrammadan aniqlanadi.

### **Xisoblash jadvali**

| Havo muxitining temperaturasi |                        | havoning quritish kamerasigacha bo‘lgan temperaturasi |                        | havoning quritish kamersining keyining temperaturasi |                        | Nam materialning miqdori, kg | quritilgan materialning miqdori, kg |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Xo‘l termometr, t, °S         | Quruq termometr, t, °S | xo‘l termometr, t, °S                                 | quruq termometr, t, °S | xo‘l termometr, t, °S                                | quruq termometr, t, °S |                              |                                     |

**Izoh:** Laboratoriya natijalari olinib quyidagi jadval talabalar tomonidan

to‘ldiriladi.

### **V. olingan natijalar**

- 1.Talabalar quritish jarayoni bo‘yicha nazariy va amaliy bilimga ega bo‘lishadi.
- 2.Quritish turlari xaqida ko‘nikmaga ega bo‘lishadi.
- 3.Quritish kinetikasi xaqida bilimga ega bo‘lishadi.

### **VI. Natijalar aprobatsiyasi**

- 1.Quritishda yoqotilgan namlikni topish bo‘yicha hisob ishlari qabul qilinadi.
- 2.Talabalarni Ramzinning I-X diagrammasida entalpiyani topish bo‘yicha hisoblari qabul qilinadi.
- 3.Konvektiv quritish xaqida xisobotlari qabul qilinadi.

### **VII. Xulosa**

- 1.Sublimatsion quritish haqida bilimga ega bo‘lishadi
- 2.Dielektrik quritish xaqida bilimga ega bo‘lishadi.
- 3.Kontaktli quritish xaqida bilim va ko‘nikmaga ega bo‘lishadi.

### **Foydalanilgan adabiyotlar**

1. Yusufbekov N.R, Nurmuhamedov X.S, Ismatullayev P.R., Zokirov S.G., Mannonov U.V, Kimyo va oziq-ovqat sanoatlarining asosiy jaryon va qurilmalarini hisoblash va loyihalash. – Uslubiy qo‘llanma. T. Jaxon, 2000.-231 b.
2. Kasatkin. A.G Osnovnye prossessy i apparaty ximicheskoy texnologii. - M.: Ximiya 1973. – 727 s.
3. Salimov. Z, To‘ychiev I. Ximiyaviy texnologiya prossesslari va apparatlari. – Toshkent, o‘ituvchi, 1987. - 406 b.
4. Yusupbekov N.R., Nurmuhamedov X.S., Ismatullaev P.R. Kimyo va oziq-ovqat sanoatlarning jarayon va qurilmalari fanidan xisoblar va misollar. - Toshkent, Nisim, 1999. – 351 b.

## **13-LABORATORIYA ISHI:**

### **I. MAVZU: HARAKATCHAN NASADKALI KOLONNALARDA MASSA BERISH VA O'TKAZISH KOEFFITSENTINI ANIQLASH.**


**II. Laboratoriya ishining maqsadi:** mavhum qaynovchi qatlamlili nasadkali kolonnalarda, modda berish koeffistienti, quruq va ho'llangan nasadkaning gidravlik qarshilklarini aniqlashdir.

### **III. Laboratoriya ishi uchun kerakli asbob-uskunalar:**

- 3.1** kolonna,
- 3.2** ag'darilma tarelka,
- 3.3** tomchi ajratgich, nasos,
- 3.4** suyuqlik sarfini rostlovchi kran,
- 3.5** suyuqlik sarfini o'lchovchi rotametr,
- 3.6** purkagich, ventilyator,
- 3.7** Pito-Prandtl trubkasi,
- 3.8** havoning miqdorini rostlovchi moslama,
- 3.9** suv to'ldirilgan bak, nasadka,
- 3.10** mikromanometr, psixrometrlar.

### **IV. Ishning bajarish tartibi**

- 4.1** Qurilma vertikal kolonna bo'lib, uning ichki qismiga ag'darilma tarelka o'rnatilgan. Tarelka elaksimon bo'lib, teshiklarining diametri  $d=0,016$  m, kolonna yuzasini egallagan tarelkaning ozod qismi  $F = 20\%$  ga teng.
- 4.2** Nasadka sifatida tarelkaga diametri  $d=37$  mm bo'lgan sharlar solingan. Sharlar qatlamining g'ovakliligi  $\varepsilon = 0,4$  ga teng, sharlarning soni  $n = 90$  ta. Nasadka qatlamining balandligi  $N_n = 200$  mm.
- 4.3** Kolonna ishlash holatining balandligi  $N_i = 1200$  mm ga teng. Markazdan qochma nasos (4) orqali purkagich (7) ga suv beriladi. Suvning sarfi rotametr (6) orqali o'lchanib, sarfi kran (5) bilan rostlanadi.
- 4.4** Havo diametri  $d = 110$  mm bo'lgan truba orqali ventilyator vositasida beriladi. Havoning sarfi maxsus moslama bilan o'zgartiriladi, uning sarflanish miqdori mikromanometrga (14) ulangan Pito-Prandtl (8) trubkasi



13.1-rasm. Laboratoriya qurilmasining sxemasi. 1- kolonna; 2- ag'darilma tarelka; 3- tomchi ajratgich; 4- nasos; 5- suyuqlik sarfini rostlovchi kran; 6- suyuqlik sarfini o'chovchi rotametr; 7- purkagich; 8- ventilyator; 9- Pito-Prandtl trubkasi; 10- havoning miqdorini rostlovchi moslama; 11- suv to'ldirilgan bak; 12- nasadka; 13,14- mikromanometr; 15,16 - psixrometrlar.

**4.5** Psixrometrлар (15), (16) bilan kolonnaga kirayotgan havoning nam saqlashi, ( $x_b$ ,  $x_{ox}$ ) quruq va xo'1 termometrlar vositasida aniqlanadi.

**4.6** Ushbu ishda gaz fazasidagi modda berish koeffisientining  $\beta_u$  iymati, suvni havoda bug'lanishi samaradorligiga qarab 2 xil sharoitda aniqlanadi.

1.  $Z=\text{const}$  bo'lganda,  $\beta_u=f(w_o)$  bog'lanishini keltirib chiqarish.
2.  $w=\text{const}$  bo'lganda,  $\beta_u=f(Z)$ , bog'lanishini keltirib chiqarish.

Qurilmaning holati tekshirilib, laborant ishtirokida markazdan qochma nasos ishga tushirilib, suvni temperaturasi o'zgarmas holatga kelguncha sterkulstiya qilinadi. Rotametrning ko'rsatkichi bo'yicha suvning sarfi miqdori o'zgarmas (o'qituvchi ko'rsatmasiga asosan) qilib olinadi. Havoning sarf miqdorini 4 marta rostlovchi moslama (10) yordamida o'zgartirib, ventilyator (8) orqali havo beriladi, hamda mikromanometr (14) ko'rsatkichi va psixrometr (15), (16) kolonnadan oldingi va keyingi ko'rsatkichlarini hisoblash jadvaliga yoziladi.

Ikkinci usulda havoning sarf miqdorini o'zgarmas holatda suvning sarfi 4 marta rotametrning ko'rsatkichi bo'yicha o'zgartirilib, psixrometrлarning ko'rsatkichi hisoblash jadvaliga yoziladi.

Tajriba o'tkazilgandan so'ng modda berish koeffisienti (11.31) tenglama bilan, havoning tezligi ( 11.36 ) va namlash zichligi Z (11.37) tenglamalar bilan xisoblanadi. Tajriba natijalari asosida  $Z=\text{const}$  bo'lganda  $\beta_u-w_o$  orasidagi va  $W=\text{const}$  bo'lganda  $\beta_u-Z$  orasida o'zaro bog'lanish grafiklari millimetrlı kog'ozda tasvirlanadi.

| O‘lchanadigan miqdorlar                                       | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| Havo sarfi $V_c$ , m <sup>3</sup> /s                          |   |   |   |   |
| Suvning sarfi $V$ , m <sup>3</sup> /soat                      |   |   |   |   |
| Kolonnaga kirayotgan havoning temperaturasi, °S               |   |   |   |   |
| quruqhavoning temperaturasi - $t_k$ , °S                      |   |   |   |   |
| ho‘l termometrning temperaturasi - $t_x$ , °S                 |   |   |   |   |
| Kolonnaga kirayotgan havoning nam saqlashi- $x_b$ , kg/kg     |   |   |   |   |
| Kolonnadan chiqayotgan havoning temperaturasi - $t_{ch}$ , °S |   |   |   |   |
| quruqhavoning temperaturasi - $t_k$ , °S                      |   |   |   |   |
| Kolonnadan chiqayotgan havoning nam saqlashi- $x$ , kg/kg     |   |   |   |   |

**Izoh:** Miqdorlar topilib yuqorida formulalar yordamida hisoblanib talabalar tomonidan jadval to‘ldiriladi.

### Tajriba kursatkichlarini xisoblash

1. Ikki xil usul uchun modda berish koeffistientini quyidagi tenglama bilan hisoblaymiz:

$$\beta_y = K_y = \frac{M}{F \cdot \Delta y_{yp}} \quad (13.1)$$

bu erda  $M$  - suvdan havoga o‘tgan namlik miqdori, kg/s;  $F = 0,031 \text{ m}^2$  - tarelkaning ish yuzasi, m<sup>2</sup>;  $\Delta y_r$  - jarayonning harakatlantiruvchi kuchi, kg/kg.

2. Suvdan havoga o‘tgan namlikning miqdori quyidagi tenglama bilan aniqlanadi:

$$M = G_x \cdot (y_o - y_{\delta}) \quad (13.2)$$

bu erda  $G_x$  - havoning massaviy sarfi, kg/s;  $x_b, x_o$ -havoning dastlabki va kolonnadan chiqishdagi nam saqlashi, quruq va xo‘l termometrning temperurasiga asosan I- x diagrammadan aniqlanadi.

3. Havoning massaviy sarfi quyidagicha aniqlanadi:

$$G_x = V_c \cdot \rho \quad (13.3)$$

bu erda  $V_c$  - havoning hajmiy sarfi, m<sup>3</sup>/s;  $\rho$  - gazning zichligi, kg/m<sup>3</sup>.

4. Havoning hajmiy sarfi pnevmometrik Pito-Prandtl naychasi ko‘rsatkichi bo‘yicha, olingan dinamik naporning qiymati orqali aniqlanadi:  $h_o = w^2 / 2g$

bu erdan  $w = \sqrt{2g \cdot h_o}$

Havoning hajmiy sarfi esa:

$$V_c = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot \varphi \sqrt{2g \cdot h_o} \quad (13.4)$$

bu erda  $d=110$  mm - havo berilayotgan trubaning diametri, m;  $\phi = 0,97$ -sarflanish koeffistienti;  $h_d$ -dinamik napor, havo ustunida.

5. Jarayonning harakatlantiruvchi kuchi  $\Delta x_{ur}$  quyidagicha aniqlanadi:

$$\Delta x_{yp} = \frac{(x_m - x_\delta) - (x_m - x_o)}{2,3 \lg \frac{x_m - x_\delta}{x_m - x_o}} \quad (13.5)$$

bu erda  $x_m$ -havoning muvozanat holatdagi nam saqlashi, temperaturaga I-x diagrammadan aniqlanadi.

6. Havoning mavhum tezligi sekundi sarf tenglamasidan aniqlanadi:

$$w_o = \frac{V_c}{F} \quad (13.6)$$

bu erda  $F = 0,0314 \text{ m}^2$  - kolonnaning ko'ndalang kesim yuzasi. Suvning sarf miqdori bo'yicha namlash zichligi quyidagi tenglama bilan aniqlanadi:

$$Z = \frac{G}{3600 \cdot F} \quad (13.7)$$

bu erda  $Z$  -namlash zichligi;  $G$  - suvning sarf mikdori, rotametrning ko'rsatkichi bo'yicha grafikdan aniqlanadi.

Quruq va xo'llangan nasadkaning gidravlik qarshiliginini aniqlash.

Havoning sarfini rostlovchi maxsus moslama (10) yordamida 4 marta o'zgartirib, mikromanometr (13,14) bilan quruq nasadka gidravlik qarshiliginini va havoning sarfini aniqlaymiz. So'ngra kolonnaga markazdan qochma nasos yordamida suv berib, suvning sarfini o'zgarmas ( $G=const$ ) holatida mikromanometrning (13) ko'rsatkichi bo'yicha, ho'llangan nasadkaning gidravlik qarshiliginini aniqlanadi. Havoning sarfini mikromanometr (14) bilan aniqlanadi. Bu tajribani 4 marta qaytaramiz. Olingan tajriba natijalarini 13-2 hisoblash jadvaliga yozamiz.

13-2 jadval

|                                                                                                                   | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| 14- mikromanometrning kursatkichi bo'yicha xavoning sarfi, $\text{m}^3/\text{soat}$                               |   |   |   |   |
| 13 mikromanometrning kursatkichi bo'yicha Rotametrning ko'rsatkichi bo'yicha Suvning sarfi, $\text{m}^3/\text{s}$ |   |   |   |   |
| 13 mikromanometrning ko'rsatkichi bo'yicha                                                                        |   |   |   |   |

**Izoh:** Tajribada olingan quruq va ho'llangan nasadkalarning gidravlik qarshiliklarining qiymatini (13.7), (13.6) tenglama bilan hisoblangan qiymatlari bilan taqqoslab xatosi % larda aniqlanadi.

13-2 Hisoblash jadvalidagi tajriba natijalariga asosan havoning tezligi (11.36), namlash tezligi esa (11.37) tenglamalar yordamida xisoblanadi. Quruq va ho'llangan nasadkalarning gidravlik qarshiligining o'lchov birligi Pa da ifodalab tezlik bilan

o‘zaro bog‘lanishlari, ya’ni  $\Delta P_{k-w_o}$  va  $\Delta P_{x-w_o}$  grafiklari millimetrlı qog‘ozda tasvirlanadi.

## V. olingan natijalar

- 1.Talabalar suyuqlik Turbulent diffuziya koeffistienti bo‘yicha nazariy va amaliy bilimga ega bo‘lishadi.
- 2.Suyqlik va gazlarning asosiy fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlarini bilishadi.
- 3.Xarakatchan nasadkalarda massa berishni keltirib chiqarish bilimga ega bo‘lishadi.

## VI. Natijalar aprobatasiyasi

- 1.Talabalarni massa almashinish jarayonlari bo‘yicha hisob ishlari qabul qilinadi.
- 2.Talabalarni yutilayotgan gaz mioqdonini topish bo‘yicha hisoblari qabul qilinadi.
- 3.Absorbsiya jarayonlari asosiy xisobotlari qabul qilinadi.

## VII. Xulosa

- 1.Yutilayotgan gaz miqdori haqida bilimga ega bo‘lishadi
2. Quruq va xo‘llangan nasadkaning gidravlik qarshiligini aniqlash bilimiga ega bo‘lishadi.
3. Jarayonning harakatlantiruvchi kuchi xaqida bilim va ko‘nikmaga ega bo‘lishadi.

## Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yusufbekov N.R, Nurmuhamedov X.S, Ismatullayev P.R., Zokirov S.G., Mannonov U.V, Kimyo va oziq-ovqat sanoatlarining asosiy jaryon va qurilmalarini hisoblash va loyihalash. – Uslubiy qo‘llanma. T. Jaxon, 2000.-231 b.
2. Kasatkin. A.G Osnovnye prostessy i apparaty ximicheskoy texnologii. - M.: Ximiya 1973. – 727 s.
3. Salimov. Z, To‘ychiev I. Ximiyaviy texnologiya prostesslari va apparatlari. – Toshkent, o‘ituvchi, 1987. - 406 b.
4. Yusupbekov N.R., Nurmuhamedov X.S., Ismatullaev P.R. Kimyo va oziq-ovqat sanoatlarning jarayon va qurilmalari fanidan xisoblar va misollar. - Toshkent, Nisim, 1999. – 351 b.

## 14-LABORATORIYA ISHI:

### I-MAVZU: YARIM SFERIK AKTIV KO‘MIR QATLAMLI ADSORBER GIDRODINAMIKASINI O‘RGANISH.


**II. Laboratoriya ishining maqsadi:** o‘zgarmas adsorbent qatlamiagi gidravlik qarshilikni aniqlab,  $Eu=f(Re)$  orasidagi bog‘lanish grafigini qurish, tajriba natijalari asosida  $A$ ,  $s$  koeffistientlari va daraja ko‘rsatkichi  $n$  hisoblanadi.

#### III. Laboratoriya ishi uchun kerakli asbob-uskunalar:

- 3.1 adsorber,
- 3.2 tashqi to‘r, ichki to‘r,
- 3.3 ventillar,
- 3.4 RS-7 rotametr,
- 3.5 MMN-240 mikromonometr,
- 3.6 difmanometr.

#### IV. Ishni bajarish tartibi

14.1 rasmda laboratoriya qurilmasining sxemasi ko‘rsatilgan.



14 .1 rasm. Adsorbent qatlamingin gidravlik qarshiligini aniqlash laboratoriya qurilmasi:

1 – adsorber; 2 – tashqi to‘r; 3 – ichki to‘r; 4, 5 – ventillar; 6 – RS-7 rotametr; 7 – MMN-240 mikromonometr; 8 – difmanometr.

- 4.1 Laboratoriya qurilmasi o‘zgaruvchan ko‘ndalang kesimdagи adsorberdan iborat bo‘lib, uning ichiga tashki va ichki to‘r o‘rnatalgan.
- 4.2 To‘rlar orasi tula va yarim sfera qatlamida aktivlangan ko‘mir bilan to‘ldiriladi. Qurilmaga havo yuqori bosimli ventilyator orqali yoki ballonga to‘ldirilgan siqilgan havo beriladi.
- 4.3 Havoning sarfi rotametr ko‘rsatkichi bo‘yicha 4 va 5 kran orqali sozlanadi. Adsorberdagи bosimlarning farqi mikromonometr MMN-240 va difmanometr bilan o‘lchanadi.
- 4.4 O‘zgaruvchan ko‘ndalang kesimli qatlamdagи aktivlangan ko‘mirning gidravlik qarshiligi quyidagi tartibda o‘lchanadi:
- 4.5 Tekshirilayotgan aktivlangan ko‘mirning sochiluvchan zichligi aniklanadi. Bu kattalikni o‘lhash uchun ma’lum mikdordagi aktivlangan ko‘mirni tarozida tortib stilindrga solinadi va uning egallagan xajmini mikrometr bilan o‘lchanadi.
- 4.6 Katlamdagи bo‘s sh xajm (14.1) tenglama orqali aniqlanadi.
- 4.7 Gaz oqimi bilan yuvilayotgan xajm birligidagi qatlaming erkin yuzasi (15.1) tenglama yordamidagi qatlaming erkin yuzasi (15.5) tenglama yordamida xar qanday ko‘ndalang kesim uchun kanallarning ekvivalent diametri (15.10) tenglama bilan xisoblanadi.
- 4.8 Xavoning zichligi, qovushqoqligi temperaturaga asosan ilovaning 2 jadvalidan aniqlanib, xar qanday rejim uchun Reynolds kriteriyasi hisoblanadi.
- 4.9 Adsorberga aktivlangan ko‘mir solmasdan ventilyator orqali berilayotgan havo oqimining sarflanish mikdorini RS-7 rotametri yordamida har xil

o‘zgartirib laboratoriya qurilmasining gidravlik qarshiligidini mikromanometr va difmanometr bilan o‘lchanadi.

**4.10** So‘ngra, adsorberni aktivlangan ko‘mir bilan to‘ldirib, ventilyator yordamida laboratoriya qurilmasiga havo beriladi. 4 yoki 5 kran asta-ochilib, rotametrning ko‘rsatkichi bo‘yicha havoning sarflanish miqdori aniqlanadi.

**4.11** Tajriba davomida havoning sarflanish miqdorini rotametrning ko‘rsatkichi bo‘yicha oshirib, laboratoriya qurilmasining gidravlik qarshiligidini quruq adsorberda va adsorber ko‘mir bilan to‘ldirilgan xolda 5-6 marta mikromanometr va difmanometr bilan o‘lchanadi.

**4.12** Tajriba natijalari hisoblash jadvaliga yoziladi.

### **Tajriba natijalarini xisoblash**

1. Havoning sekundli sarfi miqdoriga asosan modifikasiyalashtirilgan Reynolds kriterisini aniqlaymiz.

$$Re_m = \frac{w_x d_e \psi}{\nu(1 - \Sigma)} \quad (14.1)$$

bu erda  $w_x = w / \varepsilon$  oqimning xakikiy tezligi (bush kanallardagi tezlik);  $d_e$  – kanallarning ekvivalent diametri, m;  $\nu$  – kinematik qovushqoqlik,  $m^2/s$  uning qiymati ilovaning 2 jadvalidan aniqlanadi,  $\psi$  – zarrachalarning shakli, stilindrsimon shaklli zarrachalar uchun  $\psi = 0,9$  teng;  $\varepsilon$  – qatlamning bo‘sish xajmi,  $m^3/m^3$ .

2. Geometrik o‘xshashlik simpleksi G quyidagicha aniqlanadi:

$$G=L/d_e \quad (14.2)$$

3. O‘lchanan qatlamdagagi bosimlar farqining miqdori bo‘yicha Eyler kriteriysi hisoblanadi:

$$Eu = \frac{\Delta P}{\rho w_x^2} \quad (14.3)$$

bu erda  $\rho$  – xavoning zichligi,  $kg/m^3$  (ilovadagi 1 jadvaldan olinadi).

4. Logarifm kordinatlarida tajriba natijalari asosida  $Eu/G=f(Re)$  orasidagi bog‘lanish grafigi tasvirlanadi.

5.  $Eu/G=f(Re)$  grafigidan havo oqimining laminar va turbulent xarakati rejimida s koeffisientining miqdori va daraja ko‘rsatkichi  $n$  aniqlanadi.

15-1 jadval

| Tajriba | $w_x$ ,<br>m/s | $\Delta P$ ,<br>Pa | $Eu = \frac{\Delta H}{\rho w_x^2}$ | $Re = \frac{w_x d_e \psi}{\nu(1 - \Sigma)}$ | $\lg \frac{Eu}{G}$ | $\lg Re$ |
|---------|----------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|----------|
| 1.      |                |                    |                                    |                                             |                    |          |
| 2.      |                |                    |                                    |                                             |                    |          |
| 3.      |                |                    |                                    |                                             |                    |          |
| 4.      |                |                    |                                    |                                             |                    |          |
| 5.      |                |                    |                                    |                                             |                    |          |
| 6.      |                |                    |                                    |                                             |                    |          |
| 7.      |                |                    |                                    |                                             |                    |          |
| 8.      |                |                    |                                    |                                             |                    |          |

**Izoh:** turbulent rejimlar uchun gidravlik qarshiliklar  $\Delta P_{lam.}$  va  $\Delta P_{tur.}$  xisoblanadi. Tajribadan olingan  $\Delta P_{lam.}$  va  $\Delta P_{tur.}$  qiymatlari xisoblanganlari bilan solishtiriladi va aniqligi % lar xisobida aniqlanadi.

### V. olingan natijalar

- 1.Talabalar Adsorbsiya jarayoni bo'yicha nazariy va amaliy bilimga ega bo'lishadi.
- 2.Yutilayotgan gazlarning asosiy fizik-kimyoviy ko'rsatkichlarini bilishadi.
- 3.Geometrik o'xshashlik simpleksi bilimga ega bo'lishadi.

### VI. Natijalar aprobatsiyasi

- 1.Talabalarni adsorberda yutilayotgan gaz miqdorini topish bo'yicha hisob ishlari qabul qilinadi.
- 2.Talabalarni Adsorberdag'i bosimlarning farqini topish hisoblari qabul qilinadi.
- 3.Suyuqlik xarakati laminar yoki turbulentligida gidravlik qarshiliklarni bilish uchun ishlangan xisobotlari qabul qilinadi.

### VII. Xulosa

- 1.Adsorbsiya haqida bilimga ega bo'lishadi
- 2.Desorbsiya xaqida bilimga ega bo'lishadi.
- 3.Adsorbsiyalanish xaqida bilim va ko'nikmaga ega bo'lishadi.

### Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yusufbekov N.R., Nurmuhamedov X.S., Ismatullayev P.R., Zokirov S.G., Mannonov U.V, Kimyo va oziq-ovqat sanoatlarining asosiy jaryon va qurilmalarini hisoblash va loyihalash. – Uslubiy qo'llanma. T. Jaxon, 2000.-231 b.
2. Kasatkin. A.G Osnovnye prossessy i apparaty ximicheskoy texnologii. - M.: Ximiya 1973. – 727 s.
3. Salimov. Z, To'ychiev I. Ximiyaviy texnologiya prossesslari va apparatlari. – Toshkent, o'ituvchi, 1987. - 406 b.
4. Yusupbekov N.R., Nurmuhamedov X.S., Ismatullaev P.R. Kimyo va oziq-ovqat sanoatlarning jarayon va qurilmalari fanidan xisoblar va misollar. - Toshkent, Nisim, 1999. – 351 b.

### 15-LABORATORIYA ISHI:

#### **I- MAVZU: SOCHILUVCHAN MATERIALLARNI SOLISHTIRMA YUZASINI ANIQLASH VA ELAKLARDA FRAKSIYALARGA AJRATISH.**

- II. Laboratoriya ishining maqsadi:** Dispers materialning zarrachalar o'lchamini taqsimlovchi differential va integral egri chiziqlarini tuzish va o'rGANISH. Tuzilgan grafiklar asosida zarrachalarning o'rtacha o'lchami  $d_{urt}$  va chetlanish koefficientini  $R_{ch}$  aniqlash. Filtratsion usul bilan dispersion materialning solishtirma yuzasini  $S_{sol}$  aniqlash.

### **III. Laboratoriya ishi uchun kerakli asbob-uskunalar:**

- 3.1 qopqoq,**
- 3.2 elaklar to‘plami,**
- 3.3 stolcha, eksstentrikli val,**
- 3.4 stamina, elektrodvigatel, kulisa,**
- 3.5 vint, richag, plunjер, gilza,**
- 3.6 dispers material, gidravlik press,**
- 3.7 shlang, suvli manometer,**
- 3.8 jo‘mraklar, Mariotta idishi,**
- 3.9 o‘lchovli stilindr.**


### **IV. Ishni bajarish tartibi**

**4.1 Elakli saralash tahlili.** Kukunsimon materialning namunasini (100-200g) yuqoridagi elakga joylashtiriladi, 1 qopqoq bilan yopiladi va mexaniq saralash stolcha 3 da vintlar 8 bilan mustahkamlanadi (15.1 a-rasm).

**4.2 Elektrodvigatel** 6 yoqiladi va 20-30 min davomida elash tugagandan so‘ng tegishli elakdagi xar bir fraksiya texnikaviy tarozida 0,01 g aniqlikgacha tortiladi va hisobot jadvaliga kiritiladi.

**4.3 Xamma frakstiyaning yig‘indisi taxlil** uchun olingan dastlabki namunaning massasidan 2% dan ko‘p farq qilmasligi kerak.

**4.4** Kukunning solishtirma yuzasini aniqlash. Aniqligi 0,01 g gacha tortilgan kukunning namunasi gilza 11 ga joylashtiriladi. Dispers materialning namunasi 12 shunday tanlanishi kerakki (kukunsimon yoki changsimon) u gilzaning 1/3 - 1/2 xajmini to‘ldirishi lozim.



15.1-rasm. Qurilmaning sxemasi

a) – mexaniq elash uchun moslangan 0,28 M qurilmaning sxemasi; b) – xavo o‘tish usuli b-n zarrachalarning solishtirma yuzasini aniqlashga moslangan qurilmaning sxemasi; 1- qopqoq; 2 – elaklar to‘plami; 3 – stolcha; 4 – eksstentrikli val; 5 – stanina; 6 – elektrodvigatel; 7 – kulisa; 8 – vint; 9 – richag; 10 – plunjер; 11 – gilza; 12 – dispers material; 13 – gidravlik press; 14 – shlang; 15 – suvli manometr; 16, 17, 19 – jo‘mraklar; 18 – Mariotta idishi; 20 – o‘lchovli stilindr.

- 4.4** Dastlab gilza tubiga filtrlovchi kog'oz joylashtiriladi. Gilzaga solingan kukunning ustiga ikkinchi filtrlovchi kog'oz, so'ngra plunjer 10 bilan yopiladi. Gilza qo'l gidravlik pressi 13 ga qo'yilib 3-4 MPa bosimgacha presslanadi.
- 4.5** Presslangan materialning qatlami gilzaning shkalasi bo'yicha o'lchanadi. So'ngra gilza vakuum shlangi 14 bilan qurilmaning o'lchov kismiga ulanadi. Xamma o'lchovlar atrof muxitning temperato'rasi doimiy ( $20-25^{\circ}\text{C}$ ) bo'lganda bajariladi.
- 4.6** O'lchovlar paytida temperato'ra  $0,2^{\circ}\text{C}$  dan yuqori ko'tarilishi mumkin emas. Mariotta idishi 18 xona temperato'rasiga teng bo'lgan distillangan suv bilan 16,17 jo'mraklar yordamida to'ldiriladi.
- 4.7** Idish to'ldirilgandan so'ng 16, 17 jo'mraklar yopiladi. Agar 19 jo'mrak yoki shishali otvodka havo pufakchalari qolgan bo'lsa, unda 16 va 19 jo'mraklarni ochib suvni tushirib chiqarib yuborish kerak.
- 4.8** Qurilmaning o'lchov kismi tayyor bo'lganidan so'ng gilza 11 vakuum shlang 14 ga ulanganligi tekshiriladi va xavoni dispers material qatlamidan filtrlash tezligi o'lchanadi.
- 4.9** Kran 19 ochiladi va sekundomer yordamida vaqt belgilanadi. Suv idish 18 dan stilindr 20 ga sistema va atmosfera bosimlar farqi tufayli oqib tushadi. Atmosfera bosimi simob barometri yordamida o'lchanadi.
- 4.10** Vaqt bo'yicha xavoni filtrlash tezligi Mariotta idish 18 dan suvning ma'lum xajmi okib chiqqanidan aniqlanadi.
- 4.11** To'qli dispers materiallar namunasi uchun o'lchovlar 2-3 marotaba takrorlanadi va xisobot jadvaliga kiritiladi.

### **Tajriba natijalarini xisoblash va xisobot tuzish**

#### **Elakli saralash taxlili.**

Hisobot jadvali natijalari bo'yicha 15.1 a va b grafiklari tuziladi.

$$\left( \frac{M_i}{M_y} \right) \cdot 100 \text{ nisbatan frakstiyadagi donalarning massaviy ulushi aniqlanadi. Bu yerda } M_i \text{ – elakdagi kukunning massasi, g; } M_y \text{ – dastlabki kukun namunasining massasiga teng bo'lgan xamma fraksiyalarning umumiy massasi, g.}$$

Zarrachalarning o'rtacha diametri  $d_{\text{urt}}$  (18.1), chetlanish koeffistienti  $R_{\text{ch}}$  esa (15.2) formuladan topiladi.

#### **Solishtirma yuzani aniqlash.**

O'lchovsiz o'tkazuvchanlik koeffistientiga  $R_1$  bog'liq bo'lgan xolda zarrachalar qatlamidan xavo oqimini qovushqoq oqish ma'lumotlaridan solishtirma yuza  $S_k$  ( $\text{sm}^2/\text{sm}^3$ ) quyidagi formulalar yordamida aniqlanadi:

$$P_1 = 3 \div 100 \quad S_k = 8,73 \cdot 10^4 \frac{\varepsilon^2}{1 - \varepsilon} \sqrt{\frac{1}{K_y \Pi_1^{0,26}}} \quad (15.1)$$

$$P_1=0,1 \div 3 \quad S_k = 1,2 \cdot 10^5 \frac{\varepsilon^2}{1-\varepsilon} \sqrt{\frac{1}{K_y H_1^{0,83}}} \quad (15.2)$$

$$P_1 > 100 \quad S_k = 4,7 \cdot 10^4 \frac{\varepsilon^2}{1-\varepsilon} \sqrt{\frac{1}{K_y}} \quad (15.3)$$

(15.1) – (15.2) tenglamalarda bo'shliq  $\varepsilon$  quyidagi ifoda yordamida aniqlanadi:

$$\varepsilon = 1 - M_m / (\rho_m V_m)$$

bu erda  $M_m$  – dispers materialning namunasi, g;  $\rho_m$  – materialning zichligi, g/sm<sup>2</sup>;  $V_m$  – gilza 11 da presslagandan so'ng materialning egallagan hajmi, sm<sup>3</sup>;  $V_m = F \cdot L$ ;  $F$  – gilzaning ko'ndalang kesim yuzasi (4,906 sm<sup>2</sup>);  $L$  – presslangan kukun qatlaming balandligi, sm. O'tkazuvchanlik (filtratsiyalash) koeffisienti  $K_u$ :

$$K_u = P_1 V_{suv} L / (\Delta P \tau)$$

bu erda  $P_1$  – kukun qatlaming o'rtasidagi bosim, Pa ( $P_1 = P_{atm} - \Delta P / 2$ ;  $P_{atm}$  – atmosfera bosimi, Pa);  $V_{suv}$  – oqib o'tgan suvning xajmi, sm<sup>3</sup>;  $\Delta P$  – manometr 15 dagi bosimlar farki;  $\tau$  – xajmi o'lchangan suvning oqib tushgan vaqt, s.

O'lchovsiz o'tkazuvchanlik koeffisienti  $R_1$ :

$$P_1 = 6,585 \cdot 10^{-4} K_u / \varepsilon$$

bu erda 6,585 – 20°S da xavo uchun  $\rho / \mu$  nisbati;  $\rho$  – kg/m<sup>3</sup>,  $\mu$  – Pa·s.

Hisobot o'z ichiga quyidagilarni kiritish kerak: 1) vazifa; 2) speifikasiyasi bo'lgan qurilmaning sxemasi; 3) xisobot jadvallari; 4) kerakli hisobotlar; 5) grafik bog'liqlar.

15-1 jadvali

| Elak raqami | Elakdagi teshiklar o'lchami, mm | Elakdagi donlarning o'rtacha o'lchamlari, mm | Frakstiyalar bo'yicha zarrachalarning taqsimlanishi | Integral xarakteristikalari |                |    |
|-------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----|
|             |                                 |                                              |                                                     | Elakdagi qoldiq             | Elakdan o'tish |    |
|             |                                 |                                              | g                                                   | %                           | g              | %  |
| 2,5         |                                 |                                              |                                                     |                             |                |    |
| 1,6         |                                 |                                              |                                                     |                             |                |    |
| 1,0         |                                 |                                              |                                                     |                             |                |    |
| ...*        |                                 |                                              |                                                     |                             |                |    |
| Tub         |                                 |                                              |                                                     |                             |                | ** |
| Jami        |                                 |                                              |                                                     |                             | 100            |    |

Ishning ikkinchi qismida xisobot jadvali xisoblangan va o'lchalgan qiymatlarni kiritishi kerak: o'lchov raqamini, kukun namunasini (Mg, g), o'lchovdan oldin va o'lchovdan so'nggi xavoning temperaturasini (t, °C); o'lchov vaqtini ( $\tau$ , s), oqib tushgan suvning xajmi ( $V_{suv}$ , sm<sup>3</sup>); kukun qatlaming orasidagi bo'shliq ( $\varepsilon$ ); kukun qatlamidagi bosimlar farqi ( $\Delta P$  – mm.sim.ust xisoblash va Pa aylantirish); qatlam oldidagi bosm (P, mm.sim.ust Pa); qatlaming tuzilish va oqimning fizikaviy xususiyatlarining ( $P_1$ ) koeffisienti, qatlaming o'tkazuvchanligi ( $K_u$ ) yoki filrlash koeffisienti; kukunning solishtirma yuzasi ( $S_k$  va  $S_{sol}$  sm<sup>2</sup>/sm<sup>3</sup>).

## **V. olingan natijalar**

1. Dispers materialning zarrachalar o‘lchamini taqsimlovchi differensial va integral egri chiziqlarini tuzish va o‘rganish nazariy va amaliy bilimga ega bo‘lishadi.
2. Dispers fazaning asosiy fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlarini biliшadi.
3. Solishtirma yuzani aniqlash bo‘yicha bilimga ega bo‘lishadi.

## **VI. Natijalar aprobatasiyasi**

1. Talabalarни maydalanish darajasini toppish bo‘yicha hisob ishlari qabul qilinadi.
2. Talabalarни dispers fazani topish bo‘yicha hisoblari qabul qilinadi.
3. Puazeyl qonuni bo‘yicha xisobotlari qabul qilinadi.

## **VII. Xulosa**

1. Presslangan materialning qatlami haqida bilimga ega bo‘lishadi
2. Zarrachalarning solishtirma yuzasi xaqida bilimga ega bo‘lishadi.
3. Sochiluvchan dispers fazani aniqlash sanoatda nima uchun kerakligi xaqida bilim va ko‘nikmaga ega bo‘lishadi.

## **Foydalanilgan adabiyotlar**

1. Yusufbekov N.R., Nurmuhamedov X.S., Ismatullayev P.R., Zokirov S.G., Mannonov U.V., Kimyo va oziq-ovqat sanoatlarining asosiy jaryon va qurilmalarini hisoblash va loyihalash. – Uslubiy qo‘llanma. T. Jaxon, 2000.-231 b.
2. Kasatkin. A.G Osnovnye prossessy i apparaty ximicheskoy texnologii. - M.: Ximiya 1973. – 727 s.
3. Salimov. Z, To‘ychiev I. Ximiyaviy texnologiya prossesslari va apparatlari. – Toshkent, o‘ituvchi, 1987. - 406 b.
4. Yusupbekov N.R., Nurmuhamedov X.S., Ismatullaev P.R. Kimyo va oziq-ovqat sanoatlarning jarayon va qurilmalari fanidan xisoblar va misollar. - Toshkent, Nisim, 1999. – 351 b.

*ILOVALAR*

*Suvning fizik xususiyatlari*

| <i>Fizik kattaliklar</i>                   | <i>Temperatura, °S</i> |           |           |           |            |            |
|--------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
|                                            | <i>20</i>              | <i>40</i> | <i>60</i> | <i>80</i> | <i>100</i> | <i>120</i> |
| <i>Zichlik, ρ, kg/m³</i>                   | 998                    | 992       | 983       | 972       | 958        | 943        |
| <i>qovushoqlig, μ·10³, N·s/m²</i>          | 1,005                  | 0,656     | 0,468     | 0,356     | 0,284      | 0,180      |
| <i>Issiqliq sig‘imi, s, J/kg·K</i>         | 4190                   | 3960      | 3771      | 3566      | 3387       | 2933       |
| <i>Issiqlik o‘tkazuvchanlik, λ, Vt/m·K</i> | 05931                  | 0,639     | 0,6620    | 0,6745    | -          | -          |

*Havoning fizik xususiyatlari*

| <i>Zichlik, ρ, kg/m³</i> | <i>Dinamik qovushoqlig, μ·10³, N·s/m²</i> | <i>Kinematik qovushoqlig, ν, m²/s</i> | <i>Issiqlik sig‘imi, s, J/kg·K</i> | <i>Issilik o‘tkazuvchanlik, λ, Vt/m·K</i> |
|--------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1,29                     | $17,3 \cdot 10^{-6}$                      | $13,4 \cdot 10^{-6}$                  | 1,006                              | 0,0261                                    |

*Maxalliy qarshiliklar koeffisientlari*

| <i>Qarshiliklar turi</i>                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>Maxalliy qarshilik koeffisientlarining qiyimatlari</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |         |      |     |     |     |      |      |   |      |     |      |     |     |     |         |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------|------|-----|-----|-----|------|------|---|------|-----|------|-----|-----|-----|---------|------|------|------|------|------|------|
| Trubaga kirish                                                                                                                                                                                                                                                               | O‘tkir qirrali: $\zeta = 0,5$<br>Silliqlangan qirrali: $\zeta = 0,2$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |         |      |     |     |     |      |      |   |      |     |      |     |     |     |         |      |      |      |      |      |      |
| Trubadan chiqish                                                                                                                                                                                                                                                             | (1.49) formula yordamida $\Delta r$ xisoblansa [4,5], ushbu $\zeta$ qarshilik qiymati xisobga olinmaydi<br>$\zeta = 1$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |         |      |     |     |     |      |      |   |      |     |      |     |     |     |         |      |      |      |      |      |      |
| To‘g‘ri trubada o‘tkir qirrali diafragma<br><br>d <sub>o</sub> - diafragma teshigi, m;<br>δ - diafragma qalinligi, m;<br>w - oqimning teshikdagisi O‘rtacha tezligi, m/s;<br><br>w-oqimning trubadagi O‘rtacha tezligi, m/s<br>$m = (d_o/D)^2$ ;<br>D-trubaning diametri, m. | $\frac{\sigma}{d_o} = 0 - 0,015$ bo‘lganda, bosimning yo‘qotilishi<br>$\Delta p = \zeta \cdot \frac{\rho w^2}{2}$ ga<br>teng b’ladi.<br><br>$\zeta$ ning qiymati ushbu jadvaldan<br>$\zeta$ topiladi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |         |      |     |     |     |      |      |   |      |     |      |     |     |     |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>m</td><td>0,02</td><td>0,06</td><td>0,1</td><td>0,14</td><td>0,18</td><td>0,22</td></tr> <tr> <td><math>\zeta</math></td><td>7000</td><td>730</td><td>245</td><td>117</td><td>65,5</td><td>40,0</td></tr> <tr> <td>m</td><td>0,24</td><td>0,2</td><td>0,34</td><td>0,5</td><td>0,7</td><td>0,9</td></tr> <tr> <td><math>\zeta</math></td><td>32,0</td><td>22,3</td><td>13,1</td><td>4,00</td><td>0,97</td><td>0,13</td></tr> </table> | m    | 0,02 | 0,06 | 0,1  | 0,14 | 0,18 | 0,22 | $\zeta$ | 7000 | 730 | 245 | 117 | 65,5 | 40,0 | m | 0,24 | 0,2 | 0,34 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | $\zeta$ | 32,0 | 22,3 | 13,1 | 4,00 | 0,97 | 0,13 |
| m                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,06 | 0,1  | 0,14 | 0,18 | 0,22 |      |      |         |      |     |     |     |      |      |   |      |     |      |     |     |     |         |      |      |      |      |      |      |
| $\zeta$                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 730  | 245  | 117  | 65,5 | 40,0 |      |      |         |      |     |     |     |      |      |   |      |     |      |     |     |     |         |      |      |      |      |      |      |
| m                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,2  | 0,34 | 0,5  | 0,7  | 0,9  |      |      |         |      |     |     |     |      |      |   |      |     |      |     |     |     |         |      |      |      |      |      |      |
| $\zeta$                                                                                                                                                                                                                                                                      | 32,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22,3 | 13,1 | 4,00 | 0,97 | 0,13 |      |      |         |      |     |     |     |      |      |   |      |     |      |     |     |     |         |      |      |      |      |      |      |
| Dumaloq yoki to‘rburchak ko‘ndalang kesimli tirsak                                                                                                                                                                                                                           | Qarshilik koeffisienti quyidagi jadvaldan topiladi<br>$\zeta = AV$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |         |      |     |     |     |      |      |   |      |     |      |     |     |     |         |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |        |      |      |     |         |      |      |      |      |      |     |      |       |        |        |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|------|------|-----|---------|------|------|------|------|------|-----|------|-------|--------|--------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                               | <p><math>\varphi</math> burchagi,<br/>gradus 20 45 90 130 180<br/>A 0,31 0,6 1,0 1,120 1,40</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |        |      |      |     |         |      |      |      |      |      |     |      |       |        |        |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |      |      |
| d-trubaning ichki dia-metri, m; $R_o$ - trubaning buklanish radiusi                                                                                                           | <p><math>R_o/d</math> 1,0 2,0 4,0 6,0 15 30 50<br/><math>V</math> 0,21 0,15 0,11 0,09 0,06 0,04 0,03</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |        |      |      |     |         |      |      |      |      |      |     |      |       |        |        |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |      |      |
| 90° li standart cho'yan tirsak                                                                                                                                                | <p>Shartli 12,5 25 37 50<br/>O'tish, mm<br/><math>\zeta</math> 2,2 2 1,6 1,1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |        |      |      |     |         |      |      |      |      |      |     |      |       |        |        |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |      |      |
| Normal ventil                                                                                                                                                                 | <p>Ventil to'li ochiq bo'lganda qqiyatlari:</p> <table> <tr><td>D,mm</td><td>13</td><td>20</td><td>40</td><td>80</td><td>100</td><td>150</td><td>200</td><td>250</td><td>350</td></tr> <tr><td></td><td>10,8</td><td>8,0</td><td>4,9</td><td>4,0</td><td>4,1</td><td>4,4</td><td>4,7</td><td>5,1</td><td>5,5</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D,mm  | 13     | 20     | 40   | 80   | 100 | 150     | 200  | 250  | 350  |      | 10,8 | 8,0 | 4,9  | 4,0   | 4,1    | 4,4    | 4,7 | 5,1  | 5,5  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |      |      |
| D,mm                                                                                                                                                                          | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20    | 40     | 80     | 100  | 150  | 200 | 250     | 350  |      |      |      |      |     |      |       |        |        |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                               | 10,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,0   | 4,9    | 4,0    | 4,1  | 4,4  | 4,7 | 5,1     | 5,5  |      |      |      |      |     |      |       |        |        |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |      |      |
| To'g'ri yo'lli ventil                                                                                                                                                         | <p><math>Re \geq 3 \cdot 10^5</math> bo'lganda <math>\zeta</math> quyidagi jadvaldan aniqlanadi:</p> <table> <tr><td>D, mm</td><td>25</td><td>50</td><td>76</td><td>150</td><td>250</td></tr> <tr><td><math>\zeta</math></td><td>1,04</td><td>0,79</td><td>0,60</td><td>0,42</td><td>0,32</td></tr> </table> <p><math>Re &lt; 3 \cdot 10^5</math> bo'lganda, qarshilik koeffistient <math>\zeta = \zeta_1 \cdot K</math><br/> <math>\zeta</math> qiymati <math>Re &gt; 3 \cdot 10^5</math> dagidek topiladi,<br/> K qiymati esa ushbu jadvalda berilgan:</p> <table> <tr><td>Re</td><td>5000</td><td>20000</td><td>100000</td><td>300000</td></tr> <tr><td>K</td><td>1,40</td><td>0,94</td><td>0,91</td><td>1</td></tr> </table>                                | D, mm | 25     | 50     | 76   | 150  | 250 | $\zeta$ | 1,04 | 0,79 | 0,60 | 0,42 | 0,32 | Re  | 5000 | 20000 | 100000 | 300000 | K   | 1,40 | 0,94 | 0,91 | 1    |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |      |      |
| D, mm                                                                                                                                                                         | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50    | 76     | 150    | 250  |      |     |         |      |      |      |      |      |     |      |       |        |        |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |      |      |
| $\zeta$                                                                                                                                                                       | 1,04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,79  | 0,60   | 0,42   | 0,32 |      |     |         |      |      |      |      |      |     |      |       |        |        |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |      |      |
| Re                                                                                                                                                                            | 5000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20000 | 100000 | 300000 |      |      |     |         |      |      |      |      |      |     |      |       |        |        |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |      |      |
| K                                                                                                                                                                             | 1,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,94  | 0,91   | 1      |      |      |     |         |      |      |      |      |      |     |      |       |        |        |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |      |      |
| Kran                                                                                                                                                                          | <p>Shartli 13 19 25 32 38 50 va<br/>O'tish diametri, mm yuqori<br/>yuqori, mm 4 2 2 2 2 2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |        |      |      |     |         |      |      |      |      |      |     |      |       |        |        |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |      |      |
| Zadvijka                                                                                                                                                                      | <p>Shartli O'tish 15-10 175-200 300 va<br/>Diametri, mm yuqori<br/><math>\zeta</math> 0,5 0,25 0,15</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        |        |      |      |     |         |      |      |      |      |      |     |      |       |        |        |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |      |      |
| Trubaning birdan kengayishi                                                                                                                                                   | $Re = \frac{w_o \cdot d_o}{\nu}$ $F_o / F_1$ <table> <tr><td></td><td>0,1</td><td>0,2</td><td>0,3</td><td>0,4</td><td>0,5</td><td>0,6</td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>100</td><td>3,1</td><td>3,1</td><td>3,1</td><td>3,1</td><td>3,1</td><td>3,1</td></tr> <tr><td>1000</td><td>1,70</td><td>1,40</td><td>1,20</td><td>1,10</td><td>0,90</td><td>0,80</td></tr> <tr><td>3000</td><td>2,0</td><td>1,60</td><td>1,30</td><td>1,05</td><td>0,90</td><td>0,60</td></tr> <tr><td>3500</td><td>1,00</td><td>0,70</td><td>0,60</td><td>0,40</td><td>0,30</td><td>0,20</td></tr> <tr><td>va undan yuqori</td><td>0,81</td><td>0,64</td><td>0,50</td><td>0,36</td><td>0,25</td><td>0,16</td></tr> </table> |       | 0,1    | 0,2    | 0,3  | 0,4  | 0,5 | 0,6     | 10   |      |      |      |      |     |      | 100   | 3,1    | 3,1    | 3,1 | 3,1  | 3,1  | 3,1  | 1000 | 1,70 | 1,40 | 1,20 | 1,10 | 0,90 | 0,80 | 3000 | 2,0 | 1,60 | 1,30 | 1,05 | 0,90 | 0,60 | 3500 | 1,00 | 0,70 | 0,60 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | va undan yuqori | 0,81 | 0,64 | 0,50 | 0,36 | 0,25 | 0,16 |
|                                                                                                                                                                               | 0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,2   | 0,3    | 0,4    | 0,5  | 0,6  |     |         |      |      |      |      |      |     |      |       |        |        |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |      |      |
| 10                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |        |      |      |     |         |      |      |      |      |      |     |      |       |        |        |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |      |      |
| 100                                                                                                                                                                           | 3,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,1   | 3,1    | 3,1    | 3,1  | 3,1  |     |         |      |      |      |      |      |     |      |       |        |        |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |      |      |
| 1000                                                                                                                                                                          | 1,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,40  | 1,20   | 1,10   | 0,90 | 0,80 |     |         |      |      |      |      |      |     |      |       |        |        |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |      |      |
| 3000                                                                                                                                                                          | 2,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,60  | 1,30   | 1,05   | 0,90 | 0,60 |     |         |      |      |      |      |      |     |      |       |        |        |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |      |      |
| 3500                                                                                                                                                                          | 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,70  | 0,60   | 0,40   | 0,30 | 0,20 |     |         |      |      |      |      |      |     |      |       |        |        |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |      |      |
| va undan yuqori                                                                                                                                                               | 0,81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,64  | 0,50   | 0,36   | 0,25 | 0,16 |     |         |      |      |      |      |      |     |      |       |        |        |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |      |      |
| F <sub>o</sub> – kichik ko'ndalang kesim yuzasi, m <sup>2</sup> ; w – kichik ko'ndalang kesimli yuzadagi oqim tezligi, m/s; F <sub>1</sub> –katta ko'ndalang kesim yuzasi, m. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |        |      |      |     |         |      |      |      |      |      |     |      |       |        |        |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |      |      |

| Trubanining<br>birdan torayishi                                                                                                                     | $Re = \frac{w_o \cdot d_o}{\nu}$ | $F_o / F_1$ |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                     |                                  | 0,1         | 0,2  | 0,3  | 0,4  | 0,5  | 0,6  |
| $F_o$ - kichik k'ndalang kesim yuzasi, $m^2$ ; $w$ - kichik kndalang kesimli yuzada oqim tezligi, $m/s$ ; $F_1$ - katta ko'ndalang kesim yuzasi, m. | 10                               | 5,0         | 5,0  | 5,0  | 5,0  | 5,0  | 5,0  |
|                                                                                                                                                     | 100                              | 1,30        | 1,20 | 1,10 | 1,00 | 0,90 | 0,80 |
|                                                                                                                                                     | 1000                             | 0,64        | 1,60 | 1,44 | 1,35 | 0,30 | 0,24 |
|                                                                                                                                                     | 3000                             | 0,50        | 0,40 | 0,35 | 0,30 | 0,25 | 0,20 |
|                                                                                                                                                     | 3500                             | 0,45        | 0,40 | 0,35 | 0,30 | 0,25 | 0,20 |
|                                                                                                                                                     | va undan yuqori                  |             |      |      |      |      |      |

ILOVA – 4

#### *Diafragma sarf koeffisientlarining qqiyatlari*

| <b><i>Re</i></b> | <b><i>m=0,05</i></b> | <b><i>m =0,1</i></b> | <b><i>m=0,2</i></b> | <b><i>m =0,3</i></b> | <b><i>m=0,4</i></b> | <b><i>m=0,5</i></b> | <b><i>m=0,7</i></b> |
|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5000             | 0,6032               | 0,6110               | 0,6341              | -                    | -                   | -                   | -                   |
| 10000            | 0,6026               | 0,6092               | 0,6261              | 0,6530               | 0,6890              | 0,7367              | -                   |
| 20000            | 0,5996               | 0,6050               | 0,6212              | 0,6454               | 0,6765              | 0,7186              | 0,8540              |
| 30000            | 0,5990               | 0,6038               | 0,6187              | 0,6403               | 0,6719              | 0,7124              | 0,8404              |
| 50000            | 0,5984               | 0,6032               | 0,6168              | 0,6384               | 0,6666              | 0,7047              | 0,8276              |
| 100000           | 0,5980               | 0,6026               | 0,6162              | 0,6359               | 0,6626              | 0,6992              | 0,8155              |
| 400000           | 0,5978               | 0,6020               | 0,6150              | 0,6340               | 0,6600              | 0,6950              | 0,8019              |

d - diafragma teshigining diametri, m;  $m = (d_0/d)^2$ .

d – trubanining ichki diametri, m.

ILOVA – 5

#### *Tuzatish koeffitsientlar qqiyatlari*

$m=(d_0/d)^2$ .

| <b><i>Truba<br/>diametri, m</i></b> | <b><i>m=0,1</i></b> | <b><i>m=0,2</i></b> | <b><i>m=0,3</i></b> | <b><i>m=0,4</i></b> | <b><i>m=0,5</i></b> | <b><i>m=0,6</i></b> | <b><i>m=0,7</i></b> |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0,05                                | 1,0037              | 1,0063              | 1,0082              | 1,0118              | 1,0144              | 1,017               | 1,020               |
| 0,10                                | 1,0024              | 1,0045              | 1,0064              | 1,0065              | 1,0108              | 1,013               | 1,014               |
| 0,20                                | 1,0017              | 1,0023              | 1,0034              | 1,0040              | 1,0052              | 1,006               | 1,007               |
| 0,30                                | 1,0005              | 1,0010              | 1,0010              | 1,0010              | 1,0010              | 1,001               | 1,001               |

ILOVA – 6

#### *Po'latning temperaturasi 0°S dan 100°S ga o'zgarganda issiqlik o'tkazuvchanlik koeffisientining miqdori*

| <b><i>Metall</i></b> | <b><i>Zichlik <math>\rho</math>, kg/m<sup>3</sup></i></b> | <b><i>Issiqlikning o'tkazuvchanlik koeffisienti <math>\lambda</math>, Vt/m·K</i></b> |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><i>Po'lat</i></b> | 0 °S                                                      | 7850                                                                                 |
|                      | 100 °S                                                    | 7900                                                                                 |

*To‘yingan suv bug‘i xossalaringin bosim bilan o‘zaro bog‘lanishi*

| <i>Bosim, R</i>      |                          | <i>Temperatura</i> |           | <i>R – bug‘lanish issiqligi</i> |                |
|----------------------|--------------------------|--------------------|-----------|---------------------------------|----------------|
| <i>Pa</i>            | <i>Kg/sm<sup>2</sup></i> | <i>K</i>           | <i>°S</i> | <i>Kj/kg</i>                    | <i>Kkal/kg</i> |
| $0,07848 \cdot 10^5$ | 0,08                     | 314,25             | 41,1      | 2400                            | 572,70         |
| $0,09810 \cdot 10^5$ | 0,10                     | 316,55             | 45,4      | 2390                            | 570,40         |
| $0,11772 \cdot 10^5$ | 0,12                     | 322,15             | 49,0      | 2382                            | 566,49         |
| $0,14715 \cdot 10^5$ | 0,15                     | 326,45             | 53,6      | 2372                            | 566,11         |
| $0,19620 \cdot 10^5$ | 0,20                     | 332,85             | 59,7      | 2358                            | 562,76         |
| $0,29430 \cdot 10^5$ | 0,30                     | 341,85             | 68,7      | 2336                            | 557,52         |
| $0,39240 \cdot 10^5$ | 0,40                     | 348,55             | 75,4      | 2320                            | 553,70         |
| $0,49050 \cdot 10^5$ | 0,50                     | 354,05             | 80,9      | 2307                            | 550,59         |
| $0,58860 \cdot 10^5$ | 0,60                     | 358,65             | 85,5      | 2296                            | 547,97         |
| $0,68670 \cdot 10^5$ | 0,70                     | 362,45             | 89,3      | 2286                            | 545,58         |
| $0,78480 \cdot 10^5$ | 0,80                     | 366,15             | 93,0      | 2276                            | 543,67         |
| $0,88290 \cdot 10^5$ | 0,90                     | 369,35             | 96,2      | 2270                            | 541,76         |
| $0,98100 \cdot 10^5$ | 1,00                     | 372,25             | 99,1      | 2264                            | 540,33         |
| $1,17720 \cdot 10^5$ | 1,20                     | 377,35             | 104,2     | 2249                            | 536,75         |
| $1,37340 \cdot 10^5$ | 1,40                     | 381,85             | 108,7     | 2237                            | 533,89         |
| $1,56960 \cdot 10^5$ | 1,60                     | 385,85             | 112,7     | 2227                            | 531,50         |
| $1,76580 \cdot 10^5$ | 1,80                     | 389,45             | 116,3     | 2217                            | 529,11         |
| $1,96200 \cdot 10^5$ | 2,00                     | 392,75             | 119,6     | 2208                            | 526,97         |

*Atmosfera bosimida qaynaydigan  
ba’zi suvli eritmalar konstentrasiyasi, mass. %*

| <i>Eriqan<br/>modda</i>                           | <i>qaynash temperaturasi, °S</i> |            |            |            |            |            |            |            |            |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                   | <i>101</i>                       | <i>102</i> | <i>103</i> | <i>104</i> | <i>105</i> | <i>107</i> | <i>110</i> | <i>115</i> | <i>120</i> |
| <i>CaCl<sub>2</sub></i>                           | 5,66                             | 10,31      | 14,16      | 17,36      | 20,00      | 24,24      | 29,33      | 35,68      | 40,83      |
| <i>KON</i>                                        | 4,49                             | 8,51       | 11,97      | 24,82      | 17,01      | 20,88      | 25,65      | 31,97      | 36,51      |
| <i>KCl</i>                                        | 8,42                             | 14,31      | 18,96      | 23,02      | 26,57      | 32,62      | -          | -          | -          |
| <i>K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub></i>                | 10,31                            | 18,37      | 24,24      | 28,57      | 32,24      | 37,69      | 43,97      | 50,86      | 56,04      |
| <i>KNO<sub>3</sub></i>                            | 13,19                            | 23,66      | 32,23      | 39,20      | 45,10      | 54,65      | 65,34      | 79,53      | -          |
| <i>MgCl<sub>2</sub></i>                           | 4,67                             | 8,42       | 11,66      | 14,31      | 16,59      | 20,32      | 24,41      | 29,48      | 33,07      |
| <i>MgSO<sub>4</sub></i>                           | 14,31                            | 22,78      | 28,81      | 32,23      | 35,32      | 42,66      | -          | -          | -          |
| <i>NaOH</i>                                       | 4,12                             | 7,40       | 10,15      | 12,51      | 14,53      | 18,32      | 23,08      | 26,21      | 33,77      |
| <i>NaCl</i>                                       | 6,19                             | 11,03      | 14,67      | 17,69      | 20,32      | 25,09      | -          | -          | -          |
| <i>NaNO<sub>3</sub></i>                           | 8,26                             | 15,61      | 21,87      | 27,53      | 32,43      | 40,47      | 49,87      | 60,94      | 68,94      |
| <i>Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub></i>               | 15,26                            | 24,81      | 30,73      | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| <i>Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub></i>               | 9,42                             | 17,22      | 23,72      | 29,18      | 33,86      | -          | -          | -          | -          |
| <i>CuSO<sub>4</sub></i>                           | 26,95                            | 39,98      | 40,88      | 44,47      | -          | -          | -          | -          | -          |
| <i>ZnSO<sub>4</sub></i>                           | 20,00                            | 31,22      | 37,89      | 42,92      | 46,15      | -          | -          | -          | -          |
| <i>(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub></i> | 6,10                             | 11,35      | 15,96      | 19,80      | 22,89      | 28,37      | 35,98      | 46,95      | -          |

*O‘lchov birliklari .o‘rtasidagi nisbatlar*

|                         |                                     |                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <i>Kattaliklar nomi</i> | <i>SI ga<br/>binoan<br/>birligi</i> | <i>SI birliklariga o‘tkazish koeffistientlari</i> |
| <i>Temperatura</i>      | <i>K</i>                            | $T = ( t + 273,15 ) \text{ K}$                    |

|                                                |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ogirlik kuchi                                  | N                               | $1\text{kgk} = 9,81 \text{ N}$<br>$1 \text{ dina} = 10^{-5} \text{ N}$                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dinamik qovushoqlik                            | Pa·s                            | $1\text{texnik kuch} = 9,81 \cdot 10^3 \text{ N}$<br>$1 \text{ Puaz} = 0,1 \text{ Pa} \cdot \text{s}$<br>$1 \text{ sP} = 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$                                                                                                                                                                   |
| Kinematik qovusholik                           | $\text{m}^2/\text{c}$           | $1\text{st (Stoks)} = 10^{-4} \text{ m}^2/\text{c}$                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bosim                                          | Pa                              | $1 \text{ kgk/cm}^2 = 1 \text{ atm} = 9,81 \cdot 10^4 \text{ Pa} =$<br>$= 735 \text{ mm simob ustuni}$<br>$1 \text{ kgk/m}^2 = 9,81 \text{ Pa}$<br>$1 \text{ atm} = 1,033 \text{ kgk/m}^2 = 1,011 \cdot 10^4 \text{ Pa} =$<br>$= 760 \text{ mm sim ustuni} = 10,33 \text{ m suv ustuni}$<br>$1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$ |
| Quvvat                                         | Vt                              | $1 \text{ kgk} \cdot \text{m/s} = 9,81 \text{ Vt}$<br>$1 \text{ erg/s} = 10^{-7} \text{ Vt}$<br>$1 \text{ kkal/soat} = 1,163 \text{ Vt}$                                                                                                                                                                                      |
| Xajm                                           | $\text{m}^3$                    | $1 \text{ l} = 10^{-3} \text{ m}^3 = 1 \text{ dm}^3$                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zichlik                                        | $\text{kg/m}^3$                 | $1 \text{ t/m}^3 = 1 \text{ kg/dm}^3 = 1 \text{ g/sm}^3 = 10^3 \text{ kg/m}^3$                                                                                                                                                                                                                                                |
| Xajmiy sarf                                    | $\text{m}^3/\text{c}$           | $1 \text{ l/min} = 16,67 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3/\text{s}$                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Solishtirma issiqlik sig'imi                   | J/kg·K                          | $1 \text{ kkal/kg} \cdot {}^\circ\text{S} = 4,19 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K}$                                                                                                                                                                                                                                                |
| Issiqlik berish, o'tkazish<br>Koeffistientlari | Vt/ $\text{m}^2 \cdot \text{K}$ | $1 \text{ kkal/m}^2 \cdot \text{soat} \cdot {}^\circ\text{S} = 1,163 \text{ Vt/m}^2 \cdot \text{K}$                                                                                                                                                                                                                           |
| Issiqlik o'tkazuvchanlik<br>Koeffienti         | Vt/ $\text{m} \cdot \text{K}$   | $1 \text{ kkal/m} \cdot \text{soat} \cdot {}^\circ\text{S} = 1,163 \text{ Vt/m} \cdot \text{K}$                                                                                                                                                                                                                               |
| Solishtirma entalpiya                          | J/kg                            | $1 \text{ kkal/kg} = 1 \text{ kal/g} = 4,19 \text{ kJ/kg}$                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Solishtirma og'irlilik                         | N/ $\text{m}^3$                 | $1 \text{ kgk/m}^3 = 1,163 \text{ N/m}^3$                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

ILOVA – 10

### *Old qo'shimchali birliklar*

|           |           |            |            |
|-----------|-----------|------------|------------|
| Tera (T)  | $10^{12}$ | Santi (s)  | $10^{-2}$  |
| Giga (G)  | $10^9$    | Milli (m)  | $10^{-4}$  |
| Mega (M)  | $10^6$    | Mikro (mk) | $10^{-6}$  |
| Kilo (K)  | $10^3$    | Nano (n)   | $10^{-9}$  |
| Detsi (d) | $10^{-1}$ | Piko (p)   | $10^{-12}$ |

## **FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR**

1. Charles E. Thomas Process technology equipment end systems, 4<sup>th</sup> yedition, Cengage Learning Stamford USA, 2015.
2. N.R. Yusufbekov. H.S. Nurmuxammedov. S.G. Zokirov. Kimyoviy texnologiya asosiy texnologik jarayonlari. –T. “SHarq” 2015. 838 b.
3. Anshteyn V.G. Protsessi i apparati ximicheskoy texnologii uchebnik v 2-xkn Spb: EBS Lan 2019, -916s
4. Ponikarov I.I. Ponikarov S.I. Rachkovskiy S.V, Raschet mashin I apparatov ximicheskiy proizvodstov I nefti pererabotki. Uchebnoye posobiye 4 –ye izd. Ster SPB: EBS Lan. 2020-216s.
5. Smirnov N.N. Albom tipovoy ximicheskoy apparaturi (prinsipialniye sxemi apparatov). Uchebnoye posobiye. SPb.: EBS Lan, 2019. 68 s
6. Yusufbekov N.R, Nurmuhammedov X.S, Ismatullayev P.R., Zokirov S.G., Mannonov U.V, Kimyo va oziq-ovqat sanoatlarining asosiy jaryon va qurilmalarini hisoblash va loyihalash. – Uslubiy qo‘llanma. T. Jaxon, 2000.-231 b.
7. Kasatkin. A.G Osnovnye prostessy i apparaty ximicheskoy texnologii. - M.: Ximiya 1973. – 727 s.
8. Salimov. Z, To‘ychiev I. Ximiyaviy texnologiya prostesslari va apparatlari. – Toshkent, o‘ituvchi, 1987. - 406 b.
9. Yusupbekov N.R., Nurmuhamedov X.S., Ismatullaev P.R. Kimyo va oziq-ovqat sanoatlarning jarayon va qurilmalari fanidan xisoblar va misollar. - Toshkent, Nisim, 1999. – 351 b.
10. Gelperin.N.I. Osnovnye prostessy i apparaty ximicheskoy texnologii. - M.: Ximiya, 1981. – kn.1. - 410 s.
11. Pavlov. K.F, Romankov. P.G, Noskov. A.A. Primerы i zadachi po kursu protsessov i apparatov ximicheskoy texnologii. - L.: Ximiya, 1981. – 575 s.

### **Internet saytlari**

- [www.texnology.ru](http://www.texnology.ru)
- [www.ziyonet.uz](http://www.ziyonet.uz)
- [www.bilimdon.uz](http://www.bilimdon.uz)
- [www.ref.uz](http://www.ref.uz)
- [www.omgtu.ru](http://www.omgtu.ru)
- [www.dpo-msu.ru](http://www.dpo-msu.ru)
- [www.ximik.ru](http://www.ximik.ru)

## MUNDARIJA

|                                                                                                                                                   |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Kirish.....</b>                                                                                                                                | <b>4</b> |
| 1 ish. Suyuqlikning oqish rejimini aniqlash .....                                                                                                 | 6        |
| 2 ish. Trubalarning mahalliy va ichki ishqalanish qarshiliklarini aniqlash                                                                        | 8        |
| 3 ish. Suyuqliklarning tezligi va sarfini Pito-Prandtl naychasi bilan o‘lchash .....                                                              | 12       |
| 4 ish. Suyuqlikni nasadka va teshiklardan oqishi.....                                                                                             | 14       |
| 5 ish. Mavhum qaynash qatlaming gidrodinamikamikasi. Mavhum qaynash qatlamida qaynash va zarrachalarning uchib chiqish tezliklarini aniqlash..... | 15       |
| 6 ish. Markazdan qochma nasoslarning xarakteristikalari .....                                                                                     | 19       |
| 7 ish. Filtrlash doimiysini aniqlash .....                                                                                                        | 22       |
| 8 ish. “Truba ichida truba” tipidagi issiqlik almashinish qurilmasining issiqlik berish koeffistientini aniqlash .....                            | 25       |
| 9 ish. “Truba ichida truba” tipidagi issiqlik almashinish qurilmaning issiqlik o‘tkazish koeffistientini aniqlash .....                           | 29       |
| 10 ish. Erkin konveksiya davrida xavoning issiqlik berish koeffitsentini aniqlash.....                                                            | 32       |
| 11 ish. Eritmalarning temperatura depressiyasini aniqlash.....                                                                                    | 35       |
| 12 ish. Quritish qurilmasida qurish jarayonini o‘rganish. Quritish jarayonining kinetikasi.....                                                   | 38       |
| 13 ish. Xarakatchan nasadkali kolonnalarda massa berish va o‘tkazish koeffitsentini aniqlash.....                                                 | 41       |
| 14 ish. Yarim sferik aktiv ko‘mir katlamli adsorber gidrodinamikasini o‘rganish.....                                                              | 45       |
| 15 ish. Sochiluvchan materiallarni solishtirma yuzasini aniqlash va elaklarda fraksiyalarga ajratish.....                                         | 49       |
| ILOVALAR .....                                                                                                                                    | 53       |
| ADABIYOTLAR.....                                                                                                                                  | 59       |

**TEXNOLOGIK JARAYON VA QURILMALAR**

Fanidan laboratoriya mashg‘ulotlarini bajarish uchun

***U S L U B I Y K O‘R S A T M A***

Texnik muxarir

Nasredinov D.A

Kompyuterda terilgan nusxa asosida bosildi. Bosishga ruxsat berildi 22.01.2023-yil. Qog‘oz bichimi 60x84/16. Garniturasi Times Nev Roman, xajmi 120 bet. Adadi 100 nusxa. Universitet bosmaxonasida chop etildi.

Manzil: 120100 Guliston shahar 4-mavze, Guliston davlat universiteti