

**Р.БҮРИЕВ, Қ.ЖУМАНИЯЗОВ, А.САЛИМОВ,
Б.КУШАКЕЕВ**

**ПАХТАНИ ДАСТЛАБКИ ИШЛАШ
МАШИНАЛАРИДАН
ФОЙДАЛАНИШ**



**«ЎЗПАХТАСАНОАТЭКСПОРТ» ХОЛДИНГ КОМПАНИЯСИ
«ПАХТАСАНОАТ ИЛМИЙ МАРКАЗИ» АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ
МАЛАКА ОШИРИШ МАРКАЗИ**

**ПАХТАНИ ДАСТЛАБКИ ИШЛАШ
МАШИНАЛАРИДАН
ФОЙДАЛАНИШ**

ЎҚУВ ҚЎЛЛАНМА

Тошкент-2016

АННОТАЦИЯ

Ушбу ўқув қўлланмада «Пахтани дастлабки ишлаш машиналаридан фойдаланиш» бўйича маълумотлар берилган.

Унда соҳа корхоналаринидаги замонавий техника ва технологиялар, арра таъмирлаш бўлими, ускуналарнинг ишончлилиги ва чидамлилиги, ускуналарни таъмирлашга қабул қилиш ва сочиш-йиғиш технологияси, электр ёйи ва газ алангасида пайвандлаш, ҳамда суюлантириб қоплаш усуллари билан таъмирлаш ва ускуна қисмларини тиклашнинг слесар-механик усуллари ёритилган.

Ўқув қўлланма пахта тозалаш саноати ходимлари, малака ошириш курслари тингловчилари ва олий ўқув юртлари талabalари ҳамда касб-хунар коллежлари ўқувчилари учун мўлжалланган.

**«Пахтасаноат илмий маркази»
илмий кенгашида тасдиқланган
Баённома № 3
« 29 » 01. 2016 йил**

Тузувчилар: **Р.А.Бўриев** - «Пахтасаноат илмий маркази» АЖ
малака ошириш маркази раҳбари, т.ф.н.

К.Ж. Жуманиязов -«Пахтасаноат илмий маркази» АЖ
бош директори, т.ф.д, профессор

А.М.Салимов - Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти қайта тайёрлаш ва малака ошириш тармоқ маркази директори, т.ф.н., профессор

Б.Я.Кушакеев - «Пахта саноат илмий маркази» АЖ
илмий ишлар бўйича директори, т.ф.н.

Тақризчилар: **В.Г.Ракипов** - “Пахтасаноат илмий маркази” АЖ илмий ишлар бўйича маслаҳатчи, т.ф.н.

М.А.Ахматов - Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти доценти, т.ф.н.

Сўз боши

Мамлакатимизда пахта тозалаш саноати иқтисодиётнинг жадал ривожланаётган соҳаларидан бири бўлиб, уни бошқариш “Ўзпахтасаноат” акциядорлик жамияти зиммасига юклатилди. Унинг таркибига 98 пахта тозалаш корхоналари, 13 та ҳудудий филиаллари, 13 та транспорт корхоналари, пахта тозалаш корхоналарига хизмат кўрсатиш бўйича 11 та вилоят механика устахонаси, 11 та ёрдамчи корхоналар ва бошқалар киради.

Хозирги кунда Республика пахта тозалаш корхоналарида йилига 3,35 млн. тоннадан ортикроқ пахта хом ашёси тайёрланиб, ундан дастлабки ишлаш натижасида 1,12 млн. тонна пахта толаси, 1,8 млн. тонна чигит, момик ва бошқа турдаги пахта маҳсулотлари ишлаб чиқарилади.

Соҳа корхоналарини босқичма-босқич реконструкциялаш бўйича тегишли дастурлар ишлаб чиқилиши ва амалга оширилишида ҳам асос сифатида қабул қилинган бўлиб, унга 1993 йилдан 2007 йилгача 58 та 2007-2011 йилларда 41 та пахта тозалаш корхонасини модернизация ва реконструкция қилиниб, замонавий техника ва технологиялар жорий қилинди. Шу жумладан экологик хulosалар асосида шаҳарлар ҳудудидан ташқарига чиқарилган ва хом ашё зоналарига яқинлаштирилган 15 та корхона реконструкция қилинди.

Пахта тозалаш корхоналарини реконструкциялаш натижасида алоҳида технологик бўлимларнинг тарқоқлиги, пахта хом ашёси ва толаси пневмотранспорт тизимининг узайиб кетганлигига барҳам берилди, корхоналардаги экологик вазият яхшиланди, эксплуатацион ҳаражатлар пасайди, дастлабки ишлашнинг мослашувчан технологияси жорий қилиниши ҳисобига толанинг чиқиши ортди, унинг сифати яхшиланиб, ишлаб чиқаришдаги йўқотишлар камайди.

Корхоналарни замонавий, юқори технологияли ускуналар жорий этиш ҳисобига модернизациялаш ва реконструкциялаш натижасида ишлаб чиқариш унумдорлиги, пахта толасининг I-II навларини ишлаб чиқаришда “олий” ва “яхши” синфлари улушининг ортиши таъминланмоқда. Республиkaning умумий товар экспорт ҳажмида пахта толасининг ҳиссаси 15% дан кўпроқни ташқил этмоқда.

Бош механик

Лавозим вазифалари. Технологик ва ёрдамчи асбоб-ускуналарнинг бетўхтов ва техник жиҳатдан тўғри ва пухта ишлашини, улардан фойдаланиш муддатини узайтириш, талаб этиладиган даражада ишлашга қобилятли ҳолда саклаш, ишлаб чиқариш, бино ва иншоотларнинг мақсадга мувофиқ ишлатилишини таъминлайди. Асбоб-ускуналарни жорий ва капитал таъмирлаш учун сарфланадиган эҳтиёт қисмларнинг белгиланган меъёрлардан ошиб кетмаслигини таъминлайди. Асбоб-ускуналарни кўрикдан ўтказиш, жорий ва капитал таъмирлаш режаларини ишлаб чиқаришни ташкил қиласди, бу режаларни тасдиқлайди ва уларнинг бажарилишини назорат қиласди, ишлаб чиқаришни техник жиҳатдан тайёрлашни таъминлайди. Капитал таъмирлаш ишларининг рўйхатини тузишда қатнашади.

Асбоб-ускуналарнинг мавжудлигини ва ҳаракатини ҳисобга олиш, техниковий ҳужжатларни тузиш ва расмийлаштириш ишларини ташкил қиласди. Асбоб-ускуналарни таъмирлаш, таъмирлаш-ишлатиш эҳтиёжлари учун материаллар сарфи бўйича меъёрий ҳужжатлар ишлаб чиқишига, улардан фойдаланиш кўрсаткичларини таҳлил қилишига, асбоб-ускуналарни ишлатиш ва таъмирлаш пайтида зарур материаллар ва эҳтиёт қисмлар сотиб олиш учун талабномаларни расмийлаштиришга раҳбарлик қиласди. Асбоб-ускуналарга таъмирлашлар орасида хизмат кўрсатишни, уларни ўз вақтида ва сифатли таъмирлашни ва янгилашни (шу жумладан ҳар йилги), унинг пухталиги ва кўпга чидаши бўйича ишларни, бино ва иншоотларнинг ҳолати, сақланиш ва таъмирланиши устидан техниковий назорат ўрнатилишини ташкил қиласди, таъмирлаш ишларини бажариш учун материаллар мақсадга мувофиқ ишлатилишини таъминлайди.

Асбоб-ускуналарни янгилаш, корхоналарни техник қайта жиҳозлаш, янги замонавий асбоб-ускуналар билан қуролланиш, технологик жараёнларга комплекс автоматизация воситаларини жорий этиш, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш бўйича таклифлар тайёрлашда қатнашади. Асосий ишлаб чиқариш фондларини инвентаризациядан ўтказишни таклиф қиласди, маънавий ва жисмоний жиҳатдан эскириб қолган асбоб-ускуналарни, капитал таъмирлашни талаб қилган обьектларни аниқлайди ҳамда таъмирлаш ишларини бажариш навбатини белгилайди. Янги техникани жорий этиш ва ўзлаштириш бўйича тажрибаларни оммалаштиради, созлаш ва бошқа ишларда, асбоб-ускуналарни синаб кўришда, янги ва таъмирлашдан чиқсан асбоб-ускуналарни

қабул қилиб олишда қатнашади. Асбоб - ускуналар, айрим узел ва деталларнинг ишлаш шароитларини ўрганиб чиқади, асбоб-ускуналарнинг режадан ташқари тўхтаб қолишининг олдини олиш, узел ва деталларнинг хизмат муддатларини узайтириш таъмирлашлараро муддатларини узайтириш, асбоб-ускуналарнинг сақланишини яхшилаш, уни ишлатиш пайтида ишончлилигини ошириш бўйича тадбирлар ишлаб чиқлади ва амалга оширилади, корхонада (имкони бўлганда) ихтисослаштирилган таъмирлаш ишларини, эҳтиёт қисмларини марказлаштирилган ҳолда тайёрлашни ташкил қилади. Таъмирлаш ишларини бажариш пайтида меҳнат муҳофазаси ва техника хавфсизлиги талабларига риоя этилишини таъминлайди. Корхона асбоб-ускуналарига, биноларига ва иншоотларига таъмирлаш хизмати кўрсатувчи бўлим ва қисмларининг ишларига раҳбарлик қиласи.

Билиши лозим: юқори органларнинг қарор, фармойиш ва буйруқларини, саноат хизматига молик асбоб-ускуналарни, бино ва иншоотларни таъмирлашни ташкил этиш бўйича услубий, меъёрий ва бошқа кўрсатма берувчи материалларни, пахта толаси ишлаб чиқариш технологиясининг асосларини, корхонада таъмирлаш хизмати ташкил қилишни, асбоб-ускуналарнинг ишлашини ва таъмирлаш ишларини бажаришни режалаштириш тартиби ва қоидаларини, асбоб-ускуналарни режали-жорий таъмирлаш ишлари ва мақсадга мувофиқ ишлатишнинг ягона тизимини, корхона асбоб-ускуналарининг техникавий тавсифномасини, конструктив хусусиятларини, вазифасини ва ишлаш режимини, уларни ишлатиш қоидаларини, асбоб-ускуналарини монтаж қилиш ва таъмирлаш ишларини ташкил этишни ва технологиясини, нуқсонлар рўйхатини, паспортларини, эҳтиёт қисмлар чизмалари альбомларини, асбоб-ускуналарини ишлатиш бўйича йўриқномаларини ва бошқа хужжатларни тузиш тартибини , асбоб-ускуналарни таъмирлангандан сўнг қабул қилиб олиш ва топшириш қоидаларини, таъмирлаш бўйича хизмат кўрсатишнинг илғор тажрибасини, меҳнат муҳофазаси, техника хавфсизлиги, ишлаб чиқариш санитарияси ва ёнғинга қарши ҳимоя қоидалари ва мейёларини.

Малака талаблари: олий маълумотли муҳандис-техник ҳамда пахта тозалаш саноатида асбоб-ускуналарни таъмирлаш ва ишлатиш бўйича муҳандис-техник лавозимларида мутахассислиги бўйича 5 йиллик иш стажи ҳамда замонавий компьютер ва ҳисоблаш техникасида ишлай олиш.

I-БОБ. СОҲА КОРХОНАЛАРИНИДАГИ ЗАМОНАВИЙ ТЕХНИКА ВА ТЕХНОЛОГИЯЛАР

Бозор иқтисодига ўтиш шароитида Ўзбекистон Республикасининг барча соҳаларида чуқур иқтисодий ўзгаришларни амалга ошириш зарурати пахта тозалаш саноати олдига пахта хом ашёсини дастлабки ишлашнинг оптимал техникаси ва технологиясини танлаш ҳисобига маҳсулот таннархини пасайтириш бўйича чораларни амалга ошириш масаласини қўйди.

Мавжуд турли технологик схемаларни, шу жумладан базавийсини ҳам асосий кўрсаткичлар бўйича (энергия ва ашёлар сифими, эксплуатцион ҳаражатлар, жараёнлар ихчамлиги, хизмат кўрсатиш, асосий воситаларнинг эскириши ва ҳ.к.) техник - иқтисодий таҳлил қилиш натижасида энг оптимал варианти танланиб, амалдаги корхоналарни реконструкциялаш ва модернизациялаш ва йирик шаҳарлар ҳудудида ёпилаётган корхоналар ўрнига қурилаётганлари учун фойдаланилди.

Танланган технология соҳа корхоналарини босқичма-босқич реконструкциялаш бўйича тегишли дастур ишлаб чиқилиши ва амалга оширилишида ҳам асос сифатида қабул қилинган бўлиб, унга 1993 йилдан 2007 йилгача 58 пахта тозалаш корхонаси, шу жумладан экологик хulosалар асосида шаҳарлар ҳудудидан ташқарига чиқарилган ва хом ашё зоналарига яқинлаштирилган 15 та корхона реконструкция қилинди.

Технологияни реконструкциялаш натижасида пахта тозалаш корхоналарида алоҳида технологик звеноларнинг тарқоқлиги, пахта хом ашёси ва толаси пневмотранспорт тизимининг узайиб кетганинига барҳам берилди, корхоналардаги экологик вазият яхшиланди, эксплуатацион ҳаражатлар пасайди, дастлабки ишлашнинг мослашувчан технологияси жорий қилиниши ҳисобига толанинг чиқиши ортди, унинг сифати яхшиланиб, ишлаб чиқаришдаги йўқотишлар камайди.

Хозирги пайтда соҳани ўзгартириш бўйича энг аҳамиятли лойиҳаларидан бири, бу 2007 йилдан бўён амалга оширилаётган пахта тозалаш корхоналарини реконструкция ва модернизациялаш бўйича Республика Вазирлар Маҳкамасининг 2007 йил 3 апрелдаги “Пахта тозалаш саноати корхоналарини 2007-2011 йилларда модернизациялаш ва реконструкция қилиш дастури тўғрисида”ги 70-сонли Қарори доирасида амалга оширилаётган ишлардир.

Ушбу Дастурга кўра пахта тозалаш саноатини жадал ва устувор ривожлантириш ҳамда халқаро пахта бозорида рақобатбардош

маҳсулот ишлаб чиқариш хажмини ошириш мақсадида 41 та корхонанинг 21 тасини модернизациялаш, қолган 20 тасини реконструкциялаш кўзда тутилган эди.

2007-2011 йилларда соҳада республикамизнинг барча худудларидағи 41 та пахта тозалаш корхонасини модернизациялаш ва реконструкциялаш бўйича дастурда белгиланган вазифалар тўлиқ хажмларда амалга оширилди.

Юқорида қайд этилган корхоналарда 6А12М, СЧ-02, ЧХ-3М2, ЧХ-5 ускуналари ўрнига такомиллаштирилган пахта хом ашёси тозалагичлари бўлган 1ХК, 1ХКМ, УХКМ, АПТ-12М замонавий комплекс тизимлари ўрнатилди, бу эса ўз навбатида пахта хом ашёсини тозалашнинг технологик кўрсаткичларини ва ускуналар унумдорлигини ошириш имконини берди.

Қуритиш-тозалаш цехларида ТГ-1,5 ва ТЖ-1,5 иссиқлик генераторлари ўрнига ИИЧ-1,9 русумли модернизациялаштирилган универсал иссиқлик генераторлари ўрнатилди. Уларнинг қўлланиши пахта хом ашёсини қуритиш жараёнининг самарасини оширишга ва унинг оптималлаштирилиши хисобига иссиқлик энергия ресурсларини тежалишини таъминлади.

Асосий ишлаб чиқаришда УМПД таминлагич камерали ЗХДДМ жинлар ўрнига 5ДП- 130 янги аррали жинлар ўрнатилган .

Корхоналарни замонавий, юқори технологияли ускуналар жорий этиш хисобига модернизациялаш ва реконструкциялаш натижасида ишлаб чиқариш унумдорлиги 22 % га, пахта толасининг 1-2 навларини ишлаб чиқаришда “олий” ва “яхши ” синфлари улушкининг 85% гача маҳсулот сифати 11% га ортиши таъминланди.

Пахта хом ашёсини такомиллаштирилган тозалаш тизимини жорий қилиш, унга замонавий автоматик конденсорлар, электр юритгичларни энергия ўзгаришидан ҳимоялаш тизимларини ўрнатиш ва ишлаб чиқариш майдонларни қисқартириш ҳамда ускуналарни оптимал, ихчам жойлаштириш ва пневмотраспорт тизимини қисқартириш хисобига ўрта хисобда битта пахта тозалаш корхонасида қўлланиладиган электрдвигателлар сонини 265 тадан 235 тага, яни 30 донага қисқартириш ва 1 тонна пахта толаси ишлаб чиқариш учун сарфланадиган солиштирма энергия сарфини 480 кВт дан 362 кВт га, яни 25-27 % га пасайтириш имконини беди.

Жаҳон амалиёти шуни кўрсатадики, соҳанинг техник прогресси ва ривожи илмий-тадқиқот ва лойиҳа-конструкторлик, шу жумладан хорижий тажрибадан ҳам фойдаланилганда анча самарали амалга оширилади. Соҳани янгилашдан янада кўпроқ натижа олиш, дастурда

пахтани қайта ишловчи илғор мамлакатлар тажрибасини янада чуқурроқ ўрганиш кўзда тутилган.

1.1. Пахтани дастлабки ишлаш техникаси ва технологияларнинг илмий муаммолари

Соҳада илмий-техник ривожланиш “Пахтасаноат илмий маркази” АЖ, “Пахта джин КБ” АЖ, Тошкент тўқимачилик ва енгил саноати институти ҳамда бир қатор лойиҳа-конструкторлик ташкилотлари ва олий ўқув юртларининг илмий-тадқиқот базаларида яратилаётган янги техника ва технологияларни жорий этиш ҳисобига таъминланади.

Ўзбекистон Республикасининг мустақилликка эришиши, илмий Марказдаги илмий фаолият самарадорлигини ошириш, илмнинг ишлаб чиқариш билан алоқаларини кучайтириш йўналишида кучли импульс берди. Илмий Марказ томонидан мамлакатимиздаги пахтани дастлабки ишловчи ускуналарнинг аксарият қисми ишлаб чиқилган, пахта хом ашёсини дастлабки ишлаш техникаси ва технологиясининг илмий асослари меъёрий-техник базаси, соҳани иқтисодий ривожлантириш концепцияси яратилган.

Хозирги шароитда “Ўзпахтасаноат илмий маркази” АЖ ва бошқа манфаатдор ташкилотлар билан биргалиқда ўзининг илмий-техник потенциалини пахта тозалаш саноати ривожини жадаллаштириш йўлида пахта хом ашёсини дастлабки ишлаш учун янги ускуналарни яратиш ва уларни жорий этиш, амалдаги техника воситалари ва технологияларни такомиллаштириш, меъёрий ҳужжатлар ва маълумотли адабиётлар тайёрлаш, стандартлаштириш, пахта маҳсулотларининг этalon маҳсулотлари нусхаларини тайёрлаш, кадрларна қайта тайёрлаш, жаҳон пахта бозорида Ўзбекистон пахтасининг рақобатбардошлигини мустаҳкамлаш масалаларида астойдил ишга солмоқда.

Мустақиллик йилларида илмий Марказнинг бевосита иштирокида соҳанинг 94 та пахта тозалаш корхонасини модернизациялаш ва реконструкциялаш, 31 та ихтисослаштирилган уруғлик чигит тайёрлаш цехини қуриш, корхоналарни янги, юқори унумдорли ускуналар ва ашёларни тежовчи, самарали технологиялар билан таъминлаш бўйича катта ишлар амалга оширилди. Илмий Марказ ва унинг қошида “Пахта” техник комиссияси саъи - ҳаракатлари билан соҳада амал қилинаётган 40 дан ортиқ давлат стандартлари қайта кўриб чиқилди ва янгиланди, пахта маҳсулотлари классификацияси тизими такомиллаштирилди.

Марказнинг синов базаси мукаммал таъмирланди ва модернизациялаштирилди, замонавий ўлчов ва синаш асбоблари (НВИ тизими, “Сифат” қуритиш мосламаси, САС электрон тарозилари, ЛПС, АСХ, ЛКМ русумли электрон ўлчов асбоблари ва х.к.) билан жиҳозланди. Марказ ихтиёрида ўта камёб, Марказий Осиёда ягона бўлган “Шерил” мини ип йигириш тизими мавжуд бўлиб, унинг ёрдамида пахта толасиниг кичик намуналари бўйича йигириш хусусиятларини аниқлаш мумкин бўлади.

Янги илмий ишланма ва илмий-техник хужжатларни пахта тозалаш корхоналарида тезкор жорий этиш учун Марказда замонавий техника билан жиҳозланган полиграфик база ташкил этилган. Яратилаётган янги машина ва механизмлар дастлабки синовларини амалга ошириш учун маҳсус лаборатория корпуси мавжуд.

Хозирги вақтда илмий марказда илмий тадқиқот ишлари малакали олимлар томонидан олиб борилиб, охирги 10 йил ичидаги 60 дан ортиқ патент олиниб, 30 дан ортиқ лицензион шартномалар тузилган.

Янги техник ишланмаларни ишлаб чиқаришнинг реал шароитида кенг ўрганиш, синаш ва жорий этиш тажриба-экспериментал корхона мақомига эга бўлган Боғдод, Ангор, Кўшкўпир ва Асака корхоналарида амалга оширилмоқда.

Илмий марказ таркибида соҳа эҳтиёжи учун локализациялаштириш дастури доирасида технологик ва ёрдамчи ускуналар ишлаб чиқарувчи база сифатида шўба корхоналар: ТИЧМУК “РИМ Устахонаси” ва “ИЖОД ИТМ” ОАЖ илмий техник корхонаси ташкил этилган.

Илмий марказнинг малака ошириш маркази (МОМ)да ҳар йили соҳанинг ўрта ва қўйи звено мутахассислари қайта тайёрланади ва малакалари оширади.

Республикамизнинг мустақиллик даврида пахта тозалаш саноатида тармоқ корхоналари техник жиҳатдан қайта жиҳозланди, пахта маҳсулотларининг республика стандартларини такомиллаштириш бўйича ишлар олиб борилди, бозор иқтисодиётининг имкониятларидан соҳанинг меъёрий-техник базасини янгича ёндошиш асосида ҳамда жаҳон пахта бозори талабларини ҳисобга олган ҳолда яратишда самарали фойдаланилди, ушбу ишлар пахтачилик комплекси ва тармоқнинг ривожланиш самарадорлигини ошишида қўйидаги салмоқли натижаларга эришишга имкон яратди:

1. Тармоқнинг 98 та пахта тозалаш корхоналарида техник қайта жиҳозлаш дастури амалга оширилди. Улардан 15 та пахта тозалаш корхоналари пахта етиширувчи хўжаликларга яқинроқ бўлиш ҳамда шаҳарлар экологиясини яхшилаш мақсадида шаҳардан ташқарига чиқарилиб, пахтани дастлабки ишлашнинг замонавий технологияларини кўллаган ҳолда янгидан қурилди.

2. Вазирлар Маҳкамасининг 2004 йил 23 декабрдаги 604-сонли Қарорига мувофиқ республика регионларида замонавий технологиялар асосида тайёрланган уруғлик чигит билан таъминловчи ихтисослашган уруғлик чигит тайёрлаш цехларини қуриш ва модернизациялаш дастури амалга оширилди. 2005-2007 йилларда 31 та ихтисослашган уруғлик чигит тайёрлаш цехлари қурилиб, ишга туширилди.

3. Пахта хом-ашёси ва пахта толасини классификациялаш тизимининг барча меъёрий-техник базаси қайта кўриб чиқилди ва жаҳон тажрибасини инобатга олиб, принципиал янгича ёндашган ҳолда уни тубдан такомиллаштириш дастури ишлаб чиқилди ҳамда амалга оширилди. Пахта хом-ашёси ва пахта толаси навини толанинг пишиқлик кўрсаткичидан аниқлашдан унинг бошқа кўрсаткичлари (ранги, етилганлиги, синфи, “микронейр” кўрсаткичи) бўйича аниқлашга ўтилгандан сўнг тайёрланган толанинг умумий ҳажмида биринчи нав тола салмоғининг ошиши таъминланди.

Юқорида кўрсатилган ишлар ва Ўзбек “Сифат” Марказининг регионал лабораторияларида пахта толаси, линт ва техник сертификатлаш жараёнларини ташкиллаштирилиши салмоқли иқтисодий самара олишга имкон яратди.

4. Ўтган давр ичида эришилган ютуқларни инобатга олган ҳолда жаҳон бозорида Ўзбек пахтасининг рейтинги ва рақобатбардошлиги сезиларли даражада ошдики, уни самарали сотиш ва халқаро савдонинг бошқа шакллари – биржа савдоси, шунингдек консигнацион терминалларни ривожлантириш имконини беради.

5. Соҳанинг илмий-техник потенциали пахтани дастлабки қайта ишлашда автоматлаштирилган, манбатежамкор комплексларни жорий этилиши ҳисобига динамик ривожланмоқда.

Долзарб вазифалар ичида:

-технологик ускуналар паркини модернизациялашни давом эттириш;

-биринчи навли “олий” ва “яхши” синфдаги пахта толаси салмоғини кўпайтириш мақсадида мувофиқлаштирилган технологик жараённи бажариш билан бирга пахтани дастлабки қайта ишлаш технологиясига риоя қилишни систематик назоратини жорий этиш;

-пахтани дастлабки қайта ишлаш бўйича янги такомиллашган техника ва технологияларни ишлаб чиқиши, ишлаб чиқаришни фақат юқори сифатли ва рақобатбардош пахта толаси билан таъминлаш мақсадида, ғўзанинг районлаштирилган, янги ва истиқболли селекцион навларининг сифат кўрсаткичларини ўрганиш бўйича долзарб илмий тадқиқотларни ривожлантириш;

-Пахта тозалаш саноати тармоғининг бошқарув тизимини ISO 9001:2008 халқаро стандартига биноан сифат менежменти тизимини тўлиқ жорий этиш йўли билан такомиллаштириш;

-Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2008 йил 15 июлдаги “Инновацион лойиҳалар ва технологияларни ишлаб чиқаришга жорий этишни рағбатлантириш қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-916-сонли Қарори кўрсатмаларидан келиб чиқиб, барча манфаатдор ташкилотларнинг илмий потенциалини “Пахтани дастлабки қайта ишлашнинг илмий асослари доирасидаги устувор илмий-техник вазифаларини ҳал этиш давлат дастури” ни ишлаб чиқиб ва амалга ошириб, соҳада инновацион фаолиятни тизим асосида янада ривожлантиришга йўналтириш.

1.2. ПАХТАНИ ҚУРИТИШДА ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН ЗАМОНАВИЙ ЖИҲОЗЛАР

Пахта тайёрлаш пунктларида пахтани қуритиш ва пахта тозалаш корхоналарида қайта ишлаш технологик оқимида уни қисман қуритиш учун барабанли қуритгичларни қўллайдилар (1-расм).




1-расм. Пахта тозалаш корхонанинг қуритиш бўлими

Ҳозирги вақтда фойдаланишда барабанли тўғри оқимли 2СБО-10, СБО ва СБТ қуритгичлар бор (қуритиш агенти пахта хом ашёси билан бир йўналишда бериладиган (2,3,4 - расмлар).

Хар қайси қуритгичнинг қурилмаси керакли гидродинамика, иссиқлик ва намлик алмашиш шароитларини яхшилашни таъминлаши керак.


Шу мақсадда 2СБ-10 қуритгичида барабан узунлигининг ҳар метридан сўнг баландлиги 0,25 м бўлган кўндаланг ҳалқалар олд деворидан 3 м масофадан сўнг узунлиги 6 м бўлган панжара жойлашган. У уч қатор барабан ўқига параллел бўлиб қуритгич барабани обечайкасига крестовиналар ёрдамида қотирилган стерженлардан ташкил топган.

Панжара пахтанинг барабан ичидаги бўлиш муддатини – қуритиш вақтини узайтиради. Юклаш қурилмаси барабан ичига олдинги цапфа орқали киритилади.




2-расм. 2СБ-10 қуритгич чизмаси

1- барабан; 2- кураклар; 3- олдинги таянч; 4- таъминлагич; 5- орқа таянч; 6- қуритиш агенти қувури; 7- олдинги цапфа; 8- сўриш қувури; 9- чиқариш тарнови; 10- чиқариш кураклари; 11- спицалар; 12- подшипник; 13- барабанни харакатлантирувчи электродвигател; 14- редуктор.



3-расм. СБО қуритгич чизмаси

1,2- таъминлагич; 3- цапфа; 4- барабан; 5- роликлар; 6- кураклар;
7- түрли юза; 8- қобик; 9- қувур; 10- сопло; 11- металл чүтка; 12-
бункер; 13- шнек; 14- қувур; 15- редуктор.



4.-расм. СБТ қуритгич чизмаси

1- таъминлагич; 2- жалюзи; 3- барабан; 4- қобик; 5- зичлагич; 6-
қувур; 7- ҳаракатлантиргич; 8- орқа таянч; 9- шнек; 10- олдинги
таянч; 11- чүтка; 12- сопполи қувур.

Хар қайси қуригичнинг қурилмаси керакли гидродинамика, иссиқлик ва намлик алмашиш шароитларини яхшилашни таъминлаши керак.

Шу мақсадда 2СБ-10 қуригичида барабан узунлигининг ҳар метридан сўнг баландлиги 0,25 м бўлган кўндаланг ҳалқалар олд деворидан 3 м масофадан сўнг узунлиги 6 м бўлган панжара жойлашган. У уч қатор барабан ўқига параллел бўлиб қуригич барабани обечайкасига крестовиналар ёрдамида қотирилган стерженлардан ташкил топган.

Панжара пахтанинг барабан ичида бўлиш муддатини – қуритиш вақтини узайтиради. Юклаш қурилмаси барабан ичига олдинги цапфа орқали киритилади.

СБО қуритиш барабани узунлиги 3 м бўлган камера билан ёпилган, қалинлиги 2 мм бўлган пўлатдан ясалиб, пахта барабандан чиқадиган жойдан 1 м масофа ичкарида жойлашган тозалаш бўлимига эга. Ажратилган майда ифлосликларни олиб кетиш учун барабан тозалаш бўлими тагида ифлослик конвейери ўрнатилган. Тозалаш бўлимининг устки қисмida барабанин тозалаш учун қуритиш агенти юбориладиган сополи қувур ўрнатилган. Қуритиш камераси, барабан тозалаш бўлими тўрли сиртини тозалаш учун металл чўтка билан таъминланган. Қуригич ичида баландлиги 0,5 м дан бўлган 12 та радиус бўйича йўналтирилган куракчалар бор.

СБТ қуригич барабани узунлиги 1 м бўлган бошланиш қисмida 12 та радиус бўйича жойлашган кураклардан иборат кўтариш куракчалари тизимиға эга, барабанинг кейинги 5 м обечайка ва бўлим деворларида куракчалари бўлган, бир-биридан ажратилган 3 та секцияга бўлинган.


Кейинида СБО қуригичидагидек камера билан беркитилган барабанинг тозалаш секцияси жойлашган.

1-жадвал


Қуригичларнинг техник тавсифи

Кўрсаткичлар	Кўрсаткич миқдори		
	2СБ-10	СБО	СБТ
Пахта бўйича иш унумдорлиги, кг/соат	10000	10000	10000
Қуритиш агенти ҳарорати, °C	90-280	250 гача	80-250
Тозалаш бўлимига бериладиган қуритиш агенти ҳарорати, °C	-	60-80	60-80
Буғлантирилган намлик бўйича унумдорлиги,			

	700 гача	700 гача	700 гача
кг/соат Майда ифлослик бўйича тозалаш самародорлиги, %	- 8820	40 гача 8500	40 гача 11000
1 кг буғлантирилган намликга иссиқлик сарфи, кг/соат	1800-20000	18000- 20000	24000- 26000
Куритиш агенти сарфи, м ³ /соат	1,05 (10)	1,15±0,1 (11±1)	1,15±0,1 (11±1)
Айланиш тезлиги, рад/с (р/мин): Барабанники			
ВВД-8 вентилятори вали		167,33 ±1,23 (1600±15)	167,33±1,23 (1600±15)
Винтли конвейер		12,0±0,5 (115±5)	12,0±0,5 (115±5)
Электродвигателлар қуввати, КВ <u>Шу жумладан:</u>	17,0	25,5	25,5
Барабанни айлантиришга	13,0	13,0	13,0
Винтли конвейерга	4,0	1,5	1,5
ВВД-8 вентиляторига	-	11,0	11,0
<u>Ўлчамлари, мм:</u>			
барабан узунлиги	10000	10000	10000
диаметри	3200	3200	3200
куритгич узунлиги	15400	14910	14300
кенглиги	4745	3870	3870
баландлиги	7140	7970	7970
Вазни, кг (кўп эмас)	10307	11550	11550



5 - расм. 2СБ-10 қуритгичнинг кинематик чизмаси



6-расм. СБО ва СБТ қурилгичларнинг кинематик чизмаси

2-жадвал

**2СБ-10 қурилгич кинематик чизмасига керакли
детал, узел ва буюмлар рўйхати**

	Номи	Белгиланиши	Машинага миқдори
1.	Подшипник	312, ГОСТ 8338-57	8
2.	Қуритиш барабани	2СБ-10	1
3.	Подшипник	3528 ГОСТ 5721-57	2
4.	Электродвигател 13 kW 730 r/min	АО2-71-8	1
5.	Понасимон қайиш	В-3150	4
6.	Подшипник	7611, ГОСТ 333-59	4
7.	Подшипник	7610, ГОСТ 333-59	4
8.	Подшипник	7132, ГОСТ 333-59	4

3-жадвал

**СБО ва СБТ қурилгичлар кинематик схемаларига керакли
детал, узел ва буюмлар рўйхати**

	Номи	Белгиланиши	Машинага миқдори
1.	Подшипник	312 ГОСТ 8338-57	8
2.	Қуритиш барабани	СБО (СБТ)	1

3.	Подшипник	3528 ГОСТ 5721-57	2
4.	Редуктор	Ц2У-400-31, 5-21	1
5.	Шкив $D = 0,635$ мм	-	1
6.	Понасимон қайиш	B-3150	4
7.	Шкив $D = 0,250$ мм	-	1
8.	Электродвигател 13 кВт 730 р/мин	АО2-71-8	1
9.	Винтли конвейер	-	1
10.	Электродвигател 1,5 кВт 1400 р/мин	4А80В4	1
11.	Мотор-редуктор	МЦ2С-63-112	1

4-жадвал

Қуригичларда содир бўлиши мумкин бўлган носозликлар, уларнинг сабаблари ва бартараф қилиш усуллари

Носозликлар	Сабаблари	Бартараф қилиш
Қуритиш барабани тўхтаб қолди.	Барабанни харакатлантирувчи редуктор ёки электродвигател ишдан чиқкан.	Редуктор ёки электродвигател алмаштирилсин ёки тузатилсин.
Барабаннинг айланиши секинлашди.	Харакатлантиргич тўсиқлари электроблокировкаси ўчиб қолган.	Электроблокировка контактлари улансин.
Электродвигателлардан бири уланмайди.	Понасимон қайишларнинг тортилиши бўшаган. Занжирда контакт йўқ.	Қайишлар тортиб қўйилсин.
Ҳар хил товуш ва сирғалишлар.	Юргизгич ғалтаги кўйган. Электродвигател кўйган. Қотирилган жойлар бўшаган. Барабаннинг юқори ҳароратдан кенгайиши. Барабанга бегона жисм тушган.	Ишончли контакт таъминлансин. Юргизгич ғалтаги алмаштирилсин. Электродвигател алмаштирилсин. Бўшаган жойлар қотирилсин Ўрнатилган режимда ишлансин. Барабанда назорат ўтказилсин ва у тозалансин.


1.2.1.Пахта қуритиш қурилмаларини иссиқлик билан таъминлаш

Пахта қуригичларини иссиқлик билан таъминлаш маҳсус қурилма – иссиқлик ишлаб чиқаргичлар билан амалга оширилади. Уларда ёнилғини ёқиши, олинадиган юқори ҳароратли ёниш маҳсулотларини атмосфера ҳавоси билан аралаштириш (керакли ҳароратгача ва вазний сарфгача ҳароратини пасайтириш) ва бу газ ҳаво аралашмаси – қуритиш агентини қуритиш камерасига бериш ишлари бажарилади.

Хар қайси пахта қурилгичи одатдагидек иссиқлик билан таъминлаш қурилмаси билан боғланади. Қурилма қурилгич ишлаб чиқариш қувватига тўғри келиб, ёнилғининг тўлиқ (кимёвий ва механик тўлиқ ёнмаслигисиз) ёнишини таъминлаши ва пахтанинг дастлабки қайта ишланишини, санитария-гигиена ва технология талабларига жавоб берадиган қуритиш агенти тайёрлаб беришини таъминлаши керак. Бунда фақат иссиқлик ишлаб чиқаргичлар лойиҳаланаётганда ҳисобга олинган ва физик-кимёвий таркиби бўйича амалдаги стандартлар талабларига жавоб берадиган ёнилғилардан (техник керосин ва табиий газ) фойдаланишга рухсат этилади.


Иссиқлик ишлаб чиқаргичларни жойлаш ва ўрнатиш ишлари лойиҳага қатъий амал қилган ҳолда ва уларни йиғишида, боғлашда, қуритишда, сақлашда ва пахтани қайта ишлашда ёнғин хавфсизлиги талаблари ҳамда газ хўжалигидаги хавфсизлик қоидалари бажарилиши керак.

Сўнгги йилларда пахта қуритиш қурилмаларида эскирган агрегатлар самарадорроқ, суюқ ва газсимон ёнилғидан фойдаланиш имкониятига эга бўлган ТЖ-1,5 ва ИИЧ-1,9 иссиқлик ишлаб чиқаргичларга алмаштирилди. Мазкур иссиқлик ишлаб чиқаргичлар қуритиш агентининг ҳарорат кўрсаткичларини $70\text{-}300^{\circ}\text{C}$ ва унинг ҳажмий сарфини $18000\text{-}24000 \text{ м}^3/\text{соат}$ кенг диапазонда созлаш имконига эгаки, шулар туфайли ҳар қайси қуритиш қурилмасини иссиқлик билан таъминлаш мумкин.



7-расм. ТЖ-1,5 русумли иссиқлик ишлаб чиқаргичнинг чизмаси
 1- філтр; 2- насос; 3- қобиқ; 4- эшикча; 5- қопқоқ; 6- ўтга чидамли ғишт; 7- ёндириш камераси; 8- қувур; 9- тешиклар; 10- ёнишни

тугаллаш воситаси; 11- аралаштириш камераси; 12- вентилятор; 13- тутун сұргич; 14- ҳаво қопқоғи.



8,9-расмлар. ИИЧ-1,9 русумли иссиқлик ишлаб чиқаргич чизмаси

1 - ёндириш камераси; 2 - ёниш жараёнини тугаллаш камераси; 3 - аралаштириш камераси; 4 – қувур; 5 – вентилятор.

Ёнилғини циклон усулида ёкиш, ёндиришни тугаллаш қурилмали иссиқлик ишлаб чиқаргичлари ёкиш маҳсулотини амалда кимёвий ва механик ёниб тугалланган ҳолатда олиш имконини беради.

Иссиқлик ишлаб чиқаргичларнинг схемалари 7 ва 8 расмларда келтирилган.

Суюқ ёнилғи (техник керосин) $29,4 \cdot 10^4 - 78,5 \cdot 10^4$ Па ($3-8$ кг/см 2) босим остида пуркагичларга берилади ва чанглатилган ҳолда ёниш камерасининг устки қисмиға боради, у ерда юқори ҳарорат таъсирида буғланади ва қисман газ ҳолатига киради. Бир вақтнинг ўзида камеранинг бу зонасига юқориги қувур орқали тангенциал йўналишда бирламчи ҳаво киритилади, у тезлик билан ёнилғи массаси билан аралашиб, ёнувчи аралашма ҳосил қиласи. Бунда ҳосил бўлган аланга ёкиш трактидаги тутун сұргич билан ҳосил қилинадиган ҳаво сийракланиши ҳисобига ёниш камераси бўйича пастга тарқалади, тангенциал йўналишда киритилган иккиламчи ҳаво оқими билан учрашади ва тезлик билан газлашиб бўлган ёнилғи билан аралашади. Ёнилғининг ёниб бўлмаган бўлакчалари ёнишини тугаллаш қурилмаларида ортиқча кислород таъсири остида ёниб тугайди. Ёниш маҳсулотлари аралашув камерасига ўтади, у ерда атмосферадан келаётган ҳаво оқими билан аралашади ва натижада қуритиш агенти ҳосил бўлиб, қуритгичга узатилади. Ҳар қандай иш

шароитида иссиқлик ишлаб чиқаргичнинг фойдали иш коэффициенти 95-98 % атрофида ўзгаради.

Иссиқлик ишлаб чиқаргичларнинг меъёрий, ҳавфсиз ишлатилишини таъминлаш учун у назорат асбоблар йигини ва ҳавфсизлик автоматикаси воситалари билан жиҳозланади.

Ҳавфсизлик автоматикаси воситаси қурилмаси ёндириш камерасида аланга ўчиб қолганда ва тутун сўргич олдида сийракланиш 290 Pa (30 мм H₂O) дан пасайганда ёнилғи бериш тўхтатилишини таъминлайди.

ТГ-1,5 иссиқлик ишлаб чиқаргич фақат газсимон ёнилғида ишлайди ва юқори самарали ҳисобланади, ҳамда қурилмасининг соддалиги ва оз металл сарфланиб ясалishi билан фарқланади.

ТГ-1,5 иссиқлик ишлаб чиқаргич газ ёқиш қурилмаси, камера ва тутун сўргичдан ташкил топган.

Газ ёқиш қурилмаси дастлабки аралаштириш учун кўп сопполи инжекцион аралаштиргичлар билан таъминланган икки туннелсимон ёндиригичлардан ва диаметри 0,450 м, узунлиги 1,020 м бўлган туннелдан иборат бўлиб, обечайканинг олд қопқоғига аралаштиргич учлари ўрнатилади. Ёндириш камераси-туннеллар ШЛА ва ШЛБ аркали маҳсус профилли шамот ғиштлари билан қопланади. Иккала туннел овал формали металл корпусга жойлашган. Иссиқлик агентини қуритиш камерасига узатиш учун иссиқлик ишлаб чиқаргич Дн-11,2 туридаги тутун сўргич билан таъминланган.

Иссиқлик ишлаб чиқаргич ҳаво оқими тўхтаган ҳолатларда газ узатишни тўхтатишни таъминлайдиган горелкалар олдида газ босими пасайгани туфайли аланга ўчганда ва тутун сўргич носозлигига (тўхтаб қолганда) ишлашига йўл қўймайдиган назорат-ўлчов асбоблари ва ҳавфсизлик автоматикаси воситалари билан таъминланган.

5-жадвал

**Иссиқлик ишлаб чиқаргичларда содир бўлиши мумкин
бўлган носозликлар, уларнинг сабаблари ва бартараф қилиш
усуллари**

Носозликлар	Сабаблари	Бартараф қилиш
Форсункага ёнилғи келмайды.	Ёнилғи тизими ифлосланган. Ёнилғи насоси носоз. Форсункани созлаш вентили носоз.	Ёнилғи тизими тозалансин. Ёнилғи насоси созлансан.
Тутун сўргич ва ҳайдаш вентиляторларида титраш бор.	Ишчи ғилдираги қобиғига тегади. Пойдеворга ўрнатиш болтлари бўшаган.	Тутун сўргич назорат қилинсан.
Ёниш камерасида аланга ўчиб қолади.	Форсунка ифлосланган. Ёндириш ҳавоси ва керосин оқимида керакли босим йўқ.	Форсунка тозалансин. ВВД-8 нинг ҳаракатлантириш тасмасининг таранглиги текширилсан ва созлансан.

1.2.2. Иssiқлик ишлаб чиқаргичлар билан бирга ишлайдиган тутун сўргич ва вентиляторлар

Замонавий пахта қуритгичларни иссиқлик билан таъминлаш учун, асосан, Дн-11,2 ва ТС (Дн-10 ҳам мустасно эмас) тутун сўргичлари ишлатилмоқда. Тутун сўргичлар қуидаги қисмлардан иборат: ишчи ғилдирак, улитка, йўналтириш аппарати, электродвигател ва рама.

Саккиз куракли йўналтириш аппарати ҳавонинг улиткага кирадиган жойига ўрнатилади ва машинанинг иш унумдорлигини ошириш учун хизмат қиласи. Шунинг билан бирга машинанинг иш унумдорлиги электродвигател айланиш тезлигининг кўпайиши ва камайиши ҳисобига ўзгариши мумкин.

Тутун сўргичлар ҳаво аралашмасининг ҳарорати 250 °C гача ва босими 49-98 Pa (5-10 мм сув уст) бўлганда фойдаланиш учун мўлжалланган.

Дн тутун сўргичларнинг 740-980 р/мин тезлигига эга бўлган электродвигателлар билан ишлашидаги тавсифлари келтирилган.

6-жадвал

Тутун сўргичда содир бўладиган носозликлар, уларнинг сабаблари ва бартараф қилиш усуслари

Носозликлар	Сабаблар	Бартараф қилиш
Иssiқлик ишлаб чиқаргич аралаштириш камерасида керакли сийракланиш ҳосил бўлмайди ва етарли	Ишчи ғилдирак ва сўриш қувури оралиғи жуда катта.	Оралиқни тутун сўргич йўриқномасига мувофиқ созлаш лозим.

<p>микдордаги қуритиш агенти берилмайды. Қуритиш агенти күп берилади, аммо керакли босим ҳосил бўлмайди.</p> <p>Тутун сўргич ишчи ғилдираги тескари томонга айланади.</p> <p>Газ йўлларида қаршилик катта, уланган жойларда зичлик йўқ.</p> <p>Ғилдирак яхши балансировка қилинмаган ёки подшипниклар тўғри йигилмаган.</p> <p>Тутун сўргич кисмлари зич қотирилмаган.</p> <p>Подшипниклари мойланмаган, кисилиб қолган.</p>	<p>Тутун сўргич ишчи ғилдираги тескари томонга айланади.</p> <p>Газ йўлларида қаршилик катта, уланган жойларда зичлик йўқ.</p> <p>Ғилдирак яхши балансировка қилинмаган ёки подшипниклар тўғри йигилмаган.</p> <p>Тутун сўргич кисмлари зич қотирилмаган.</p> <p>Подшипниклари мойланмаган, кисилиб қолган.</p>	<p>Ғилдиракнинг айланиш йўналиши ўзгартирилсин. Газ ўтказгич қўрилсин. Носозликлар йўқотилсин.</p> <p>Ғилдирак балансировкаси, подшипниклар йигилиши текширилсин ва тузатилсин</p> <p>Кисмлар қотирилиши текширилсин ва қотирилсин. Подшипниклар текширилсин ва яроқсизлари алмаштирилсин.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.3. ЗАМОНАВИЙ ПАХТАНИ ТОЗАЛАШ МАШИНАЛАРИ

Реконструкция қилинган пахта тозалаш корхоналарида такомиллаштирилиб, конструкциясидан биринчи аррачали барабан ва чўткали ажратувчи барабан олинган ЧХ-5М пахта тозалаш машинаси қўлланилади.

1ХП (РХ-1) аррачали пахта тозалаш машиналари тўғри оқимли пневмотаъминлагич, асосий ва регенерацион аррачали барабанлар, колосники панжара, илдирувчи чўткалар, чўткали ажратувчи барабан ва ифлосликни чиқарувчи шнекни ўз ичига олган бўлиб, нормаллаштирилган аррачали ЕН.177 бўлимларга эга. Пахта асосий аррачали барабанга ҳаво оқими билан берилади, тозалангандан кейин эса чўткали ажратиш барабани билан ҳаво оқимига қайтарилади. Пневмотаъминлагич айланиб ўтувчи каналга эга ва пахтани аррачали секцияга бермай транзит йўл билан олиб кетувчи тўсиқлар билан жиҳозланган. 1ХП пахта тозалаш машинаси ПЛПХ технологик оқимларида қўлланилади.

1ХК (СЧ-02) қозиқчали пахта тозалаш машиналари ҳар қайсиси қозиқчали барабан ва Тўрлили юзадан иборат, тўртта нормаллаштирилган ЕН.178 бўлимлардан иборат бўлиб, бошланишдаги қозиқчали бўлим ЕН.178.01 қўшимча таъминловчи валиклар билан жиҳозланган. Пахта қозиқчали барабанлар билан Тўрлили юзалардан ўтказилади, бунда ифлос аралашмалар ажралади. Иккита қозиқчали блок ифлос аралашмаларни чиқарувчи бункер билан биргаликда тозалаш секциясини ташкил этади ва уни мустақил равища қўллаш мумкин.

1ХК (СЧ-02) қозиқчали пахта тозалаш машиналари битта – қаторларга жамланиб, иккита – ПЛПХ технологик оқим таркибида, учта – УХК пахта тозалаш агерагатлари билан бирлаштирилган холда қўлланилади.

УХК пахта тозалаш агрегати (10-расм) тўртта тозалаш бўлимига эга бўлиб, бошланишида УХК.01 иккита оралиқдаги УХК.02 ва охирида УХК.03 киради, оралиғига улар билан биргалаштирилган тегишлича тўртта ЕН. 178 бўлимлар ўрнатилган(11-расм).

Шунингдек УХК пахта тозалаш агрегати қаторли йиғилган комплекслар ёки тозалаш бўлимларида ПЛПХ технологик оқим ўрнига, ҳамда реконструкцияланган пахта тозалаш корхоналарининг бosh бўлимларида қўлланилади.




10- расм УХК пахта тозалаш агрегати



11-расм УХК пахта тозалаш агрегатини ишчи қисмлари

Майда ифлосликларни ажратиш машиналари технологик линияда ўрнатилиши ҳисобига қараб хусусий ва қаторли, ишчи қисмларининг чигитли пахтага таъсири жиҳатидан бир таъсирли ва қайта таъсирли, ишчи қисмларининг сонига қараб бир барабанли ва кўп барабанли, конструкцияси бўйича еса барабанли ва шнекли хилларга бўлинади.

Майда кўшилмалар чигитли пахтадан барабанли ва шнекли тозалагичларда яхши тозаланади. Тўрли сиртлар пўлат симлардан тўқилган, ҳар хил шаклдаги кўзли яхлит тунука ёки турли шаклдаги колосниклардан ясалган бўлиши мумкин (12-расм).




12-расм Тўрли юзаларни кўриниши

Пахтадан йирик ифлосликларни ажратиб олишда арасимон барабанга ега бўлган ЧХ-ЗМ2, ЧХ-5 типидаги ҳамда 1ХП типидаги тозалагичлар ишлатилади. Бу машиналарнинг асосий ишчи органларига арасимон барабан, колосникли панжара(13-расм) ҳамда чўткали барабан киради.




13-расм. Колосникли панжара

ЧХ-5, 1РХ ва РХ пахта регенератори (14-расм) ярим цилиндр шаклидаги аксиал пневмотаъминлагич ва ЕН.177 аррачали бўлимдан иборат. Регенератор 1РХ аррачали пахта тозалаш машиналаридан ажралиб чиқган чиқиндилардаги пахтани ажратиб олиш учун қўлланилади. Ажратиб олинган пахтани йиғиб алоҳида қайта ишлаш тавсия этилади.




14- расм. ЧХ-5 пахта тозалаш машинасининг чизмаси

1-таъминловчи валиклар, 2 - қозиқчали барабан, 3 - дека,
4- илдирувчи чўтка, 5- аррачали барабан, 6 - колосникли панжара,
7- чўткали ажратувчи барабан, 8- аспирацион тарнов, 9- тўскич.




15- расм. ЧХ-5 пахта тозалаш машинасининг кинематик чизмаси




16 - расм. ЧХ-5М пахта тозалаш машинасининг чизмаси


1- таъмиловчи валиклар, 2- қозикчали барабан, 3- дека, 4- илдирувчи чүтка, 5- аррачали барабан, 6- колосникли панжара, 7- чүткали ажратувчи барабан, 8- аспирацион тарнов, 9- тўскич.




17 расм. ЧХ-5М пахта тозалаш машинасининг кинематик чизмаси.




18- расм. 1ХП пахта тозалаш машинасининг чизмаси
 1-пневмотаъминлагич, 2- аррачали барабан, 3- илдирувчи чўтка,
 4- колосникили панжара, 5- чўткали ажратувчи барабан, 6- винтли
 конвейер, 7- тўсқичлар.



19- расм. 1ХП пахта тозалаш машинасининг кинематик чизмаси




20- расм. 1ХК пахта тозалаш машинаси




21- расм. 1ХК пахта тозалаш машинасининг чизмаси

1-бошланғич меъёрлаштирилган қозикчали бўлим ЕН. 178.01 (тъминловчи валиклар билан); 2- устун, 3- меъёрлаштирилган қозикчали бўлим ЕН. 178.02; 4- устун, бункер.




22- расм. 1ХК пахта тозалаш машинасининг кинематик чизмаси




23- расм. УХК пахта тозалаш агрегатининг чизмаси

- 1- УХК. 01. бошланғич таъминловчи валикли бўлим;
2- УХК. 02. иккита оралиқ бўлим; 3- УХК. 03. якуний бўлим.



24 - расм. РХ-1 пахтани регенерациялаш машинасининг чизмаси

1- пневмотаъминлагич, 2- аррачали барабан, 3- илдирувчи чўтка, 4 - колосникли панжара, 5 - чўткали ажратувчи барабан, 6- винтли конвейер.



25- расм. РХ-1 пахта регенерациялаш машинасининг кинематик чизмаси

**Пахта тозалагичларнинг носозликлари, уларнинг сабаблари
ва бартараф қилиш усуллари**

Носозликлар	Сабаблари	Бартараф қилиш
1	2	3
Тозалаш самарадорлиги паст.	<p>Берилеётган пахта миқдори паспортдаги иш унумдорлигидан юқори.</p> <p>Тўрли юза, кўсак қобиқлари, шох бўлакчалари ва майда тошлар билан тиқилган.</p> <p>Ёпиштириш чўткаси ва чўткали барабан чўткалари эскирган.</p> <p>Аррачали барабанлар ва колосниклар оралиғи тавсия этилгандан кўп.</p> <p>Ишчи органларнинг тезлик режими бузилган.</p> <p>Барабан гарнитурасидаги аррача тишлари заарланган.</p> <p>Пахтанинг намлиги тавсия этилгандан юқори.</p>	<p>Таъминловчи валикларга тавсия этилган тезлик ўрнатилсин.</p> <p>Тўрли юза тозалансин.</p> <p>Эскирган чўткалар алмаштирилсин.</p> <p>Оралиқ 12-14 мм қилиб қўйилсин.</p> <p>Двигателларнинг айланиш тезлиги паспортдагидек тўғирлансин.</p> <p>Шкивлар диаметри ва кайишлар таранглиги текширилсин.</p> <p>Тиши заарланган гарнитура алмаштирилсин.</p> <p>Тозалашдан олдин пахта тавсия этилган намлигача куритилсин: I, II, III навлар учун 9 %, дан ва IV, V навлар учун 10 % дан кўп бўлмаган. Меъёрий таъминлаш ўрнатилсин.</p> <p>Куритишдан аввал пахта тавсия этилган намлигача куритилсин.</p> <p>Двигателларни айланиш тезлиги паспортдагига тўғри келиши, шкивлар диаметри ва тасмалар таранглиги текширилсин.</p> <p>Тозалашдан аввал пахта тавсия этилган намлигача куритилсин.</p> <p>Иш унумдорлиги паспортдагидек қилиб ўрнатилсин.</p> <p>Двигателлар айланиш тезлиги паспортдагига тўғри келиши, шкивлар диаметри ва тасмалар таранглиги текширилсин.</p> <p>Чўткали барабанлар, аррачали барабан гарнитураси текширилсин.</p> <p>Эскирган чўткалар</p>
Иш унумдорлигининг пасайиши.	<p>Пахтани берилиши камайган</p> <p>Пахтанинг намлиги тавсия этилгандан юқори.</p> <p>Ишчи органларнинг тезлик режими бузилган.</p> <p>Пахтанинг намлиги юқори.</p>	
Тиқилишлар.	<p>Пахтанинг берилиши паспортдагидан кўп.</p> <p>Ишчи органларнинг тезлик режими бузилган.</p> <p>Аррачали барабанлардан пахтанинг, чўткали барабанлар билан тўлиқ ажратилмаслиги.</p>	

	<p>Регенератор пневмотизимида аэродинамик режим бузилган.</p> <p>Түрли юза заарланган.</p> <p>Қозықли барабанлар ва түрли юза оралиғи бузилган.</p> <p>Аррачали барабанлар гарнитураси тишлари заарланган.</p> <p>Берилаёттан пахта паспортдаги иш унумдорлигидан юқори.</p> <p>Аррачали барабан ва колосниклар оралиғи бузилган.</p> <p>Илаштирувчи чүткалари ёки чүткали барабан чүткалари эсқирган.</p> <p>Пахта намлиги тавсия этилгандан юқори.</p> <p>Ишчи органларнинг тезлик режими бузилган.</p>	<p>алмаштирилсін, ишчи органлар тезлиги текширилсін.</p> <p>Хаво сарфи $0,94 - 1,14 \text{ m}^3/\text{s}$ оралиғида үрнатылсін</p> <p>Қувурларда имконий тиқилишлар текширилсін, атрофдан ҳаво сўришлар йўқотилсін.</p> <p>Түрли юза алмаштирилсін ёки тузатылсін.</p> <p>Оралиқ 12-14 мм қилиб үрнатылсін.</p> <p>Заарланган арралы гарнитура алмаштирилсін.</p> <p>Таъминлаш валиклариға тавсия этилган тезлик үрнатылсін.</p> <p>Оралиқ 12-14 мм қилиб үрнатылсін.</p> <p>Эскирган чүткалар алмаштирилсін.</p> <p>Тозалашдан аввал пахта тавсия этилгандек куритилсін.</p> <p>Двигател айланиш тезлигини паспортдагига тўғрилиги, шкивлар диаметри ва кайышлар таранглиги текширилсін.</p> <p>Оралиқ 12-14 мм қилиб үрнатылсін.</p> <p>Иш унумдорлиги паспортга биноан үрнатылсін.</p> <p>Подшипник алмаштирилсін.</p> <p>Подшипник алмаштирилсін.</p> <p>Болтлар тортилсін.</p>
Чиқиндиларда толали чигит ва эркин толани кўпайиши		
Чигитнинг механик жароҳатланиши юқори.	Аррали барабан ва колосниклар оралиғи, қозықли барабан ва түрли юза оралиғи камайган.	Иш унумдорлиги паспортга биноан үрнатылсін.
Подшипникларда, двигателларда ва вариаторда бегона товуш.	Пахта берилиши паспортдаги иш унумдорлигидан юқори.	Подшипник алмаштирилсін.
Подшипник корпусларининг 60°C дан юқори қизиши.	Подшипник элементларининг заарланиши ёки тўклиши. Мойни йўқлиги, подшипник элементларининг ифлосланганлиги. Подшипник узелларида қистиргич ёки манжетлар заарланган. Қопқоқлар болтлари яхши тортилмаган.	Болтлар тортилсін.

8-жадвал

**Пахта тозалаш машиналарида құлланадиган
двигателлар, қайишлар ва подшипниклар**


Пахта тозалаш машиналари	Күр-са-тиш №	Номи ва белгиланиши	Микдори
1	2	3	4
ЧХ-3М2	1	Двигател 4АМ123М6УПУЗ Р=7,5 kW, n=970 r/min	1
	13	Двигател 4АМ123S6УПУЗ Р=5,5 kW, n=960 r/min	1
	19	Қайиш В (Б) – 2240 Т	23
	20	Қайиш А – 1250 Т	2
	22	Подшипник 11205	4
	23	Подшипник 206	4
	21	Подшипник 11310	12
ЧХ-5	1	Двигател 4АМ123М6УПУЗ Р=7,5 kW, n=945 r/min	1
	12	Двигател 4АМ123S6УПУЗ Р=5,5 kW, n=960 r/min	1
	16	Қайиш В (Б) – 2240 Т	12
	17	Қайиш А – 1250 Т	2
	18	Подшипник 11205	3
	3	Подшипник 206	4
	20	Подшипник 11310	12
ЧХ-5М	1	Двигател 4АМ123М6УПУЗ Р=7,5 kW, n=970 r/min	1
	12	Двигател 4АМ123S6УПУЗ Р=5,5 kW, n=960 r/min	1
	17	Қайиш В (Б) – 2240 Т	2
	16	Қайиш А – 1250 Т	10
	19	Подшипник 11205	2
	18	Подшипник 206	4
	20	Подшипник 11210	8
1ХП	1	Двигател 4АМ112М6УПУЗ 380 ВУМ 1081 Р=7,5 kW, n=945 r/min	1
	4	Двигател 4АМ112МВ6ПУЗ 380 ВУМ 1081 Р=5,5 kW, n=960 r/min	1
	13	Қайиш В (Б) – 2240 Т	9
	14	Подшипник 11310	6
	8	Подшипник 1208	2
	15	Подшипник 206	2
1ХК	2	Двигател 4АМ112М6УПУЗ Р=3 kW, n=945 r/min	4
	10	Қайиш В (Б) – 2240 Т	12
	11	Қайиш А – 1250 Т	2
	9	Подшипник 11205	4
	12	Подшипник 11310	16
	7	ИВА 00.000. Импульсli вариатор	1
1РХ	1	Двигател 4АМ112МА6УПУЗ 380 ВУМ 1081 Р=3 kW, n=945 r/min	1
	4	Двигател 4АМ112МВ6ПУЗ 380 ВУМ 1081 Р=4 kW, n=945 r/min	1
	13	Қайиш В (Б) – 2240 Т	9
	14	Подшипник 11310	6
	15	Подшипник 1208	2
	16	Подшипник 206	2

1.4. АРРАЛИ ТОЛА АЖРАТИШ ЖАРАЁНИ

Үрта толали пахтанинг барча навлари аррали жинларда қайта ишланади. Аррали жинлар түрттә 3ХДДМ русумли ёки иккита 4ДП-130 жиннинг камераси қўйилган 5ДП-130 русумли жинлар, тола тозалагичлар ва ташиш ускуналари билан жамланган қаторларга гурухланади.

Аррали жин 3ХДДМ пахтани майда ифлосликлардан тозалайдиган ва уни керакли микдорда бир текис камерага бериб турадиган, алоҳида ҳолдаги ПД пахта таъминлагичи билан бирга ишлайди (26- расм).

Жиннинг ПД русумли таъминлагичи 3ХДДМ жинини титилган пахта билан таъминлаш ва пахтани майда ифлосликлардан тозалашга мўлжалланган.



26-расм. Жиннинг ПД русумли таъминлагичнинг чизмаси

- 1- таъминлаш валиклари;
- 2- қозиқчали барабан;
- 3- тўрли юза;
- 4- тарнов;
- 5- орқа қопқоқ;
- 6- ифлослик йиғгич.

**ПД русумли таъминлагичининг имконий носозликлари,
уларнинг сабаблари ва бартараф қилиш усуллари**

Носозликлар	Сабаблари	Бартараф қилиш усуллари
1	2	3
Чигитлар синади.	Қозикли барабан қозикчалари ва тўрли юзанинг оралиғи кичик. Қозикли барабанинг айланиш тезлиги бузилган.	Оралиқ 12 мм дан 16 мм гача ўрнатилсин. Қозикли барабан тезлиги созлансин.
Толали чиқиндиларда пахта бўлаклари бўлади.	Тўрли юза шикастланган.	Тўрли юзанинг шикастланган жойлари тузатилсин.
Хонага чанг чиқади.	Ҳавони сўриш оз ёки умуман йўқ.	Ҳаво сўришни $0,3 \text{ m}^3/\text{s}$ бўлишини таъминлансин.
Машина тебранади.	Подшипник корпуслари қотирилиши бузилган. Қозикли барабаннинг мувозанати бузилган (қозиклар йўқ). Қозикли барабаннинг айланиш тезлиги катта.	Текширилсин ва корпуслар қотирилсин. Қозиклар ўрнатилсин ва қотирилсин. Керакли тезлик режими ўрнатилсин
Иш вақтида электродвигател ўчиб қолади.	Электродвигател зўриқиши билан ишлайди, иссиқлик релеси электродвигателни ўчириб қўяди. Таъминлагич блокировкаси бузилган.	Зўриқиши йўқотилсин. Охирги ўчиргичнинг контактлари текширилсин.


ЗХДДМ арраги жин ишчи камера, арраги цилиндр, корпус, ҳаво камераси, ўлик конвейери, чигит учун тарновов ва электр ускуналардан ташкил топган мустаҳкам конструкциядан иборат.

Корпус ёндорлари ўзаро кегай ва тарновлар воситасида бирлаштирилган.

Шу ёндорларнинг таянч сиртларида арраги цилиндр ва қўйма бошмоқлар ёрдамида шарнирли бирикмада ҳаво камераси ўрнатилган.

Корпуснинг олд кегайида осма мосламали икки устун ўрнатилган бўлиб, унда шарнирларда ишчи камера ўрнатилган.

ЗХДДМ арраги жин ДП-130 жинининг деталлари билан унификациялаштириш мақсадида мукаммалаштирилиб, ЗХДДМ жин ишчи камераси ўрнига УМПД ишчи камераси (27-расм) билан таъминланган.



27-расм. УМПД ишчи камерали ЗХДДМ аррали жиннинг кўндаланг чизмаси

1- ишчи камера; 2- аррали цилиндр; 3- корпус; 4- ҳаво камераси;
5- ўлик конвейери; 6- чигит тарнови.

Титилган ва тозаланган пахта таъминлагичдан тарнов орқали ишчи камерага тушади ва айланиб турган хом-ашё валигига қўшилади.

Арралар пахта валигига кириб тишлари билан толали чигитларни илиб олади ва колосники панжаранинг ишчи юзасигача суриб боради у ерда чигитлардан тола ажралади. Ажратилган тола панжара тирқишидан ўтиб ҳаво камерасининг соплосигача арра тишида боради.

Соплодан чиқаётган ҳаво оқими билан толалар арра тишларидан ажратилади ва ҳаво билан биргаликда тола тозалагичга боради, кейин тола олиб кетиш қувуридан конденсорга боради.

Ифлосликлар ва ўлик толадан оғирроқ бўлгани туфайли марказдан қочма куч таъсирида камеранинг толалар кириш тирқиши ёнидан учиб ўтади ва ўлик конвейерига тушади.

Кўрсатилган аралашмалар ўлик конвейери ёрдамида сўриб олиб кетиши қувурига йўлланади ва ҳаво ёрдамида олиб кетилади.

Толаси ажратилган чигитлар пахта валигига илакиша олмай ажралиб қолади ва колосниклар орқали тарновдан тушиб машинадан олиб кетилади.

5ДП-130 жинларида ПД таъминлагичи жинлар мажмуасига киради (28- расм).

Жинларнинг иши юқори сифатли толани энг оз миқдорда чиқиндилар ҳосил қилиб машина паспортида кўрсатилган иш унумдорлигини таъминлаган ҳолда бир хил тукдорликдаги чигит чиқиши ва энг юқори сифатли тола чиқишини таъминлаши керак.

Аррали жин пахта тозалаш корхонаининг енг асосий технологик машинаси ҳисобланиб, унинг вазифаси пахта толасини чигитдан ажратиб беради. Аррали жинлар асосан ўрта толали чигитли пахтани толасидан ажратиб беради. Улар ишчи камерасини сонига қараб, бир камерали ва икки камерали (Мосс Гордин фирмаси) жинларга бўлинади.


Толани арра тишидан ажратиб олиш учун жинлар асосан - чўткали ва ҳаво аппаратли бўлади. Ундан ташқари, ҳаво аппаратини аррали цилиндр горизонтал ўқига нисбатан жойлашишига қараб, толани юқори ажратиб олиш ва қуи ажратувчи жинларга бўлинади.



28- расм. 5ДП-130 - аррали жин

5ДП-130 аррали жинда (29-расм) толани арра тишидан чиқариш ҳаво камерасининг конструкцияси ўзгартирилган, бир

томонлама қотириладиган қотириш сирти кенгайтирилган колосниклар ва жинни пахта билан автоматик усулда таъминлаш қурилмаси қўлланган ўлик колосниклари ўрнатилган.



29- расм. 5ДП-130 аррали жиннинг кўндаланг қирқими

- 1- таъминлаш валиклари;
- 2- қозикли цилиндр;
- 3- тўрли юза;
- 4- ифлослик конвейери;
- 5- тарнов;
- 6- ишчи камера;
- 7- фартук;
- 8- чигит тароғи;
- 9- бир томонлама қотирилган колосниклар;
- 10- аррали цилиндр;
- 11- ўлик конвейери

Аррали жинларда пахта валигини тозалаш (ишчи камерани тозалаш) қуйидагича бажарилади, бир сменада:

- биринчи ва иккинчи навлар икки мартадан кам эмас;
- учинчи ва тўртинчи навлар уч мартадан кам эмас;
- бешинчи навлар тўрт мартадан кам эмас.

10-жадвал


Аррали жинларнинг техник тавсифи

Кўрсаткич номи	Кўрсаткич миқдори		
	УМПД камерали ЗХДДМ	4ДП-130	5ДП-130
1	2	3	4
Тола бўйича иш унумдорлиги, кг/соат			
I ва II навларда	780± 25	2000±200	2000±200
III ва IV навларда	550 ±25	1200 ±100	1200±100
Ҳаво камерасидаги статик босим Па (мм H ₂ O)	1800-2000 (180-200)	2200 (220)	2200 (220)
Толани ажратиш учун ҳаво сарфи, м ³ /с	0,55	0,8 гача	0,8 гача
Тола тозалагич билан жин орасидаги қувурдаги ҳавонинг статистик босими Па (мм H ₂ O)	0+50 (0+5)	0+51 (0+5)	0+51 (0-5)
Чиқиндиларни олиб кетиш учун ҳаво сарфи м ³ /с	0,1	0,2-0,3	0,2-0,3
Умумий тозалаш самарадорлиги, %	10-15	10-15	15 дан кам
Чигит тукдорлиги, %	12-13	12-13	эмас
<u>Ишчи органларни айланиш тезлиги, рад/с (р/мин):</u>			
аррали цилиндрники	63,93 (735)	76,93 (735)	76,41 (730)
Қозикли барабанники	52,33 (500)	52,33 (500)	53,59 (512)
таъминлаш валиклариники	0-1,46 (0-14)	0-1,46 (0-14)	0-1,46 (0-14)
ўлик ва ифлослик конвейерлариники	0,87 (49)	0,66 (35)	0,41 (23)
<u>Ўрнатилган қувват, кВ</u>			
аррали цилиндрда	55	75	75
таъминлагичда	2,2	2,2	2,2
таъминловчи валикларда	-	0,2	0,85
ишчи камерани харакатлантиришда	1,1	1,1	1,1
ўлик ва ифлослик конвейерларида	0,6	1,1	1,1
<u>Технологик тиркишлар, мм:</u>			
ишчи худудда колосниклар орасидаги юқори худудда колосниклар орасидаги қозикли барабан қозиклари ва тўр юзаси орасида	2,8-3,2 4±1.43	2,8-3,2 4±1.43	2,8-3,2 4±1.43
аррали цилиндр ва ҳаво камераси бруси орасидаги	15-18	15±5	15±5
ўлик ажратгичи ва аррали цилиндр орасидаги	1-3	1-3	1-3
Арранинг колосникдан чиқиб туриши, мм	10-20	3-15	2-2,5
Арралар сони, дона	46-50 86	47-50 130	47-50 130

<u>Ишчи органларни асосий ўлчамлари, мм:</u>			
арранинг ташқи диаметри	$320 \pm 0,25$	$320 \pm 0,25$	$320 \pm 0,25$
арранинг ички диаметри	$61,8 \pm 0,2$	$100 \pm 0,2$	$100 \pm 0,35$
арралар оралиқ масофаси	$18 \pm 0,05$	$18 \pm 0,05$	$18 \pm 0,05$
арралар орасидаги қистирманинг эни	$17 \pm 0,05$	$17,05 \pm 0,05$	$17,05 \pm 0,01$
қистирмаларнинг ташқи диаметри	160	160	160
ўлик ва ифлосликлар конвейерларининг	150	150	150
диаметри	400	400	400
қозиқли барабан диаметри	140	140	140
таъминлаш валикларининг диаметри	-	150	-
кирғич диаметри			
<u>Машина габарит ўлчамлари, мм:</u>			
узунлиги	3390	4605	4410
кенглиги	1605	1450	1450
баландлиги	1370	2400	2380
Массаси, кг	1629	3396	4150 дан кўп эмас
(бошқариш шкафисиз)			
<u>Аррали валнинг ўлчамлари, мм:</u>			
диаметри	61,8	100	100
чеккадаги арралар орасидаги масофа	1530,55	2322,95	2322,95

1.4.1. Пахтани жинлаш жараёнидаги инновацион технологиялар

Аррали жин (ДПЗ-180) (30- расм) мустаҳкам конструкцияга эга бўлиб иккитадан таъминлагич-тозалагич, ишчи камера,



**30-расм. Аррали жинининг (ДПЗ-180) олд томондан
кўриниши чизмаси**

7- жиннинг биринчи қисми; 8- жиннинг иккинчи қисми;
9-корпус; 10,11- тўсиқ; 12,13- электр двигателлари; 16- шахта;
17- тўсиқ.

колосникили панжара, чигит тароғи, аррали цилиндрлар, толани ажратиб олиш учун ҳаво камераси, чиқинди ва ўлик йиғувчи конвейерлардан иборат. Башқа жинлардан таъминлагичтозалагич (1), ишчи камера (2), колосникили панжара (3), чигит тароғи (4), аррали цилиндр (5), толани ажратиб олиш учун ҳаво камераси (6),

Пахта тақсимловчи винтли шнек ёрдамида жиннинг шахталари пахта келаётган томондагисидан бошлаб бирин-кетин тўла бошлайди. Шахтанинг тўлишига қараб жиннинг аввал биринчи қисми, кейин иккинчи қисми ишга туширилади.

Бу аррали жин ишлатиш ва таъмирлашга қулай бўлиб аррали цилиндрнинг ҳар - бир бўлаги арраларини алмаштириш учун 30 дақиқа вақт кифоя қилса, 4ДП-130 камерали 5ДП-130 русумли аррали жиннинг арраларини алмаштириш учун бир неча соат керак бўлади.

Жиндан кейинги чигитдан тўқувга яроқли қўшимча тола ажратиб олевчи ДР-119 қалта штапелли тола жини


Бу жин қурилмаси 4ДП-130 жинининг узунасига кичрайтирилган ишчи камераси, унинг ичидаги 5ЛП линтерининг катталаштирилган диаметрдаги тезлатгичи ва 119 та линтер арасидан иборат. Аррали цилиндрдаги арралар оралиқ қадами масофаси 13 мм қилиб ўрнатилган. Унга таъминловчи-ажратувчи вазифасини бажарувчи РНС регенератори жойлаштирилган. Жин қурилмасининг чигит бўйича иш унумдорлиги - ками билан 7 t/h.

ДР-119 жини (31-расм) қурилмаси қўйидаги тартибда ишлайди. Биринчи босқич (УМПД камерали ЗХДДМ, 4ДП-130, 5ДП-130 ёки ДПЗ-180) жиндан чиқсан чигитлар йиғувчи шнек орқали элеваторда кўтарилади ва тақсимловчи шнек ёрдамида жинланган чигит ўтувчи таъминлаш қувури орқали йўналтиргич (2) орқали аррали барабан (3) га юборилади. Аррали барабандан меъёрида жинланган чигитлар колосникили панжара (4) ораларидан ўтиб, тарнов (7) орқали ишчи камера (8) га тушади. Тўлиқ жинланмаган чигитлар аррали барабан тишлари ёрдамида ушлаб қолинади ва чўткали барабан б ёрдамида арра тишларидан ажратиб олиниб, биринчи босқич (асосий) жинга қайтарилади.

Ишчи камерага тушган чигитлар ва аррали барабан (3) ушлаб қололмаган тўлиқ жинланмаган чигитлар тезлатгич валиги (9) ёрдамида аррали цилиндр (12) га сиқилади. Сиқилган

чиғитлардан түқувга яроқли толаларни арра тишилари қириб олади ва ҳаво камераси (16) ёрдамида арра тишидаги толалар ажратилиб, конденсорга юборилади.

Жин қурилмасининг иш унумдорлигини қўп ёки оз бўлиши чигит тароғи (10) нинг очик, ёпиқ ёки ўрта ҳолатида амалга оширилади.



31-расм. ДР-119 калта штапелли тола жини чизмаси

1-таъминлагич; 2- йўналтиргич; 3- аррали барабан; 4- колосники панжара; 5- йўналтиргич; 6- чўткали барабан; 7- йўналтиргич; 8- ишчи камера; 9- тезлатгич валиги; 10- чигит тароғи; 11- колосник; 12- аррали цилиндр; 13- йўналтиргич; 14- камерани кўтариш ричаги; 15- ҳаво камераси; 16- зичлик клапани.

**Аррали жинларнинг имконий носозликлари, уларнинг
сабаблари ва бартараф қилиш усуллари**

Носозликлар	Сабаблари	Бартараф қилиш усуллари
1	2	3
Толада тугунчалар ва ўрамлар кўп.	Пахта юқори намликга эга ёки тозалагичларда чайналган, арралар ўтмас, синган тишлари бор. Чигитлар меъёридан ортиқ шикастланган, чигит тола ва ўликга тушади.	Намлик меъёрига келтирилсин, тозалагичлар созлансин. Арралар алмаштирилсин. Арралар қумли ваннада силлиқлансин. Арралар алмаштирилсин.
Чигитнинг туждорлиги бир хил эмас.	Ишчи камера узунлиги бўйича пахта билан таъминлаш бир хил эмас. Баъзи худудларда арра ва колосниклар заарланган.	Колосниклар алмаштирилсин. Пахта билан таъминлаш созлансин.
Хом-ашё валигининг айланиши тўхтаб қолади.	Чигит тароғида битта ёки бир нечта тиш синган ёки йўқ. Хом-ашё валиги бўш. Колосник панжарасининг устки қисми тиқилган. Ҳаво камерасида босим етарли эмас.	Арраларнинг диаметри ҳар хил, ҳаво камерасининг тирқиши бузилган ёки тиқилган. Тола олиб кетиш каналида тиқилиш бор.
Ўликда тола кўп.	Тола олиб кетиш йўлида ошиқча босим бор.	Ҳаво камерасини тирқиши созлансин, тиқилиш тозалансин.
«Пуск» тутгасини босганда двигателлардан биронтаси ҳам юрмайди.	Тола тозалагич тиқилган. Ўлик ажратгичи ёмон созланган.	Ошиқча босим йўқотилсин.
ДПЗ-180 ва 5ДП-130 русумли жинларда кўлда бошқариш режимида бошқариш постидаги сигнал лампаси ёнади.	Тўсиқлардан биронтаси зич ёпилмаган, шунинг учун сўнгги ўчиргичлардан бирида контакт йўқ. Бошқариш калити нейтрал ҳолатда турган.	Тиқилиш йўқотилсин. Ўлик ажратгич созлансин.
	Толани чиқариш вентиля-	Тўсиқлар зичлаб ёпилсин. Калитни тўғри ҳолга кўйилсин. Вентилятор ва ўлик конвейери

	тори ёки ўлик конвейери юргизилмаган. Магнит юргизгичнинг ўрами заарланган. Сақлагичлар қўйган.	юргизилсин. Ўрам алмаштирилсин. Эрувчан сақлагичлар алмаштирилсин.
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

1.5. ВАЛИКЛИ ТОЛА АЖРАТИШ ЖАРАЁНИ

Узун толали пахтанинг I, II ва III тип I, II, III, IV ва V саноат навлари толасини ажратиш ДВ-1М ва 2ДВ русумли валикли жинларда амалга оширилади.

ДВ-1М валикли жинлар ҳар бир қаторда 10 тадан машина, 2 ДВ валикли жинлар эса 5 тадан ўрнатилади.

Валикли жинлаш усулида пахта толасини жинни ишчи барабанини сиртига ёпишиши ва айланәётган барабан билан унга сиқиб ўрнатилган қўзғалмас пўлат пичноқ орасидан ўтиб кетишидан иборат. Бунда пичноқдан ўтаолмай қолган чигитларни урувчи барабан кураклари билан уриши ҳисобига толадан ажралади.

Жиннинг иш унумдорлигига ва чиқарилаётган маҳсулот сифатига ишлов берилаётган пахта намлиги ҳам таъсир этади.

Узун толали пахтага қайта ишлаш жараёни учун энг мақбул пахта намлиги 6,5-7,0 фоиздир.

Тола ажратишида, шунингдек асосий ишчи қисмлар орасида қулай тирқиши ва ўрнатиш ўлчамларига, асосан ишчи барабан ва урувчи барабан орасидаги тирқишига эътибор бериш катта ахамиятга эгадир.

Бу тирқиши 0,5 - 1,5 мм га teng бўлиши лозим. Бу тирқиши 1,5 мм дан ошиб кетса машинанинг иш унумдорлиги сезиларли даражада камаяди, чигитнинг шикастланиши ошади ва тола сифати пасаяди.


ДВ-1М ва 2ДВ валикли жинлар

2ДВ жин ДВ-1М валикли жинидан фарқланиб, таъминлагич-бўлгичга, иккита тола ажратиш кареткасига, устки кареткадан кейин туксизлантирилган чигитни ажратиш бўлинмасига, ишчи валикни кучайтирилган қўзғалмас пичноқка автоматик сиқиши механизмига ҳамда ишчи зонади толаси ажратилмаган чигитни

регенерация қилишни амалга оширишни таъминловчи технологик тизимга эга(32,33-расмлар).



32-расм. ДВ-1М валикли жин



33-расм. 2ДВ валикли жин чизмаси

1-тишли таъминлагич; 2- колосниклар; 3-тишли қабул қилувчи барабан; 4- тўрли юза; 5,10- урувчи барабан; 6, 12-ишчи барабан; 7, 13- қўзғалмас пичоқ; 8-аррали барабан; 9- юмалоқ колосниклар; 11, 14- қия тарнов.

Ингичка толали пахтанинг толасини чигитидан ажратиш учун валикли жинлар ишлатилади. Бу усулда жинлаш ингичка толаларга зарар етказмайди ва уларнинг табиий хусусиятлари сақланади. Валикли жинлаш жараёни чигитли пахтанинг толаларини айланувчи валикнинг сирти билан унга қаттиқ босиб қўйилган қўзғалмас пичноқ орасига киритиб қисиш ва чигитни уриб толалардан ажратишдан иборатдир. Бу жараённи амалга ошириш учун толанинг ишчи валиги сирти билан ишқаланиш кучи толанинг пўлат пичноқ билан ишқаланиш кучидан катта бўлиши керак. Валикли жинлашда ишчи валиги сиртига чигитли пахта тўхтовсиз етказиб берилиши ва бир-биридан ажратилган тола ва чигит олиб кетилиши зарур.

12-жадвал

Валикли жинларнинг имконий носозликлари, уларни сабаблар ва бартараф қилиш усуллари

Носозликлар	Сабаби	Бартараф қилиш усуллари	ЭСЛАТМА
1	2	3	4
1. Чигит белгиланган микдордан юқори тукдорлик билан чиқади.	Пичноқни ишчи барабанга кераклича сиқилмagan.	Пичноқ пружиналари кўтарилисн ва пичноқнинг ишчи барабанларига нисбатан ҳолати текширилсин.	
2. Чигит синади.	Тирқишлир бузилган а) урувчи барабан ва пичноқ оралиғидаги; б) урувчи ва ишчи барабанлар орасидаги; в) урувчи барабани ва козерок оралиғидаги; г) игнали барабан билан тўрли юза оралиғидаги; д) пичноқ кераклигидан паст жойлашган е) ишчи барабанни яроқсиз даражада ишдан чиқкан жойлари бор (чукур канавкалар). ж) пичноқ қиррасининг баъзи жойлари эгилган.	Тирқишлир ўрнатилсин а) 0,5 дан 1,5 мм гача б) 0,5 дан 1,0 мм гача в) 0,5 дан 1,4 мм гача г) $15^{+2,0}_{-1,0}$ Пичноқ кўтарилисн е) Ишдан чиқкан жой кесиб олинсин, ишчи барабан кўшимча пресслансин, чизмада кўрсатилгандек ишлов берилсин. ж) Пичноқ тўғрилансин.	1,5 мм дан кўпайиши синишга 0,5 мм дан озайиши иш интенсивлиги сабаб 0,5 мм дан озайиши клапани текислашини ёмонлаштиради
3. Пахтанинг таъминлагичдан бир текис	А) Импульсли вариатор пластинкалари бир текис	Имульсли вариатор қисмларга ажратилиб	

тушмаслиги.	еийлмаган. Б) Импульсли вариатор коромислоси бир текис едирилмаган.	ва ишдан чиқган пластиналари алмаштирилсін. Импульсли вариаторни носоз коромислолари алмаштирилсін.
4. Тола осилади ва тугунчалар ҳосил бўлади	A) ишчи барабан кескин даражада едирилган. Б) ўлик ариқча деворлари ётган. В) пичоқ қиррасини баъзи жойлари эгилган.	2 пунктдаги ишлар бажарилсін. ўлик ариқчалар тиклансан. Пичоқ қирраси тўғрилансан ёки алмаштирилсін
5. Машинанинг иш унумдорлиги кескин камайган.	Тола ажратиш узелининг иши йўлдан чиққан. Тўрли юза тикилган	Пичоқ қирраси тўғрилансан ёки у алмаштирилсін. Тўрли юза тозалансин ва 2 пункт амаллари бажарилсін.
6. «Пуск» тугмаси босилганда машина-нинг биронта двигатели ишламайди.	B1 узгич ёки автоматик узгич B2, B3 лар бошқариш шкафида ўчган. Тўскىчлардан бири зич ёпилмаган. Шунинг учун якуний ўчиргичлардан бири узилган. B6 ўчиргич нейтрал ҳолда.	Тўскىч қотирилсін Ўчиргич керакли ўрнига қўйилсін. Фалтак алмаштирилсін.
7. Электродвигателлар ишлаб туриб ўчиб қолади.	Магнит юргизгичнинг фалтаги заарланган, электродвигателда зўриқиши бор. Иссиклик релеси ишлаб кетган.	Зўриқиши йўқотилсін. Реледаги носозликлар бартараф қилинсан.

1.6. ПАХТА ТОЛАСИНИ ТОЗАЛАШ


Амалдаги стандарт O'zDSt 604-2001 талабларига жавоб берадиган пахта толаси ишлаб чиқариш учун пахта тозалаш корхоналарида пахтани қайта ишлаш узлуксиз технологик жараёни тола тозалашни ўз ичига олади.

Толани жинлашдан кейин қоладиган ўлук ва майда ифлосликдан тозалаш уларни пресслаб тойлашдан олдин бажарилса, самарали бўлади. Машинада терилган чигитли пахтани жинланганда ўлук ва майда ифлосликлар баъзан

стандартда кўрсатилган нормадан ортиб кетади. Агар бундай толалар пресслаб тойланса, тўқимачилик фабрикалари тайёрлов цехлари машиналарининг ишини қийинлаштиради. Бундан ташқари, пахта толалари кўпроқ гажакланиб, тўқимачилик фабрикаларида ортиқча нобуд бўлади. Жиндан чиққан толаланинг айрим бўлакчалари 15...20 мг бўлиб, уларнинг зичлиги $0,15\text{--}0,25$ кг/ м^3 дан ошмайди. Шунинг учун тола тозалайдиган машиналарни пахта тозалаш корхоналарига ҳам ўрнатиш мақсадга мувофиқ деб кўрсатилган. Тола тозалаш машиналари толани ўлук ва майда ифлосликлардан тозалаш усулига қараб, механик, аеродинамик ва аеромеханик хилларига бўлинади.



34-расм. 1ВПУ тола тозалагич



35-расм. 1ВПУ тола тозалагич


Бир машинада толани тозалаш иши неча марта бажарилишига қараб, бир босқичли ва кўп босқичли; жинлар батареясига қараб еса бир жиндан чиқсан толани тозалайдиган хусусий ва бир батареяли жиндан чиқсан толаларни тозалайдиган ишни еса батареяли тола тозалагичи деб аталади.

Толани аеродинамик усулда тозалаш тола оқими уни транспортировка қилувчи ҳаво оқими билан бирга егри чизиқли ё'лдан ўтганда ҳосил бўладиган марказдан қочирма кучдан фойдаланишга асосланган. Бироқ, аеродинамик тола тозалагичларнинг тозалаш самарадорлиги юқори бўла олмайди, чунки марказдан қочирма кучлар тола ёпишган ўлук ва майда ифлосликларнигина ажратади.

Тола тозалагичлар ҳар қайси жинга алоҳида бир ёки икки қаторга бўлиниши мумкин. Толани тозалаш пахта тозалаш корхоналарида асосан бир босқичли тола тозалагичларда амалга оширилмоқда.

Ҳозирги вақтда пахта тозалаш корхоналарида кўп босқичли тола тозалагич 1ВП («Пахтакор 2»), бир босқичли 1ВПУ ва 3ОВПУ русумли тола тозалагичлари қўлланилмоқда.

Тўғри оқимли тола тозалагич 1ВП («Пахтакор 2») (35-расм) конструкцияси ва ишлаш услуби бўйича 3ОВП-М индивидуал тола тозалагичга ўхшайди, тўғри оқимли, уч босқичли ва ҳар бири 130 аррали тола ажратгичдан кейин ўрнатилади.



36-расм. 1ВП («Пахтакор 2») тола тозалагич чизмаси

1-аррали цилиндр; 2- ажратгич; 3- қабул қилиш бўғизи; 4,6- текис йўналтириш чўткаси; 5-колосникили панжара; 7-жалюзали панжара; 8 - чиқиндилар камераси; 9- устки қопқоқ; 10- олиб кетиш бўғизи; 11- ажратгич-пичоқ.

Бир цилиндрли тола тозалагичлар ҳозирда уч цилиндрли тола тозалагичлар ўрнига, тола ажратгич қувурининг уланиш жойларини сақлаб қолган ҳолда ўрнатилди. 1ВП тола тозалагичи янги 1ВПУ русумли (36-расм) тола тозалагичларга алмаштирилмоқда.

Узун толали пахта навларининг толасини тозалаш учун валикли жинли пахта тозалаш корхоналарида ВТ, ВТМ, УМПВ такомиллаштирилган узелига эга бўлган ОН-6-3 типидаги тола тозалагичлар қўлланилади.


Тола тозалагичларнинг техник тавсифи

Кўрсатгич номи	Кўрсаткич миқдори	
	1ВПУ	1ВП
Тола бўйича иш унумдорлиги, кг/соат	2000	2000
Тозалаш самара дорлиги, %		
биринчи навларда	5-30	30-40
паст навларда	30-35	40-60
Чиқиндилар толадорлиги, %		
жумладан, эркин тола	25 гача	30 гача
Двигателнинг ўрнатилган қуввати, kW	5,5	16,5
Аррали цилиндр диаметри, мм	310	310
Айланиш тезлиги, rad/s (r/min)		
аррали цилиндрни	151,76 (1450)	151,76 (1450)
<u>Арралар оралиғи қистирмасининг</u>		
<u>диаметри, мм:</u>		
биринчи аррали цилиндрни	190	190
иккинчи аррали цилиндрни	-	250
учинчи аррали цилиндрни	-	280
Қистиргичлар қалинлиги, мм	6	6
Тола тозалагичга кираверишда	70	(5-7)
ҳаво босими Ра ёки N/m ² (мм H ₂ O)		50-70 (5-7)
Конденсордан олдинги ҳаво сийраклиги	300-400 (30-40)	300-400 (30-40)
Ра ёки N/m ² (мм H ₂ O)		
<u>Ишчи органлар оралиғидаги</u>		
<u>тиркишлар ва кенгликлар, мм:</u>	3±0,5	3±0,5
арра тишлари ва колосник ишчи қирраси		
орасидаги	3-5	3-5
аррали цилиндр ва узиш пичоги орасидаги		
колосниклар ишчи қирралари ораси	45	45
чўтка билан колосникини ишчи қирраси		
орасида	45	45
текис йўналтириш чўткаси билан аррали		
цилиндр орасида	2	2

ВТ, ВТМ русумли тола тозалагичлар

ВТ русумли тола тозалагич кейинчалик такомиллаштирилган ва ВТМ русумда чиқарила бошланган (37-расм). Уни модернизациялаш тўғри бурчакли (қалдирғоч думи) типидаги пластинкали барабанларини навбатма-навбат ўрнатиладиган пичоқли типидаги қозикли ва юмалоқ колосниклар тегишлича оралиқ билан ўрнатиладиган трапециясимонларга, тезлик

режимлари ва пахта хом-ашёси аэродинамик таъминлагиши 1РХ дан олинган барабанларга алмаштиришдан иборат эди.



25-расм. ВТ ва ВТМ-русумли тола тозалагичларнинг чизмаси

1, 2- таъминлаш барабанлари (аррали) 3- пичоқли барабанлар; 4- қозиқли барабанлар; 5- колосникли панжара; 6- ифлослик шнеги.

ОН-6-3 тола тозалагич. Чиқиндиларни йўқотиш учун сарфланадиган фойдали ҳаво миқдори тахминан $1750 \text{ м}^3/\text{соат}$. Чиқинди камерасини тозалаш муддати $1\div2$ мин.

Тажриба намунасини синовдан ўтказишда тола тозалашни энг юқори самарадорлиги (30 % атрофида) қўйидаги техник параметрларда олинган: барабанларнинг айланиш тезлиги 740 р/мин; барабан пичоқлари ва колосниклар оралиғи 10 мм; колосниклар оралиғи 6 мм.

1.7. КОРХОНАНИНГ ЛИНТЕРЛАШ БЎЛИМИ

Пахта тозалаш корхоналарида 5ЛП, 6ЛП ва ЛПЗ-320 русумли линтер машиналар ишлатилмоқда (38-расм).




38-расм. 5ЛП-русумли линтерлар

Линтерлар конструкцияси бўйича 320, 310, 300 ва 290 мм ли диаметрга эга бўлган арралардан фойдаланиш имконини беради.

Линтерга бошқа диаметрдаги арраларни ўрнатишда ҳаво камерасининг ва колосниклар панжарасининг ҳолати созланиши керак бўлади.

Арра тишлари ва ҳаво камерасининг соплоси орасидаги тирқиши камерани горизонтал текисликда салазкалардаги махсус винтлар ёрдамида суриб созланади.

5ЛП линтерининг ПМП-160М линтеридан асосий фарқи унда катталаштирилган УМПЛ ишчи камера ўрнатилган(39-расм).



39-расм. 5ЛП линтернинг чизмаси

1- колосники панжара; 2- чигит тароғи; 3- түзитқич; 4- ишчи (чигит) камераси; 5- зичлик дастаги; 6- магнит плитаси; 7- таъминлаш тарнови; 8- текисловчи қозиқли-куракли барабан; 9- таъминлаш валиги; 10- импульсли вариатор; 11- түрли сирт; 12- ифлослик шнеги; 13- ҳаво камераси; 14- ўлик чиқарувчи; 15- момиқ олиб кетиш кувури; 16- аррали цилиндр; 17, 18 – тарнов

6ЛП линтер агрегати икки хил: 6ЛП ва 6ЛП-01 вариантларда чиқарилади. У бир машинада чигитнинг икки маротаба кетма-кет линтерланишини амалга оширишга мўлжалланган. Линтерлаш жараёни ПМП-160М ва 5ЛП машиналардагидек бажарилади.

Устки ва остки секциялар ишини синхронлаштириш, шунингдек уларнинг ишини ўрнатилган режимларда стабиллаштириш - пастки секциянинг зичлик клапанини вариатор билан боғловчи тортқичдаги таянчларнинг ҳолатини ўзгартириб амалга оширилади.

Агрегатни ишга тушириш пайтида устки секцияга ортиқча юкланиш бўлса, устки таянчни пастга тушириб қўйлади. Устки секцияни чигит билан тўлдиришни тезлаштириш учун остки таянчни юқорига кўтариб қўйиш керак.

Линтерларнинг техник тавсифи

Кўрсаикич номи	Кўрсаткич миқдори	
	УМПЛ камерали ПМП-160М	5ЛП
1	2	3
Чигит тукдорлиги 14 фоиз бўлганда, чигит бўйича иш унумдорлиги, кг/ соат: биринчи момик ажратишда 2,8-3,0 фоиз иккинчи момик ажратишда 3,0-3,2 фоиз Чигит жароҳатланганлигининг ўсиши, фоиз (кўп эмас)	2000 гача 1700 гача 2,5	2000-2300 1500-1700 2,5
Ифлосликни олиб кетиш учун ҳаво сарфи, м ³ /с	0,12 31,2	0,12 30,6
Ўрнатилган қувват, кВ:		
шу жумладан	18,5	18,5
аррали цилиндрга	11,0	11,0
тўзитқич ва таъминлагичга	1,1	1,1
кўтариш механизмига	0,6	-
ўлик конвейерига		
Айланиш тезлиги, рад/с (р/мин):	76,93± 2,09(735± 20)	76,41± 2,09(730 ±20)
аррали цилиндрнинг	52,33 ±1,26(500 ±12)	52,33 ±1,05 (500 ±10)
тўзитқичнинг	29,26± 0,94(270± 9)	29,20 ±0,63(279 ±6)
текисловчи барабаннинг	4,08(39,0)	-
ўлик конвейерининг	2,09(0-20)	0,84(0-8)
таъминлаш валигининг		
Технологик тирқишлилар, мм:	2,3-3,1	2,4-3,0
ишли зонада колосниклар орасида	3,0-3,5	-
колосникларнинг юкори қисми орасида	3,5-4,7	-
пастки қисми орасида		
текисловчи барабан ва тўрли сирт орасида	12-15	10-15
аррали цилиндр ва тўзитқич орасида	9-12	9-12
аррали цилиндр ва ҳаво камерасининг		
соплоси орасида	1,5-2,0	0,5-3,0
ишли камера девори ва тўзитқич		
кураклари орасида	1,5	1,5
арралар ва ўлик козиреги орасида	15-60	15-60
арраларнинг колосникдан чиқиб		
туриши, мм	28-32	25-32
арра диаметри, мм	270-320	290-320
Ўлчамлари, мм:		
узунлиги	3129	3265+65
кенглиги	1488	1775+35
баландлиги	1990	2095+40
Массаси, кг, (кўп эмас)	2248	2431+50

Момиқни тозалаш

Ифлослигини камайтириш учун момиқ пресслашдан аввал момиқни ОВМ-А механик момиқ тозалагичида тозаланади.

Тозалагичнинг иш услуби айланувчи қозиқли шнекли барабан томонидан ҳаракатлантирилаётган толали материал ва тўрли сиртнинг ўзаро таъсири ҳисобига ундан ифлосликларни ажратишга асосланган. Тозалагич икки вариантда: ОВМ-А-І-момиқни ва калта толани тозалаш учун ва ОВМ –А-ІІ- ўлик аралашган чиқиндиларни тозалаш учун ишлаб чиқарилади.

Тозалагичнинг I ва II варианлари орасидаги фарқ тўрли юза тешикларининг ўлчамлари, ишчи барабан конструкцияси ва технологик оралиқлардадир.

Момиқ тозалагич, одатдаги, момиқ конденсоридан кейин пресслаш бўлимида ва калта тола тозалагич чиқинди бўлимига ўрнатилади.

ОВМ-А тозалагичининг чизмаси ва техник тавсифи пахта тозалаш корхоналарининг толали материалларини қайта ишлаш бўлимида берилган.

1.8. КОРХОНАНИНГ ТОЙЛАШ БЎЛИМИ

Пахтани қайта ишлаш жараёни олинадиган тола ва момиқ ҳамда толали чиқиндиларни, қайта ишлаш бўлинмаларидан келаётган маҳсулотларни тойлаш билан якунланади.

Толали маҳсулотларни пресслаш уларни ташишни ихчамлаштиради ва яхши сақланишини таъминлайди, шунингдек кам майдон эгалланишини таъминлайди, маҳсулотларнинг ёниб кетиш хавфини кескин камайтиради.

Пахта толасини, момифини ва толали чиқиндиларни тойлаш жараёни ўз ичига маҳсулотни бўлиб-бўлиб пресс камерасига узатиш, белгиланган вазндаги маҳсулотнинг тойи йигилгунча муддатли шиббалаш, пресслаш, мато билан ўраш ва металл белбоғлар билан боғлаш тадбирларини ўз ичига олади. Той пресс-камерадан чиққандан кейин унинг ён сиртлари тикилиб ёпилиши зарур ва бу тадбир тола, момиқ тойлари учун бажарилиши шартдир. Бошқа чиқиндилар прессда тойланиши ёки

тойланмаслиги, яъни сочиқ ҳолда бўлиши ҳам мумкин. Тайёр той тортилгандан ва белги қўйилгандан кейин бўлимларо транспорт воситаси билан юклаш майдончасига юборилади ва у ерда юклагич билан истеъмолчига жўнатиш учун гурухлари бўйича тахланади. Тола чиқиндилари хорижга жўнатиладиган тақдирда у тойланиб, ён сиртлари тикилмаган ҳолда жўнатилиши мумкин.



40-расм. Тойлаш бўлими.

1.8.1.Толали материалларни пресслашга тайёрлашдаги конденсорларнинг тузулиши

Конденсорларнинг асосий вазифаси тола тортиш қувуридан ҳаво билан оралашиб келган толали материалларни (тола, линт, чиқинди) ҳаводан ажратиб материалнинг зичлигини $10\text{--}12 \text{ кг}/\text{м}^3$ гача зичлаб, кейинги тойлаш (пресслаш) жараёнига узатиш. Шу билан бир қатар да оддий тола ёки линт тозалагич


вазифасини ҳам бажаради. Сабаби конденсорларнинг тўрли барабани орқали ҳаво оҳими билан қўшилиб майда хас-чўплар, чанг ва калта толаларнинг бир қисми ҳам чиқиб, тола қисман тозаланади.

Конденсорларнинг турилари кўп бўлган билан уларнинг ишлаш технологик жараён усулуби бир хил булиб, тўрли барабан ва зичловчи валиклардан иборат. Тўр устига ёпишкан тола ёки линт марказдан қочирма кучлар таъсирида, булмаса паракли валиклар ёрдамида ажра тиб олинади.

41-расмда КВ-5 маркали конденсорнинг технологик чизмаси кўрса тилган. Конденсор: корпус (1), катта тўрли барабан (2), иккита тўрли кичик барабан (3) ва иккита қиррали валиклардан (4) иборат. Тола узатиш қувури бир томани тўрт бурчакли потрубок орқали конденсорга уланади. Қувур орқали ҳаво билан оралашиб келган тола айланиб турган конденсорниг катта тўрли барабан (2) сиртига ёпишади, ҳаво булса тўрнинг тешик кўзларидан утиб ён томанидан уланган ҳаво сорувчи қувур орқали сиклонга берилади. Катта тўрли барабаннинг ойланиш натижасида марказдан қочирма кучлар таъсири ва толанинг ўз оғирлиги ҳисобига барабандан ажиралиб унининг пасида жойлашган иккита кичик тўрли барабанлар (3) орасига тушади. Уз нубатида тўрли кичик барабанлар толани маълум бир даражада зичлаб кейинги узатувчи қиррали валикларга (4) беради. Сунг тола конденсордан кирраливаликлар ёрдамида чиқарилиб тойлаш жараёнига узатилади.

Линтерлар қатарига мўлжалланган КЛ маркали коденсори (*42-расм*) бутун металдан ясалган бўлиб, корпус (1), катта тўрли барабан (2), ва линтни ажратиб оладиган шлюзли затвордан (3) иборат.

Линт узатувчи қувурдан ҳаво билан оралашиб келадиган линт катта тўрли барабан (2) сиртига ёпишади, ҳаво булса тўрнинг тешик кўзла ридан утиб ён томанидан уланган ҳаво сорувчи қувур орқали сиклонга берилади. Катта тўрли барабаннинг ойланиш натижасида тўр усти га ёпишган линт шлюзли затворга келади. Шлюзли затвор (3) барабан га қарши айланганлиги сабабли унинг парраклари, барабан тўри устига ёпишган линтни қириб олиб конденсордан ташқарига чиқа риб, кейин, линт тозалаш жараёнига берилади.




41- расм. KV-5 маркали конденсорнинг чизмаси

1. Корпус; 2. Катта тўрли барабан; 3. Тўрли кичик барабан;
4. Қиррали валиклар; 5. Тозаланган тол кирадиган қувур;

15-жадвал

Тола конденсорларининг техник қўрсаткичлари

№	Қўрсаткишлар номи	КВ-3М	КВ-5
1.	Тола бўйича иш унумдорлиги, кг/соат	5000	5000
2.	Сариф қилинадиган ҳаво ҳажми, м ³ /с	12 гача	12 гача
3.	Айланиш тезлиги, айл./мин. а) Катта тўрли барабан б) Кичик тўрли барабан в) Қиррали валик	240 13 26	242 13 26
4.	Барабанларнинг диаметри, мм а) Катта тўрли барабан б) Кичик тўрли барабан в) Қиррали валик	1200 580 250	1200 580 250
5.	Тўрли барабанлар сони, дона	3	3
6.	Технологик тирқишлар, ораликлар: а) Кичик тўрли барабанлар ораси, мм б) Қиррали валиклар орасида, мм	50 0,5-:-1,5	50 1,0-:-2,0
7.	Електромоторнинг истеъмол қуввати, кВТ	11,0	4,0; 5,5



42-расм. КЛ маркали конденсорнинг чизмаси

1. Корпус; 2. Катта тўрли барабан; 3. Шлюзли затвор;


КЛ маркали конденсорнинг техник кўрсаткичлари

1. Линт бўйича иш унимдорлиги, кг/соат..	750
2. Ката тўрли барабаннинг айланиш сони, айл/мин.....	85
3. Шлюзли затворнинг айланиш сони, айл/мин.....	142
4. Ката тўрли барабаннинг диаметри, мм.....	580
5. Шлюзли затворнинг диаметри, мм.....	400
6. Электромоторнинг истимол қуввати, кВТ.....	3,0


1.8.2. Пресслаш жараёнида шиббалагичлар, уларнинг ишдан чиқувчи қисмлари ва таъмирлаш йўллари.

Б-374А русумли механик шиббалагич электродвигател 11, тасмали узатма 13, тебранувчи редуктор шестерняси 14, колесо 15 ва ишчи валга 10 мустахкамланган шестерня орқали узатилган айланма харакат шиббалагич поршенига маҳсус планкалар ёрдамида жойлаштирилган палесларга узатилади ва бунинг натижасида поршен ўз ўқи бўйича юқорига ва пастга харакатланиши натижасида пресс яшигига ўзатилиб берилаётган толани маълум миқдордаги зичликкача шиббаланиб сўнг пресслаш учун узатилади. Оғирлиги 225 ± 5 кг бўлган тойнинг

тайёрлаш учун шиббалагич поршени ўртача 20-22 марта кўтарилиб-тушиши ва поршеннинг хар бир кўтарилиб тушиши учун 10-12 сек вақт сарфланади. Шиббалагич поршени ўз ўқи бўйлаб юқорига ва пастга бир текис харакатланиши учун станинага 7 ўрнатилган йўналтирувчи ременлар б ёрдам беради. Шиббалагич поршенини энг пастки нуқтасидан юқорига кўтарилиш пайтида эса поршенининг юқори қисмига жойлаштирилган қисиши пружинали амартизатори ёрдам беради. Механик шиббалагични эксплуатасия қилиш даврида содир бўладиган носозликларга асосан ишчи валга мустахкамланган шестерня тишларининг синиши, поршени юқорига ва пастга харакатлантирувчи палесларнинг ейилиши ва синишидир. асосий ишчи қисмлардан бири бўлиб унинг ишлаш тартиби қўйидагича. Гидравлик насослар ёрдамида узатиб берилган ишчи Носозликларни келиб чиқишига асосий сабаб пресс яшигига меъёрдан ортиқча бўлган толанинг узатилиши ва узатилаётган толанинг намлиги 5,5-6,0 фоиздан кам бўлишидир. Меъёрдан ортиқ тола узатилиши ва тола намлигини белгиланган меъёрдан камайиб кетиши оқибатида пресс яшигидаги хажмий зичликнинг кўпайиб кетиши натижасида шестерня ва палесларга ортиқча юкланиш тушади ва ишдан чиқишига олиб келади. Носозликларни олдини олиш учун шиббалигичга узатилаёт Жан толанинг намлиги ва оғирлик меъёрларини доимий назорат остига олиш зарур бўлади. Бундан ташқари шестерня тишлари ва палесларнинг ейилиши ёки синишига шестерня билан палес оралиқ масофаларининг бузилиши хам олиб келади.




43-расм. УТВ маркали механик шиббалагичнинг тузилиши



44-расм. УТВ - механик шиббалагичнинг кинематик чизмаси

1. Тасмали узатма;
2. Тебранувчи редуктор;
3. Бармоқ рейка;
4. Шиббалагич поршени;
5. Поршен йўналтиргичлар;
6. Тишли Катта ғилди рак(шестерна);
7. Тишли ғилдираклар ўқи;
8. Шиббалагич поршенини харакатга келтувчи тишли кичик ғилдирак;
9. Тишли кичик ғилдирак;
10. Шкивлар;
11. Электромотор;



45-расм. К 20.801 гидравлик шиббалагичнинг умумий кўриниши.

- 1.Шиббаловчи плита;
2. Йўналтириш валиги;
3. Гидроцилиндр;
4. Асос (станина);
5. Шток;
6. Суюқлик узатиш трубаси;
7. Оқкан суюқликни қайта қуииш шлангаси;
8. Рама;
9. Гидроузатжич;
10. Бак;
11. Бошқариш пулти;
12. Пресс-камера;
13. Пресснинг марказий устуни(колоннаси);

К 20.801 гидрозичлагиchinинг техник характеристикаси

Кўрсаткич номи	Кўрсаткич миқдори
Номинал кучи, кН (гс)	100(10)
Цилиндрдаги номинал босим, МПа (кгф/см ²)	6,3 (63)
Толага нисбий босим Н/см ² (кгф/см ²)	18,5 (1,85)
Шиббалаш плитаси йўли, мм	1850
Бир марта бориш-келиш вақти, с	10
Куввати, кВт	33,2
Массаси, кг	2200

1.8.3.Пресслаш қурилмасининг тузилиши, ишдан чиқувчи қисмлари ва уларни таъмирлаш йўллари

Корхонанинг тойлаш бўлимига пресс қурилмаси таркибида кирувчи гидропресс, механик ёки гидротрамбовка, гидронасослар, гидрокоммуникасиялар, трубалар, электродвигателлар, суюқлик баклари тола ва момиқ конденсорлари жойлаштирилди. Тола ва момиқ конденсорлари, тола узатич, механик ёки гидротрамбовка ва пресс камералари бинонинг иккинчи қаватида жой лашган булса, пресс яшиги, гидронасослар, суюқлик баки ва электршкаф бинонинг биринчи қаватига жойлаштирилди.


Пресснинг марказий ва ён колонналари ушлаб турувчи пастки травер эса бинонинг биринчи қаватида, маҳсус темир-бетон билан маҳкамланган бўлиб, пресс қурилмасини цилиндр қисмини ушлаб туради.

Пресс қурилмасининг асосий вазифаси конденсордан чиқаётган зичли ги $12\text{-}15 \text{ кг}/\text{м}^3$ бўлган толанинг зичлигини $550\text{-}600 \text{ кг}/\text{м}^3$ га етказиб зичлаб, той ҳолатига келтиришдан иборатdir.


Тола ушлагичлар: Тола ушлагичлар шиббаланиб зичланган толали мате риалларни пресс камеранинг ишида белгиланган баландлигида ушлаб туриши натижасида шиббалагич юқори холатда кўтарилганда, тола узатич орқали тушаётган толага бўш жой яратиш учун ва шиббалагич ёрдамида зичлиги $200\text{-}220 \text{ кг}/\text{м}^3$ етаизилган толани, яъни қўти тўлгандан сўнг қўтини бош си линдр устига айлантириш вақтида пресс камерадан толани чиқиб кетишини, юқори траверсага тиқилишини олдини олади. Тола

ушлагичлар пўлат илгаклардан иборат бўлиб, ҳар бир пресс камераси эшигига махсус тирқиш орқали яшик ичига кириб туради.

Бугунги кунда пресс қурилма ларида кенг фойдаланилаётган тола ушлагичларнинг тузилиш чизмаси 46 ва 47- расмларда кўрсатилаган.




46-расм. Б-374 А маркали пресснинг тола ушлагичи чизмаси:
1-пўлат илгак; 2-ўқ; 3-ричаг; 4-шток; 5-мословчи резба; 6-ролик;
7-ёй; 8-ричаг; 9-кронштейн, 10-ўқ, 11-ричагни босиб турувчи
пружина.




47-расм. ДБ 8237 пресс камераси ва тола ушлагичлари

- 1- мослама; 2- чап күндалангча; 3- ўнг күндалангча;
4,5, 6- ричаглар; 7- товонча




48- расм. Да 8237 прессининг умумий кўриниши

1- бош тақсимлагич; 2- сарфлаш баки; 3- насосни бошқариш колонкаси; 4- кути; 5- пресс-камера эшикларини очиш механизми; 6- ён колонка; 7- пресс-камера; 8- устки траверса; 9- кутини пресс-камера билан айлантириш двигатели; 10- зичлагич; 11- электродвигател; 12- зичлагич рамасининг таянч колонкаси; 13- марказий колонка; 14- пастки траверса; 15- плунжер билан бош цилиндр; 16- қувур.




49- расм. Д 8237 прессининг бошқариш чизмаси

1- ГА-347 насоси; 2- золотник; 3-қайтиш клапани; 4- ГА-364 насоси; 5- ГА-364 насос золотниги; 6- баш тақсимлагич; 7- баш тақсимлагични бошқариш дастаси; 8- пресс қутиси ҳолатини белгилашни бошқариш дастаси; 9- электроконтактманометри; 10-Д8237 пресси; 11- тойлаш мосламасининг қутисини бурилиш меха-низми; 12- зичлагич; 13- пресс - камера эшикларини очиш механизми; 14-пресс цилинди; 15- сарф баки; 16- МВН-10 насосига қайтиш клапани; 17- пресс- камера эшикларини очиш механизмини бошқариш золотниги; 18- МВН-10 типидаги червяк-винтли насос; 19-ФДЖ-80 мой филтри; 20-ГА -347; ГА- 364 насосларидан оқиб чиққан оқинди мойни бакга қайтариш насос қурилмаси.




50- расм. Д 8237, Б 374А прессларининг тойни пресс-камерасидан занжирли чиқаргичи

1- зичлагич рамасининг устуни; 2- АС51-6 К-2,8 кВт, п-950 р/мин ли электровигател; 3- рама 4- РЧН-120 редуктори; 5- пресснинг устки траверсаси; 6- втулка-роликли ишчи занжир; 7- йўналтирувчи ролик; 8- кулачок; 9- харакатлантириш вали; 10- вал подшипники; 11- йўналтирувчи роликлар вали; 12- узувчи даста.




**51-расм. Б374, Д 8237, ДБ-8237 русумли пресслаш
қурилмасисининг изометрик кўриниши**

1-редуктор корпуси, 2-электродвигател АО-52-6, 3-юкори
траверса, 4-колонналар гайкаси, 5-муфта, 6-юргизиш колонкаси,
7-пресс камераси, 8-марказий колонна, 9-ён колонналари, 10-тола
ушлагич механизми, 11-фиксатор, 12-таянч подшипники,
13-айланувчи пол, 14-пресс яшиклари, 15-ышзгалувчан
пресссплита, 16-пастки траверса.




52-расм. Пресс яшикларни буриш механизмининг кинематик чизмаси.



53-расм. Гидропресс ускунасининг асосий қисмлари колонна ва траверсалар йиғиши тартиби.

1.Маркази колонна (устун); 2. Ён колонна; 3.Юқарги траверс;
4 .Пастки траверс; 5.Плунжер; 6.Цилиндр; 7.Макази колоннани
травесларга маккамлайдиган гайкалар; 8.Ён колонналарни
травесларга маккамлайдиган гайкалар; 9.Той халатига
келтирилганды материал;



54-расм. Б 374, Б 374А, Д 8237, Да 8237 прессларининг колонналари

Құлғ. Хар бир замокда әшикни ушлаб турувчи томонида ва запорный вал томонида иккитадан жами 12 та замокдаги 36 дона сухариклари ейилиши. Пресс камеранинг бита әшигини ушлаб туриш учун уч донадан замокдан фойдаланилади. Агарда Ушбу замоклардаги бита сухарик ейилса иш давомида уччала замокдаги учтадан, жами 9 та сухарик ейилиб пресс камераси әшигини нормал очилиши ва ёпилиши қийинлашиб бориб бунинг натижасида толани пресслаш жараёнида ишлаётган ишчиларнинг хаёти учун хавфли бўлса, иккинчидан прессланадаётган тойнинг размерлари ва формалари бузилишига олиб келади. Бундай тойларни исътемолчиларга жўнатишга рухсат берилмайди ва тойни қайтадан пресслаш керак бўлади. Пресс камера тўлиқ ёпиқ холатда әшигдаги ва замоклардаги сухариклар орасида зазор(нулевой) бўлмаслиги керак бўлади, акс холда запорный вал деформасияланади ва пресс эшикларини енгил очилиши ва ёпилиши қийинлашади, хаттохи эшиклар очилмай қолиш холлари ҳам кузатилиши мумкин.


Пресс камера эшиклари пресснинг марказий трубасига маҳсус вал фтулкалар ёрдамида жойлаштирилган бўлиб, эшикларни нормал очилиши ва ёпилиши учун фтулка марказий

тумба билан посадка натяг, эшикни ушлаб турувчи вал Билан эса посадка зазор холатида бўлиши талаб этилади ёки бошқача айтганда вал фтулка ичидаги айланма-қайтма харакатланиши, фтулка эса қўзғалмай туриши керак бўлади. Акс ҳолда марказий тумбага жойлаштирилган фтулка оралиқи ейилиши натижасида марказий тумба ишга яроқсиз холатга келиши мумкин, бу эса марказий тумбани алмаштиришга олиб келса, иккинчидан пресс камера эшикларини нормал ишлашини яъни очилиш ва ёпилишини таъминлай олмайди. Пресс камера эшикларини ушлаб турувчи вал ҳам эшик тешиклари билан посадка натяг холатида бўлиши талаб этилади, акс ҳолда эшикнинг тешиклари ейилиши оқибатида пресс камера эшикларини тезда ишдан чиқишига олиб келади ва эшикни алмаштиришга тўғри келади. Втулка билан эшикни ушлаб турган вални узоқ вақт ёпилмай ишлашини таъминлаш учун маҳсус белгиланган жойлардан мойлаш ишлари олиб борилади. Пресс камера эшикларини энгил очилиши ва ёпилиши учун хар бир эшик таянч подшипникларига жойлаштирилади.

Носозликлар ва уларни бартараф этиш усуллари. Ишчи валдаги шестерня тишларининг ейилиши ва синиши. Фрикцион палеслариниг ейилиши ва синиши. Пресс қурилмаси қўндаланг тўсинига пресс яшигини осиб маҳкамланган болтларни бўшаб қолиши. Марказий ва ён колонналар маҳкамланган гайкаларни бўшаб қолиши. Эшик фтулкалари ейилади. Эшикдаги сухарикларни ейилиши.

Бош цилиндр ва плунжер: Бош цилиндр ва плунжер 55-расмда ифода этилган гидравлик преснинг энг суюқлик (веретёнка) трубапроводлар орқали бош цилиндрга узатилиб ва бош цилиндрга жойлаштирилган плунжерни юқорига харакатлантира бошлайди.

Юқорига ҳаракатлана бошланган плужер ўзи билан бирга пресс плита ва пресс яшигидаги толани пресслай бошлайди. Юқорига кўтарилаётган плунжерни тўғри чизиқ бўйлаб ҳаракатланишини йўналтирувчи втулка таъминлаб беради. Плунжерни юқори кўтариш ва толани пресслаш учун юборилган юқори босимдаги ишчи суюқликни цилиндр ичидан чиқиб кетмаслик учун манжет ва манжет ушлаб турувчи чугун қолиодан фойданилади.



**55-расм. Иш цилиндрлари чизмаси:
а-Б-374 ва Б-374 А пресслариники; б-“красний
гидропресс”ники;**

1-цилиндр; 2-плунжер; 3-плунжер устидаги прессловчи плита;
4-грунтбуксали фланес; 5-асосий фланес; 6-грундбукса ва
гидравлик трубалар ўрнатилганфланес;

Цилиндрга юқори босимда берилаётган ишчи суюқликни ушлаб туриш ва плунжерни юқори ва пастга харакатларини тамиловчи юналтирувчи втулка, манжетлар ва манжетларни ушлаб турувчи халқаларни нормал холатда туриши ва ишлашини тамилаб туриш бош цилиндрга қотирилган грундбуксага юқлатиласи, шунинг учун грундбуксаны бош цилиндрга тортиб қотирилганда қийшайған холатда бўлишига йўл қўймаслик керак бўлади. Грундбуксаны қотиришда қийшайған холда қотирилса, юқорида қайд этиб ўтилган асосий ишчи деталларни тезда ишдан чиқишига яъни йўналтирувчи втулкани ейилишга, манжет ушлаб турувчи чугунли халқанинг синишига, манжетларни ейилиши ва бунинг оқибатида узилишига олиб келади, бу нозозликлар эса ўз навбатида ишчи суюқликни (веретёнка) бош цилиндр ичига

юқори босим натижасида оқиб кетишга сабаб бўлади . Бундан ташқари бош силинр ишчи деталларини узоқ вақт ишлашига ишчи суюқликнинг сифати хам ката таъсир қиласди. Ишчи суюқликга ифлос аралашмалар қўшилиб кетса ифлосланган ишчи суюқлик манжет, манжет ушлаб турувчи чугунли халқа ва йўналтиривчи втулкаларни тезда ейилиши ва ишдан чиқишига сабаб бўлади.

1.8.4. Пресслаш қурилмасини ёғ билан таъминловчи насосларнинг тузилиши, ишдан чиқувчи қисмлари ва уларни қайта тиклаш йўллари

Соатига $4,5 \div 5,0$ т толани пресслаб тойлайдиган, яъни соатига $22 \div 25$ той чиқаридиган пресс ускуналарига одатда бир-икки горизонтал кривошип-плунжерли, босими икки-уч босқичли гидронасослар ва бир ёрдамчи червяк-винтли, қўпи билан $2,0 \div 2,5$ МПа босимли, юқори унумли насослар хизмат қўрсатади.

ГА-347А уч цилиндрли ўрта босимли(10 МПа), ГА-364А уч цилиндрли юқори босимли(32 МПа) горизонтал гидронасос ва МВН-10 ($2,0 \div 2,5$ МПа) червяк-винтли насоснинг гидравлик чизмаси келтирилган.

Пресслаш процесси бошланишида суюқлик бақдан ГА-374 А, ГА-364А маркали гидронасослар ва МВН- 10 червяк-винтли насос воситасида пресснинг цилиндрига тақсимлагич ва тескари клапан орқали юборилади. Цилиндрдаги суюқлик босими 2 МПа га етганда максимал ток релеси червяк-винтли насосни тўхтатади.


ГА- 347А ва ГА-364А гидронасослар ишлашда давом этади. Босим оша боради ва 32 МПа га етганда, сервамотор, цилиндрик ва яssi пружиналар кучини энгиб, паст босимли сурувчи клапани ёпиб қўяди ва суюқлик ҳайдаш трубасига бормай сўрувчи коллекторга қуйилади.

Босим 10 МПа ва 32 МПа га етганда хам шунинг каби ўрта ва юқори босимли сўрувчи клапанлар автоматик равишда очилади ва насос салт ишлаш режимига ўтади.

Той нормал ўлчамда бўлиши учун преққ плунжери $2750 \div 2760$ мм йўл босиб ўтиши керак. МВН- 10 маркали ёрдамчи червякли-винтли насос ишлатилганда пресс плунжери бу йўлни $75 \div 80$ с да босиб ўтади.

МВН-10 типидаги кам босимли червяк-винтли насос пресс плунжерининг кўтарилишини тезлаштириш учун ишлатилади. 136-расм-да МВН- 10 типидаги насоснинг конструксияси чизмаси келтирилган.

Насос корпус 1 дан иборат бўлиб, корпусда иккита суриш ва ҳайдаш камералари бор. Корпуснинг суриш томони қопқоқ. 2 билан ёпилган, ҳайдаш томонида эса харакатлантирувчи вал 4 ни ўрнатиш учун тешик бор.



56 -расм ГА 347 ва ГАЗ64 насослари

1- насос; 2- ҳаракатлантириш шкиви; 3- плунжерлар қутиси;
4- йиғиш блоки; 5- золотниклар қутиси; 6- ўтказиш золотниги;
7- плунжер

МВН-10 насоси ҳажмий типдаги роторли насослар сафига киради, у суюқликни түхтөвсиз ҳайдайды ва ёпик йўлда ишлай олмайди. Шунинг учун суюқлик йўллаш томонида албатта муҳофаза қурилмасига эга бўлиши керак.

МВН-10 насосининг техник характеристикаси 16-жадалда берилган.

16-жадвал

МВН-10 насосининг техник характеристикаси

Кўрсаткич номи	Кўрсаткич миқдори
Иш унумдорлиги л/с	12
Ишчи босими, МПа (кгф/см ²)	2,5 (25)
Айланиш тезлиги, рад/с (р/м)	152,8 (1460)
Сўриш баландлиги, м	4
куввати, кW	22
Фойдали иш коеффициЕНти	0,80
Массаси, кг	210
Айланиш йўналиши (вал томонидан)	ўнг


17-жадвал

Мойнинг техник характеристикаси

Кўрсаткич номи	Кўрсаткич миқдори
Кинематик қайишқоқлиги, мин ² /с	25-35
Суюқликни тозалик синфи ГОСТ 7216 – 71 бўйича	
Филтрлашни номинал сифати, мин	13
Мойнинг ҳарорати, °C:	25
энг юқори	50
энг паст	10

Д 8237 пресс қурилмасининг асосий қисмларига эга бўлган Да 8237 замонавийлаштирилган пресси бир қатор такомилликка эга пресс-камерасининг эшикларини очиш ва ёпиш гидроприводли механизм билан амалга оширилади; тойларни пресс-камерасидан чиқариш занжир билан ҳаракатлантирадиган кулачоклар ёрдамида бажарилади, плунжернинг қўтарилиш баландлигини назорат қилиш учун тойлаш кўрсаткичига эга; тойлашни бошқариш – янги клапанлар аппаратураси базасида; гидроагрегат НАД 1Ф-224/320 русумли аксиал поршен насоси ва мойни филтрлаш тизими билан таъминланган.

.



57-расм. Да 8237 прессининг гидроагрегати

1- рама; 2- Ø40мм муфтали кран; 3- сарфлаш баки; 4- мой филтрлари; 5- эК М-1 электроконтакт манометри, Р-40 кгс/см²; 6- манометр ОБМГн, Р=100кгс/см²; 7- тақсимлаш золотниги; 8- Г12-2 насоси; 9- 150 ГП357 сапун-фильтр; 10- 1РД-320 босим релеси; 11- КО-63/320 қайтиш клапани; 12- МВН-10 насосидан босим қувури; 13- НАД 224/320 насосининг сўриш қувури; 14- НАД-224/320 насосининг босим қувури; 15- НАД 224/320 насоси.

18-жадвал

ДА 8237.35 гидроагрегатнинг техник характеристикаси

Кўрсаткич номи	Кўрсаткич миқдори
Босими 2,5 МПа (25 кг/см ²), л/мин бўлганда энг катта иш унумдорлиги	940
Иш унумдорлиги 70 л/мин гача бўлганда энг катта ишчи босими, МПа (кгф/см ²)	32,0 (320) 5,0 (50)
Бошқариш тизимидағи босим МПа (кг/см ²)	
Мойни ишчи суюқлиги «турбинли 22 ва 22А» ГОСТ 32 - 53 ёки ВНИИНП-403 мойи МРТУ 12А №6-62) бўйича	
Бакнинг номинал ҳажми, м ³	4
Бақдаги мойни ҳажми, м ³	3,735
Насосга ўрнатилган электр қуввати, kW	77
<u>Ўлчамлари, мм:</u>	
узунлиги	2775
кенглиги	2285
баланлиги	1850
Массаси, кг	3950
<u>Атроф мухитнинг ҳарорати, °C:</u>	
ками	+5
энг кўпиги	+40

2- БОБ. АРРА ТАЪМИРЛАШ БЎЛИМИ

Жин, линтер машиналарининг иш унумдорлиги ва улар ишлаб чиқарадиган маҳсулотларнинг сифати кўп жиҳатдан бу машиналардаги арра-колосник тизимининг ҳолатига боғлиқдир.

Фойдаланиш оқибатида бу машиналар аррали цилиндрларининг баъзи элементлари эскиради, жароҳатланади ва оқибатда уларнинг иш кўрсаткичлари ёмонлашади ва иш ҳолатларини тиклаш ишларини амалга ошириш талаб этилади.

Арра таъмирлаш бўлимида арраларни диаметрлари ва сифати бўйича саралаш, чархлаш, қайта тиш чиқариш, тоблаш ва арра тишларини силлиқлаш, тола ҳамда момик ажратиш бўлимлари учун аррали цилиндр ва колосники панжараларни таъмирлаш ва йиғиш ишлари бажарилади.

Кўрсатилган жараёнларни бажариш учун арра таъмирлаш бўлими 19-жадвалда кўрсатилган ускуналар ва ўлчов назорат асбобларига эга бўлиши керак.


19-жадвал

Арра таъмирлаш бўлимидағи технологик ускуналар ва ўлчов-назорат асбоблари

Ускуналар ва ўлчов назорат асбоблари	Пахта корхонаси учун микдори, та	
	бир қаторли	Икки қаторли
1	2	3
Ускуналар:		
Кўп шарошкали арра чархлагич ПТА-М2	3	4
Аррага тиш чиқариш дастгоҳи СПХ, СНП	3	4
СПХ тиш чиқариш дастгоҳи учун чархлаш мосламаси	1	1
Арра тишларининг фаскасини олиш дастгоҳи	2	3
Арраларни тоблаш дастгоҳи СЗП	1	2
Қум ваннаси	2	3
Текислаш (рихтовка) плитаси	1	1
Чархлаш дастгоҳи	1	1
Аррали цилиндрларни йиғиш учун назорат колосникили панжара:	1	1
жинларга	1	1
линтерларга	2	2
Назорат аррали цилиндри:		
жинларники	1	1
линтерларники	2	2
Параллел тискли чилангарлик верстаги	1	1

Арраларни сақлаш учун токчалар	Бўлимдаги барча арралар учун	Бўлимдаги барча арралар учун
Заҳира аррали цилиндрлар, шу жумладан: жинларники линтерларники	3 1 2	6 2 4
Ишчи ўринларни жихозлаш ускуналари	ишчи ўринга қараб	ишчи ўринга қараб
Кўтариш-ташиш буюмлари:		
Электротелферли монорельсли йўл	1	1
Идишдаги арраларни ташиш учун аравача	1	2
Сурилувчи стол	1	2
Ағдариладиган аравача	1	1
Аррали цилиндрлар учун аравача	1	2
Арра пакетлари учун маҳсус идиш	керакли миқдорда	керакли миқдорда
Махсус асбоблар комплекти:		
Жин ва линтерлар оралиқларини назорати учун колосниклар оралиғини ўлчаш калибри:		
жинларники линтерларники	2 2	4 4
Колосникли панжаранинг тўғри йиғилганлигини текшириш учун калибрлар:		
жинларники линтерларники	1 1	1 1
Арра сифатининг назорати-жумладан шаблонлар:		
Пуансонлар профилини текшириш	1	1
Пуансонни тиш чиқариш дастгоҳидаги ўрнини текшириш	1	1
Матрица пичоқларини чархлашни текшириш	1	1
Жин ва линтерлар арралари тишларининг оғланлигини текшириш	1	1
Жин ва линтерлар арраларининг текислигини текшириш калибри	1	1
Жин ва линтерлар арраларининг ташқи диаметри бўйича сарадаш калибри	1	1
Арралар оралиғи қистиргичлари сифати назорати:		
86 ва 130 аррали жинлар арралари оралиғи қистиргичини текшириш скобаси	1	2
шунинг ўзи, 160 аррали линтериники	1	2
Жин ва линтерлар арра оралиғлари қистиргичларини текислигини текшириш	1	1
Бошқа асбоблар:		
Микрометр (25 мм гача ўлчаш учун)	2	2
Шуп 100 №2 ва №3 ГОСТ 882-75	2	2
Назорат линейкаси:		
ШД-2-1600 ГОСТ 8026-75	1	1
150-300 мм ГОСТ 427-75	2	2
Уровен (шайтон)	1	1

Арра таъмирлаш бўлими мақбул иш усулларини қўллаш, санитария ва гигиена талабларига риоя қилиш ва хавфсизлик техникиси талабларига жавоб бера олиши керак. Қуйида (58-расм) бир қаторли пахта корхонаси учун арра таъмирлаш бўлимида ускуналар жойланиш чизмаси келтирилган.



58- расм. Бир қаторли пахта тозалаш корхонаси арра таъмирлаш бўлимида ускуналар жойланиш чизмаси

1- аррани саралаш; 2- арра текислаш курсиси; 3- арра чархлагич; 4- арага тиш чиқариш дастгоҳи; 5- фаска олиш дастгоҳи; 6- қумли ванна; 7,9- жин ва линтер назорат колосникли панжаралари; 8-10- жин ва линтерлар учун назорат аррали цилиндрлари; 11-верстак; 12- монорельсли йўл; 13- аррали цилиндрлар учун стеллаж; 14- чархлаш дастгоҳи; 15- бўлим ички транспорти хонаси; 16- тельфер; 17- чанг тутгич қурилмаси; 18 – арра тишларини тоблаш дастгоҳи СЗП.


Келтирилган янги жин ва линтерлар арралари ОСТ 27-72-234-81 талабларига жавоб бериши керак.

Янги арралар диаметри ($320 \pm 0,25$) мм га teng бўлади.


Арра тишларининг микдори: жинники 280 та, линтерники 330 та.

Арралар УВГ русумли пўлат тасмалардан ГОСТ 5497-72 бўйича тайёрланади.

Арра қалинлиги ($0,95 \pm 0,05$) мм, қаттиқлиги HRA – 66-69 (13.2-расм) га teng бўлиши керак.



Тиш бош қисми баландлиги



59-расм. Жин ва линтер арралари

2.1. 1ПТА-М2 автоматик кўп шарошкали арра чархлагич

Пахтани қайта ишлашнинг мувофиқлаштирилган технологияси бўйича пахтани биринчи навларини жинлашда 96 соатдан ва паст навларини қайта ишлашда 72 соатдан сўнг арралар алмаштирилиши мўлжалланган. Линтерларда арра алмаштириш 48 соат ишлангандан сўнг бажарилади. Мувофиқлаштирилган муддатда жин ва линтерларда ишлаб алмаштирилган арралар кўп шарошкали ПТА-М2 (60-расм) автоматик арра чархлагичларида чархланади.


Арра чархлагичнинг асосий ишчи қисмлари чархловчи 21 та шарошка бўлиб, бир вақтда ишлайди, бир вақтда арра тишлари оралиғига киради ва бир вақтда чиқади. Шуни ҳисобга олиб чархлаш учун бир хил диаметрли арралар арвали цилиндрларга 80 ва 160 тадан йиғилади. Автоматик режимда арралар чархланаётганда кейинги тишларни чархлаш учун арвали цилиндларнинг бурилиши учун фрезалар арралардан чиқарилади. Шунингдек шарошкалар билан

шпиндел кареткасининг горизонтал бўйича сурилиши амалга оширилади.

Жиннинг аррали цилиндрлари арраларини чархлаш шарошкали шпиндел кареткасининг 4 ўтишида, линтерларники эса 8 ўтишида амалга оширилади.

Арра чархлагич валдаги арралар миқдори ва аррадаги тишлар миқдорига қараб ўрнатилувчи қўйидаги алмашинувчи узел ва деталлар билан жамланади:

- 80 ва 160 аррали цилиндрларни чархлаш учун арралар оралиги тарофи;
- жин ва линтерлар учун 126 тишга эга бўлган шестерня;
- 280, 290, 310 ва 330 тишга эга бўлган арраларни чархлаш учун тўртта алмашинувчи юлдузча.



60-расм. ПТА-М2 автоматик кўп шарошкали арра чархлагичи

- 1- арра чархлагичнинг ишчи органларини бош харакатлантиргичи;
- 2- шарошкаларни харакатга келтириш механизми; 3- шарошкаларни аррали цилиндрга олиб келиб, олиб кетиш механизми; 4- шпиндел ушлагичлар; 5- аррали цилиндрни шарошкаларга олиб келиш ричаги;
- 6- тароқни аррали цилиндр арралари орасига олиб кириш учун даста;
- 7- аррали цилиндрни кўтариш механизми; 8- дастгоҳ корпуси;
- 9- шарошкаларни цилиндр узунлиги бўйича суриш механизми.

ПТА- М2 арра чархлагичининг имконий носозликлари, уларнинг сабаблари ва бартараф қилиш усуллари

Носозликлар	Сабаблари	Бартараф қилиш усуллари
1.Аррали цилиндрнинг узунлиги бўйича арра тишлари текис чархланмайди.	Аррали цилиндр шарошка ўқига параллел ўрнатилмаган.	Аррали цилиндр ўрнатиладиган ёстиқчалар ҳолати шундай қилиб созлансинки, сўнгиси шарошкалар ҳаракатлантириш валига параллел бўлсин а) диаметри 0,5 мм дан кўпга фарқ қилувчи арралар алмаштирилсин; б) ишга яроқсиз пружиналар янгисига алмаштирилсин.
2. Баъзи арраларда тиш асослари чархланмайди ёки чархлангандан сўнг тиш баландлиги кўпаяди.	а) Валга ўрнатилган арралар қисмининг диаметри ўзаро 0,5 мм дан кўпга фарқланади. б) баъзи цилиндрысмон пружиналар аввалги хусусиятни йўқотган.	а) Веретено ушлагичларнинг аррали цилиндрдан чиқишида шарошка шпинделлари ўз массаси билан пастки ҳолатга тушмайди. б) аррали цилиндрнинг электродвигател валида арранинг тишига тўғри келмайдиган тишли юлдузча ўрнатилган.
3.Чархлаш вақтида арранинг баъзи тишлари заарланади.	а) веретено ушлагичларнинг аррали цилиндрдан чиқишида шарошка шпинделлари ўз массаси билан пастки ҳолатга тушмайди. б) аррали цилиндрнинг электродвигател валида арранинг тишига тўғри келмайдиган тишли юлдузча ўрнатилган.	а) Веретено ушлагич втулкалари ювилсин ва мойи алмаштирилсин. Шарошкани шпинделда ўрнатилиши текширилсин. б) тегишли юлдузча ўрнатилсин.
4. Аррали цилиндр арралари чархланаётганда дисклар тебранади.	Арралар орасидаги тароқ ишчи ҳолатга қўйилмаган.	Оралиқ тароғи ўрнатилсин.
5. Арра чархлагичининг автомат тўхтаттичи ишламай қолади.	а) Арра чархлагич кареткасини қопқоғи ёпилмаган. б) икки елкали ричаг магнит ўчиргичини кнопкали курилмасига босмайди.	а) Арра чархлагич қопқоғи ўрнига қўйилсин. б) икки елкали ричаг болтлари созлансин.

2.2. СПХ аррага тиш чиқариш дастгоҳи

Ишлатилган жин ва линтерларнинг арраларига қайта тиш чиқариш пахта корхоналарини арра таъмирлаш бўлимларида ўрнатилган СПХ аррага тиш чиқариш дастгоҳларида амалга оширилади.

280, 290, 310 ва 330 тишли арраларга тиш чиқариш учун СПХ дастгоҳи тиш чиқарилаётган арра диаметри ва тишлар миқдорига қараб ишлатиладиган алмашинувчи храповикли ғилдиракларга эга. Арра тишлари миқдорининг арра диаметрига қараб ўзгариши 21-жадвалда келтирилган.

Арра тишлари миқдорининг янги ва қайта тиш чиқарилган арралар диаметрига қараб ўзгариши

Қайта тиш чиқариш навбати	Арра диаметри бўйича тиш чуқурлиги, мм	Арра диаметри, мм	Тиш миқдори, дона
Жинлар учун			
О (янги арра)	-	320	280
1. 130 аррали жин аррасининг тиши чиқарилгандан сўнг	10	310	280
Тиш иккинчи марта чиқарилганда	10	300	260
Линтерлар учун			
О (янги арра)	-	320	330
1. (тиш бир марта чиқарилгандан сўнг)	7	313	330
2. -(тиш икки марта чиқарилгандан сўнг)	7	306	310
3. -(тиш уч марта чиқарилгандан сўнг)	6	300	310
4. -(тиш тўрт марта чиқарилгандан сўнг)	6	294	290
5 --(тиш беш марта чиқарилгандан сўнг)	6	288	290

Аррага тиш чиқариш дастгоҳини асосий ишчи органлари конфигурацияси арранинг чиқариладиган тишига ўхшайдиган пуансон ва матрица ҳисобланади.

Матрица пичоқлари ВК-20 русумли қаттиқ пўлатидан тайёрланган. Дастгоҳнинг иш цикли ярим автомат усулида. Электродвигател тинмай ишлаб турган ҳолда охирги тиш чиқарилгандан сўнг пуансоннинг харакати автоматик усулда тўхтайди.

Тиш чиқариладиган аррани қўйиш ва олиш қўлда бажарилади. Дастгоҳ механизмлари ишининг кетма-кетлиги электр схема билан таъминланади.


Корхоналарда учта тиш чиқариш дастгохи ўрнатиш мақсадга мувофиқдир.

Улардан бири 280 ва 330 тишли жин ва линтерлар арраларига, иккитаси эса 310, 290 тишли линтер арраларига тиш чиқариш учун тавсия этилади.

Керакли диаметрга дастгоҳни назорат-шаблон арралари бўйича созланади. Бундай жараён дастгоҳларни аниқ созланганда ва 313, 306, 294 ва 288 мм диаметрга эга бўлган арраларга бир хил тиш миқдори танланганда амалга оширилиши мумкин.

СПХ русумли аррага тиш чиқариш дастгохининг техник тавсифи

Кўрсаткич номи	Кўрсаткич миқдори
Иш унумдорлиги, арра/соат	110-130
Пуансонни бир минутдаги ҳаракати сони	700
Тиш чиқариладиган арралар диаметри, мм	260-320
P9 пўлатдан (1000 аррага) сарф бўладиган пуансон миқдори, дона	6
<u>Ўлчамлари, мм:</u>	
узунлиги	995
кенглиги	840
баландлиги	1130
Массаси, kg	443
Электродвигател тури	4A80S4Уз
Куввати, kW	1,1



61-расм. СПХ - аррага тиш чиқариш дастгохи


1- станина; 2- эксцентрик; 3- ҳаракатлантириш вали; 4- шатун; 5- тебранувчи суппорт; 6- тебранувчи суппорт вали; 7- томчиловчи мой идиши; 8- матрица; 9- сиқиши механизми; 10- шпинделлар билан суппорт; 11- стол; 12- шпинделни суриш винти; 13- тормоз; 14- двигатель ости плитаси; 15- олиб кетиш енги.

23-жадвал

СПХ русумли аррага тиш чиқариш дастгохини имконий носозликлари, уларнинг сабаблари ва бартараф қилиш усуллари

Носозликлар	Сабаблари	Бартараф қилиш усуллари
1	2	3
Арраларни тиш чиқариш зонасига мой келиши тўхтайди.	a) қувур канали ифлосланган. б) томчили мойдонда мой йўқ. а) айри ёки собачкада шарнирли уланишлар бўшаган. б) пружина чўзилган.	a) каналлар тозалансин. б) мойдонга индустрiali мой қуйилсин. а) эскирган деталлар алмаштирилсин. б) пружина алмаштирилсин ва тортилиш пружинани қисқартириш хисобига амалга оширилсин.
Хроповик тўхтаб- тўхтаб юради ёки бутунлай тўхтайди.		Пуансон матрицага кераклича кирмайди, кириндилар тушмайди.
Аррага тиш чиқариш амалга ошмайди.		Пуансоннинг ҳолати винт билан созлансан ва контргайка яхшилаб қотирилсин.
Бўш айланишда уланиш муфтасида урилиш товуши эшитилади.	a) обгон муфтасида эски-риш бор; б) эркин юриш муфтаси синган; в) обгон муфталари уяларида сургичлар бир-бирига тиқилган; г) обгон муфтаси фиксатори уясига ўтирмайди. а) мой йўқ; б) олдиндан тортиш кучли бўлган.	а) муфта алмаштирилсин; б) пружина алмаштирилсин; в) сургичларнинг бир-бирига тегиши йўқотилсин; г) фиксаторнинг қийшайиши йўқотилсин.
Тебранувчи суппорт подшипниклари қизиди.		а) узел мойлансан; б) подшипникларни қотирилиши созлансан. Подшипниклар қопқоғи очилсан ва юмалоқ гайка-лар бироз бўшатилсан, бунда аҳамият берилсанки, тебранувчи суппортда ён бўшлиғи пайдо бўлмасин. Тортиш ошикча бўшатилганда дастгоҳ иши вақтида суппорт бошчаси пуансон билан тебрана бошлади, бу пуансонни бир томонлама ейилишига ёки синишига олиб келади.
Кириндилар пуансон учига ёпишиб қолади ва бу унинг нормал ишига ҳалал беради.	Пуансон магнит хусусиятини олган ва унга силлиқлаш дастгохини магнит плитасида ишлов берганда ўз вақтида магнитсизланмаган.	Ҳамма пуансонларни ўрниларига қўйишдан аввал текшириш ва пуансон магнитланиб қолган бўлса магнитсизлантириш лозим.

Бунинг учун 220 V ли магнит юргизгичининг ғалтаги магнит майдонига қўйилади, кейин уни 220 V ли занжирга уланади ва ўчирилади. Ҳар қайси ўчиришдан кейин пуансон текширилади ва магнит хусусияти йўқолган бўлса, магнитсизлантиришни тамомлаш мумкин, акс ҳолда муолажани давом эттирилади.



62-расм. Арага тиш чиқариш дастгохи учун чархлаш мосламаси


1- станина; 2- флянецли электродвигател; 4- силлиқлаш бабкаси; 5- шпиндел; 3, 6 – шпинделни жуфтланган таянч подшипниклари; 7,8 – шпинделни таянчларда тебранишини йўқотиш учун шарикли подшипникларга олдиндан тортиб қўйиш учун гайка ва контргайка; 6, 9 – силлиқлаш доираси; 10- созланувчи тўсиқ ўрнатилган қўзғалмас сақлаш қобиғи; 11- чархланадиган асбобларни икки томонидан сиқиб туриш учун икки томонлама сиқгич; 12- қотириш гайкаси; 13- ўқ; 14- айланувчи столчада чархланётган пуансон, матрицани ўнг ва чап пичоқларини ўрнатиш учун учта призма; 17- револьвер бошча; 18- узунасига узатгич ползуни маховиги; 19- кўндаланг узатиш ползуни; 20- крестсимон столчанинг пастки йўналтиргичи.

2.3. СЗП арраларни тоблаш дастгоҳи

СЗП дастгоҳи бир рамада линтер арраларини тоблаш агрегати, бошқариш шкафи ва тоблаш трансформатор занжиридан ташкил топиб, биргаликда жин ва линтерларга ўрнатиладиган арраларни тоблашни таъминлайди.


Жин ва линтерлар арралари тишларининг учини тоблаш СЗП дастгоҳида арраларнинг ишлаш муддатини узайтириш мақсадида амалга оширилади.

Дастгоҳни ўрнатиш ва ишлатиш дастгоҳнинг паспорти ва дастгоҳдан фойдаланиш қўлланмасига биноан амалга оширилади.



63-расм. СЗП русумли арра тишларини тоблаш дастгоҳи

1- арраларни ўрнатиш учун план-шайба; 2- редуктор; 3- понасимон қайишли узатма; 4- электродвигател; 5- қайиш таранглигини созлаш учун электродвигател ости плитаси; 6- остки ричаг; 7- муштли вал; 8- тишли узатма; 9- редуктор; 10- понасимон қайишли узатма; 11- муштлар йиғинига эга бўлган муштли вал; 12- трансформатор; 13- тоблаш занжири трансформатори; 14- ток кучини созлагич.




64-расм. СЗП арра тишлиарини тоблаш дастгохи

1- уч ричаглар тизими; 2- ричаг вали; 3- ўрта ричаг; 4- кулачок;
5- шарошка; 6- остики ричаг; 7- электродвигател; 8- тишли узатма;
9- қайта улагич; 10- редуктор

2.4. Арраларни силлиқлаш учун ВП қум ваннаси

Жин ва линтерларнинг барча арралари чархлашдан ва қайта тиш чиқаришдан сўнг қум ваннасида силлиқланиши керак. Қум ваннасида силлиқлаш арра қирраларидаги қилов ва нотекисликларни йўқотишига мўлжалланган.



65-расм. Аррали цилиндрларни силлиқлаш учун ВП қумли ваннаси

1- рама; 2, 11- ёндорлар; 3,4,6,10- ўнг ва чап түсқиличарнинг қобиклари;
5- қопқоқ; 7- ванна; 8- қистирма; 9- вал таянчи; 12- қулфлар; 13- корпус;
14- электродвигател; 15- шкив; 16, 17- яриммуфтадар.

Арраларни текислаш

Тишларидан қилови чиқарилғандан сўнг арранинг тўғри чизиқлилигини пайдо қилиш учун арра диски маҳсус плитада текисланиши керак.

Текислаш плитаси корхонанинг ўзида диаметри 350-400 мм бўлган чўян ёки пўлат қуймасидан қалинлиги 50 мм дан оз бўлмаган қилиб тайёрланади.


Плита мустаҳкам ўрнатилган тагликга қўйилади. Ишчи сиртига $R_z=80$, $R_z=40$ талабида ишлов берилган бўлиши керак. Ишчи сиртида нотекислик ва қўйма нуқсонлар бўлишига йўл қўйилмайди, у линейкани турғизиб (ёни билан) текширилади.

Текислангандан кейин арранинг тўғри чизиқлилиги текширилади ва диаметри аниқланади. Дискларни тўғри чизиқлилиги икки вертикал силлиқлаш сиртларидан ҳосил қилинган кенглиги $1,5\pm0,1$ мм ли тирқишдан ўтказиб текширилади.

Тирқишининг ўлчамлари узунлиги ва баландлиги бўйича арра диаметридан катта бўлиши керак. Тирқишдан ўз массаси билан ўтиб кетган арралар яроқли ҳисобланади.

Арранинг диаметри арра ўлчамини қўрсатувчи бўлимларга эга бўлган масштаб линейкага эга бўлган маҳсус асбоб 2 ёрдамида аниқланади.

Арранинг текислаш циклининг ўртача давомийлиги 32 сонияни ташкил этади.



66-расм. Арра дискининг тўғри чизиқлилигини текшириш асбоби

1- тирқишли калибр; 2- диск диаметрини текшириш

2.5. Аррали цилиндрларни ва колосникли панжараларни тайёрлаш

Жин ва линтерларни ишлатиш тажрибаси шуни қўрсатадики, фақат тўғри йиғилган аррали цилиндр, колосникли панжаралар ва яхши созланган технологик тирқишларга эга бўлган машиналар узоқ вақт тўхтамай ишлайди ҳамда юқори сифатли пахта маҳсулотини беради.

Арра таъмирлаш бўлимида арраги цилиндр ва колосникили панжараларни йиғишига ажратилган жой бўлиши керак. Бу ерда захирага:

а) жинлар қатори учун арраги цилиндр (1 та) линтерларга (2-4 та), тола тозалагичларга (комплект-биринчи, иккинчи ва учинчи цилиндрларга);

б) жинлар қатори учун колосникили панжаралар (1 комплект) ҳамма линтерларга (2 комплект), тола тозалагичларга (1 комплект, уч колосникили панжарадан) қўйиш тавсия қилинади.

Бундан ташқари йиғилган арраги цилиндрларни текшириш учун назорат рейкалари ва колосникили панжаралар қўйилади.

Иккита ёки учта ДП-130 жинлар қатори билан жиҳозланган пахта тозалаш корхоналарида ички диаметри 100 мм бўлган арралардан фойдаланиш тартиби:

- биринчи жин 320 мм ли янги арраларни ишлатишга созланади;
- иккинчи жин 310 мм ли биринчи қайта тиш чиқарилган арраларни ишлатишга созланади;
- учинчи жин 300 мм ли иккинчи қайта тиш чиқарилган арралардан фойдаланишга созланади.

Ҳар қайси жин ўзига мўлжалланган диаметрдаги аррага созланади.

Бу талабларга риоя қилиш мажбурий ҳисобланади, бу корхонада ДП-130 жинлари учун янги арралар сарфини 3 марта камайтиришини таъминлайди.

ДП-130 жинларида фойдаланилган арраларни ишлатиш учун 1- ёки 2- босқич линтерлари қаторидан битта машина шундай арралардан фойдаланишга мосланади.


Бунинг учун:

- а) битта линтер арраги цилинтри учун диаметри 100-0,07 мм бўлган вал тайёрлаш;
- б) арраги линтер учун бир комплект арралар оралиғи қистиргичи (ички диаметри $100 + 0,07$ мм) тайёрлаш етарли бўлади.


Бу қистиргичлар ЗХДДМ жин қистиргичларидан чизма бўйича тайёрланади.

Бу арра ва қистиргичлардан йиғилган арраги цилиндр ҳар доим битта линтерда фойдаланилади.

Арралар оралиғи қистиргичининг қалинлиги чекли калибр билан текширилади.



67-расм. Арралар оралиғи қистиргичи қалинлигини текшириш чекли калибри



68-расм. Аррали цилиндрларни йиғиш учун стандарт рейканинг ўлчамлари

- 86 ва 130 аррали жинлар учун,
- 160 аррали линтерлар учун.

Аррали цилиндрни йиғиш стандарт рейка кенглиги ($1,5\pm0,1$) мм бўйича амалга оширилиши керак.

Рейкадаги кесиклар қадами: 86 ва 130 аррали жинларга $18,00\pm0,05$ мм, 160 аррали линтерларга $9,70\pm0,05$ мм бўлиши керак.

Йиғиб бўлингандан сўнг appa вали зич қилиб гайкалар билан сиқиб қўйилиши керак, бўлмаса зич қилиб сиқилмаган арралар кучли силкинишлар хосил қилиб валнинг эгилишига олиб келади. Икки

четдаги арраларнинг оралиғи ташқарисидан ўлчанганда қуидаги бўлиши керак (назорат рейкаси билан аниқланади):

- а) 86 аррали жинларники 1533,55 мм,
- б) 130 аррали жинларники 2322,95 мм,
- в) 160 аррали линтерларники 1543,85 мм.

Аррали цилиндрлар ўзаро алмашинадиган бўлиши керак, шунинг учун йифилгандан сўнг стандарт колосникли панжарада текширилади.

Аррали цилиндр стандарт колосникли панжарада эркин, колосникларга тегмай айланиши керак. Арралар колосниклар орасидаги тирқишининг ўртасида туриши керак.

Арраларнинг колосникларга тегиши аниқланганда арралар маҳсус мослама «вилка» билан тўғриланиши керак.

Арра тишларининг радиус бўйича уриши 2 мм дан ошмаслиги, ён томонга уриши эса 0,2 мм дан кўп бўлмаслиги керак.

Тўғри йифилган аррали цилиндр қўл билан (елкаси 20 см бўлганда) 49 N дан ошмаган куч билан айлантириши керак.

Тола тозалагичларнинг аррали цилиндрлари заарланган тишлари миқдори жин ва линтерларнига тўғри келганда алмаштирилади.

Уларнинг ишлаш муддати- бир мавсум.

Алмаштириш учун йифилган ва балансировка қилинган ҳолда келтириладиган тайёр аррали цилиндрлардан фойдаланилади.

Аррали цилиндрларни жинда ўрнатишда қуидаги ўлчамларга риоя қилиш керак:

- а) арраларнинг колосникдан чиққан жойидан колосник бурилишигача $50 \div 2$ мм бўлиши керак.
- б) арранинг колосникдан чиққан жойлардан 100 ± 2 мм масофада ўлчанган арранинг колосникдан ишчи камерага чиқиши $47-55$ мм га тенг.

Арраларнинг колосниклардан чиқиши жойи ва уларнинг колосниклардан чиқиб туришининг назорати шаблон билан амалга оширилади.

в) аррали цилиндр тишлари ва ҳаво камерасининг соплоси оралиғи $1,5 \pm 0,5$ мм га тенг бўлиши керак.


Аррали цилиндрни момик ажратгичда ўрнатилаётганда қуидаги ўлчамларга риоя қилиниши керак:

а) аррали цилиндр ва айлантиргич курагининг қирраси оралиғи 10-14 мм ни ташкил этиши керак.


б) сиқиши планкасидан 126 ± 2 мм масофада арраларнинг колосниклардан чиқиб туриши 25-30 мм ни ташкил этиши керак.

в) аррали цилиндр тишлари ва ҳаво камерасини соплоси оралиғи 0,5-3,0 мм га тенг бўлиши керак.

г) бир диаметрдаги арраларни конкрет линтерга бириктириб қўйиш тавсия этилади, бу тегишли ўлчамларни қайта ўрнатиш заруратидан озод қиласди. Жин ва линтерларнинг колосникли панжаралари қўтарилиган ҳолда биронта ҳам арра колосникли панжарадан чиқиб турмаслиги керак.



69-расм. Жиннинг аррали цилиндри тўғри ўрнатилганигини текширишда шаблон ҳолати



70-расм. Линтернинг аррали цилиндри тўғри ўрнатилганигини текширишда шаблон ҳолати

Жин ва линтерлар учун колосниклар алоҳида-алоҳида чиқарилади.

Жин колосниклари икки турда УМПД, ДП-130 ва 4ДП-130 ишчи камерасида ишлатиладиган ДП.АН.005 русумли оддий ва 5ДП-130 русумли жинларда ишлатиладиган консолли 5ДП 703.003 шаклда тайёрланади.

Жин колосникларининг юқори қисмида, лапкага ўтиш жойида «холодилник»га эга бўлишлари керак.

Колосникли панжарани йиғишдан аввал ҳар қайси ДП.АН.005 колоснигига қўшимча ишлов берилади – бурилишдаги ўткир қирралари $R=10$ мм бўйича юмалоқланади. Ишлов бериш чархлаш дастгоҳида силлиқлаш тоши билан қўлда амалга оширилади. Бу жойларда колосниклар оралиғи 6-7 мм ни ташкил этиши керак. Бу колосниклар оралиғига тортиб кетилган, аммо арра тишлари билан ҳали узиб олинмаган толаларнинг чиқишини осонлаштиради, бу эса колосниклар оралиғи тиқилишининг олдини олади.


Чигитлар колосниклардан ўтиб кетмаслиги керак ва тирқишини бундай кенгайиши чигитни ўтиб кетишини олдини олади.

Линтер колосниклари икки русумда чиқарилади: чўяндан ЕН109-67Б русумли ва пўлатдан ЕН109-67Д русумли.

Колосникли панжараларни йиғиш ўрнатилган махсус дастгоҳларда стандарт аррали цилиндрлар бўйича ва колосниклар рамасини стандарт аррали цилиндрга нисбатан текширишдан бошланиши керак.

Четки арра билан ёндор оралиғи иккала томондан бир хил бўлиши керак: юқориги ва пастки колосник бруслари аррали вал ўқига нисбатан параллел бўлиши керак.

Колосникли панжараларни йиғишни бошлашдан аввал ён брус машина ишчи камерасини шаблони билан текширилиши керак. Юқориги ва пастки бруслар сирти тозаланиши шарт.



71 -расм. Колосниклар

а- жинники оддий ДП.АН.005, б – жинники консолли 5ДП.03.003

Жин ва линтерларнинг колосникли панжараларини йиғиш четки колосниклардан бошланиб, улар ишчи камера ёндорларига зич ўрнатилишлари керак.

Колосникларнинг ҳолатлари ишчи камера шаблони бўйича текширилиши керак. Бир вақтни ўзида колосникларнинг иккала лапкаларини брусларга тегиб туриши ҳам текширилиши керак.


Колосникни устки лапкаси ён брус қирраси билан бир баландликда бўлиши ва ҳар қандай ҳолатда ҳам қиррадан паст бўлмаслиги керак.

Колосниклар лапкалари оралиғига сурикли картондан қистиргич қўйишга руҳсат этилади.

Колосникларни йиғища уларни ўрнатиш винтлари охиригача тортиб қўйилади. Улар колосниклар сиртидан чиқиб турмасликлари керак.

Болтлар бошчаларидаги, шунингдек ички сиртидаги қирралар йўқотилиши керак.

Қўл билан колосникларга босилганда колосниклар қўзғалмасликлари керак.



72-расм. Колосниклар

в – линтерларники ЕН 109-67Б, г – линтерларники ЕН 109 – 67Д

Колосниклар уяларида мустаҳкам ўрнашишлари керак. Люфтлар ва қийшайишларга йўл қўйилмайди. Улар шундай ўрнатиладики, арралар кенглиги қўйидаги жадвалда кўрсатилган ўлчамларда бўлган оралиғнинг ўртасида бўлсин.

24-жадвал

Арралар кенглиги оралиғининг ўлчамлари

	Жин		Линтер	
	Энг кичик оралиқ, мм	Энг катта оралиқ, мм	Энг кичик оралиқ, мм	Энг катта оралиқ, мм
Колосникларнинг ишлаш жойида	2,6	3,2	2,4	3,0
Колосникларнинг юқори қисмида	4,5	5,0	2,4	3,0
Колосникларнинг пастки қисмида	4,5	5,0	4,2	5,2

Колосники панжараларнинг иш жойидаги оралиғи кенглиги 30 мм узунликда бир хил бўлиши керак, улардан 15 мм арранинг колосниклар оралиғига киришдан юқори қисмида ва 15 мм- пастки қисмида.

Колосниклар оралиғидаги тирқиши ўзгариши иш жойидан юқори ва пастки томонларга бир текис ўзгариши керак.

Ишчи тирқишлилар махсус чекли калибрлар билан текширилади. Колосник лапкалари ва ён бруслар орасида ҳосил бўлган барча тирқишлилар яхшилаб шпатлевка қилинишлари керак.

Колосниклар йигилгандан сўнг колосникларнинг ишчи сиртлари назорат линейкаси билан текширилилади. Баъзи колосникларни тўғри чизиқлилигидан чиқиши ишчи қисмда 0,6-0,8 мм дан, қолган қисмларда 2 мм дан ошмаслиги керак.

Иш жойида едирилиши сезилган ҳолда колосник зудлик билан янгисига алмаштирилиши керак.

Колосникларнинг ейилиши оқибатида арра тишлари ўтиш жойида колосниклар оралиғини кенгайиши жинларда 3,2 мм гача, линтерларда 3 мм гача бўлишига рухсат этилади.

Арра тишларини ўтиши оқибатида оралиқнинг кенгайишида колосник алмаштирилгунча ишчи камера шундай пастга туширилсинки, кенгайган оралиқ арранинг камерага чиқиш жойидан пастда қолсин.

Колосники панжаранинг тўғри йигилиши бутун чигитлар ва толали маҳсулотларнинг чиқиндиларга ўтишини йўқотиб, колосникларнинг ишлаш муддатини узайтиради.

З-БОБ. УСКУНАЛАРНИНГ ИШОНЧЛИЛИГИ ВА ЧИДАМЛИЛИГИ

Пахта тозалаш саноати корхоналарининг ускуналари мураккаб машина ва механизмлардан ташкил топган бўлиб, улар ёрдамида хўжаликлардан келтирилган пахта хом-ашёсини қабул қилиб олиш, уларни омборларга ва ғарам майдончаларига жойлаштириш, ғарам майдончаларидан ишлаб чиқариш бўлимларига ташиб келтириш, пахтани кондицион намлигача қуритиш, уларни ифлос аралашмалардан тозалаш, чигитли пахта чигитидан тола ва момиқни ажратиб олиш, пахта толаси ва момиқни тозалаш, шиббалаш ва тойлаш, ургулик ва техник чигитларни омборларга ташиш вазифаларини бажаришдан иборатdir.

Юқорида кўрсатиб ўтилган технологик операцияларини амалга ошириш асосан машиналарнинг техник холатига боғлиқ бўлиб, машиналарнинг техник холати эса ўз навбатида қуйидаги кўрсаткичлар билан баҳоланадилар: иш унумдорлиги, ишлаб чиқарилган маҳсулотнинг сифати, маҳсулот ишлаб чиқаришга кетган электрэнергия сарфи, ҳамда машинанинг узоқ вақт бетўхтов ишлаши, хом ашё сарфини иқтисоди, механизими ва узелларининг аниқлиги, уларнинг ишқаланишга чидамлиги, пишиқлиги ва бошқалар.

Бу кўрсаткичларнинг ҳар бири эксплуатация даврида техник хужжатларда кўрсатилган натижаларга (ускунанинг паспорти, техник шартлари ва талаблари, андозалари ва бошқа) мос бўлиши керак.

Узоқ ишлатиш натижасида ускуналарнинг кўрсаткичлари астасекин ёмонлашиб боради, бунда асосан ишқаланиш, қолдиқ деформасия натижаси, синиш, детал узел ва механизимларининг занглашга учраши сабаб бўлади. Ускунанинг техник холати ёмонлашса унинг ишлаш қобилияти тиклаш учун таъмирлаш зарурдир. Ускуналарнинг узоқ вақт ишлашини унинг детал узел ва механизимларининг мустахкам ва узоқ муддатли ишлаши билан таъминланади.

Машинанинг созлиги- у машинанинг шундай холатики, машина бунда ўзига қўйилган барча асосий ва ёрдамчи технологик вазифаларни бажара олиш қобилиятига эга бўлади.

Машинанинг носозлилиги - у машинанинг шундай холатики, машина бу холатда ўзига қўйилган асосий ва ёрдамчи технологик вазифаларни бажара олиш қобилиятига эга бўлмайди.

Ишончлилик- машина деталлари, узеллари ва механизмлари белгиланган вақт мобайнида ўзига қўйилган вазифани бажара олиш қобилиятидир. Ишончлилик бу машинанинг узоқ вақт бетўхтов ишлаш қобилиятидир. Машиналарнинг ишончлилиги- бу машина детал ва узелларини узоқ вақт бетўхтов ишлаш ва сақланиш қобилиятини, таъмирлашга яроқлилигини ва чидамлиликларини таъминлаб берувчи кўрсаткичdir.

Бетўхтов ишлаш қобилияти- маълум бир вақт ичида ёки маълум бир ишни бажаришда сабабсиз тўхтаб қолмай ишлай олиш қобилиятидир. Бу кўрсаткич пахта тозалаш корхоналарининг энг асосий кўрсаткичларидан бири бўлиб, бунда корхонанинг бир сутка ёки бир сменада ишлаб чиқарилаётган маҳсулот микдорига тўғридан-тўғри таъсир этади ва бир машинанинг тўхтаб қолиши бошқа машиналарнинг туриб қолишига сабаб бўлади. Бунинг оқибатида корхонанинг кунлик, ойлик ишлаб чиқариш режаларини бажарилмаслигига ва корхона ишчи-хизмачиларини ишсиз туриб қолишига олиб келади.

Тўхтаб қолиши- машина, узел ва деталлар иш фаолиятининг бузилишидир ёки машиналарнинг технологик функцияларини бажариш қобилиятини йўқотишидир.

Ускуна тўхтамасдан ишлаш мумкин (таъмирлаш учун мажбурий тўхташдан ташқари) ёки унинг техник холатига қарib танаффус билан тўхтатиш. Ишлатиб кўриш тўхтамасдан ва ишлатиб кўриш вақти бирлиги ёки бажарилган ишнинг ҳажми билан белгиланади.

Ишлатиб кўриш бошланғич ишлатишдан биринчи тўхтаб қолгунча, тикланаётган ускуналар учун тўхтаб қолиш оралиғида, яъни уни ишлатиб кўриш тўхтаб қолгандан сўнг тикланишининг охиргача ишлаш холатини тикланиши кейинги тўхтаб қолган гача давом этади.

Машиналарнинг тўхтаб қолиши- бу машина деталлари ва узелларини машина қўйилган технологик ва техник талабларни бузилиши, машиналар ишчи қисмлари юзасидаги ишқаланиш кучи ҳисобига аррачали, аррали ва чўткали барабанларнинг ейилиши, машиналар тез айланувчи қисмлари таянч нуқталарининг ейилиши, таянч подшипникларининг ишдан чиқиши, экспулатасия даврида арратишларининг ейилиши ва синиши, тола ажратиш машинаси ишчи камерасида хом-ашё валигининг тиқилиб қолиши ва бошқалар сабаб бўлади.

Таъмирга яроқлилик- ишончлиликнинг асосий хусусиятларидан бири бўлиб, техник обектни таъмирлаш ва унга хизмат кўрсатиш

ишлари билан ифодаланади ва обектни қайта таъмирлашга кетган материал ва пул сарфлари билан баҳоланади.

3.1. Машина қисмларини тайёрлашда ишлатиладиган материалларинг ейилишга таъсири

Пахта тозалаш ускуналари қисмлариинг ейилиши ишчи қисмларнинг қайта ишланадиган маҳсулотлар пахта, тола, чигит ва бошқалар ҳамда подшипник қисмларининг чангли мухитдаги алоқалари оқибати натижасида вужудга келади.

Ускуна қисмларидаги ишчи юзаларнинг ейилиши жуфтликлардаги тирқишлиарнинг ўзгариши, зарбали кучланишларнинг хосил бўлиши ва ускуна ҳамда унинг қисмларининг аниқликлари бузилишига сабаб бўлади.

Ускуна қисмларидаги ишқаланишга чидамлилик улар тайёрланган материалларни тўғри танлаш билан амалга ошириш мумкин.

Асосан пахта тозалаш ускуналари қисмлари нисбатан арzon, кўп ишлатиладиган конструкцион материаллар: чўянлар, пўлатлар, антифрикцион материаллар ва нометалл материаллардан тайёрланади.

3.2. Чўян ва пўлатдан тайёрланадиган деталлар

Темир рудаларда темир оксидлари билан бирга маълум микдорда бегона қўшимчалар (кум, гилтупроқ ва бошқа бирикмалар) хам учрайди. Темир рудаларининг баъзи турларида темирдан ташқари хром, никел, волфрам, ванадий, титан, молибден ва металлар хам бўлиб, бундай рудаларни комплекс рудалар деб аталади. Бундай рудаларни табиий легирланган рудалар деб улардан олинадиган чўянларни эса табиий легирланган чўянлар дейилади.

Чўянлар қандай мақсадларда ишлатилишига кўра қуйидаги турларга ажратилади: қайта ишланадиган, куйма, легирланган ва маҳсус чўянлар.

Кайта ишланадиган чўянлар. Уларда углероднинг хаммаси ёки кўпроқ қисми темир билан кимёвий бирикма темир карбиди холида, қолгани графит тарзида бўлади. Бу чўянлар жуда қаттиқ ва мўрт бўлиб, саноатда бу чўянларни қайта ишланиб, пўлат олиниши сабабли уларни қайта ишланадиган чўянлар дейилади. Бу чўян қуймаларининг синиқ юзалари оқиши тусда бўлганлиги учун оқ чўянлар деб хам аталади. Қайта ишлашдан олинадиган чўянларнинг 80—90 фоизи бу чўянларга тўғри келади.

Құйма чүянлар. Бу чүяnlарнинг синик юзалари кулранг тусда бўлғанлиги учун қулранг чүянлар деб айтилади. Қотганда хажмининг кам киришиши, кесиб ишланишининг осонлиги, пухталигининг юқорилиги ва бошқа хоссалариға кўра улардан мураккаб шаклли ва турли ўлчамли қўймалар олинади. Шунинг учун уларни қўйма чүянлар дейилади. Металлургия комбинатларида олинаётган чүяnlарнинг 9-12% қўйма чўяnlарга тўғри келади. Саноатда бу чўяnlардан тола ва момик ажратиш машиналарининг колосниклари тайёрлашда фойдаланилади.

Бу хил чўяnlар нархи арzon бўлиб, яхши қўйма хоссалариға эга, кескичлар билан яхши кесиб ишланади, шу билан бирга пўлатга нисбатан ишқаланиш коэффициенти кичик ва юқори механик хоссаларга эга.

Легирланган чўяnlар. Бу чўяnlарда одатдаги элементлардан ташқари маълум микдорда легирловчи элементлар хром, никел, титан, ваннадий молибдин ва бошқалар бўлади. Легирловчи элементлар чўяnlарга зарур механик, физик-кимёвий хоссалар беради.

Масалан, хром чўяnnинг қаттиқлигини, пухталигини орттириб ейилишга чидамли қилса, никел эса ишланувчанлигини яхшилайди. Бундан ташқари легирланган чўяnlар ўта коррозиябардош, ишқаланишга чидамли кам ейиладиган ва бошқа механик хоссаларга эга.

Махсус чўяnlар (ферроқотишималар). Махсус чўяnlардан пўлатлар олишда, темир оксидлардан темирни қайтаришда қайтарувчилар сифатида, шунингдек, легирловчилар сифатида фойдаланилади.

Шуни қайд этиш хам жоизки, чўяnlарнинг тузилишида графитнинг қандай шаклда бўлишига қараб улар мустахкамлиги юқори ва болғаланувчан чўяnlарга хам ажратилади.

Болғаланувчан чўяnlар. Юқорида қайд этилганидек, қайта ишланадиган чўяnlардан олинган қўймалар жуда қаттиқлиги ва мўртлиги сабабли улардан жуда камдан-кам холларда машинасозликда фойдаланилади. Шу сабабли бу чўяnlарнинг механик хоссалари пўлат билан кулранг чўяnlар оралиғида бўлади. Шунинг учун хам бу чўяnlарни шартли равища болғаланувчан чўяnlар дейилади.

Пўлат асосий конструкцион материал бўлиб, у чўянга нисбатан пухта, пластик, оқувчанлик, пайванѓланувчанлик ва кесиб ишлаш хусусиятига эга. Машинасозликда пўлатларнинг солишиштирма оғирлигининг каттароқлиги, коррозияга тезроқ берилишига қарамай улардан чўяnlардек турли шаклли қўймалар ва прокат махсулотлар олишда кенг фойдаланилади. Бугунги кунда металлургия комбинатларида пўлатларни конвенторларда суюқ чўян сатхига кислород хайдаш йўли билан, мартен ва электр печларда олинмоқда. Мартен ва электр печлари ёрдамида олинган пўлатлар таркибида O₂ ва H₂ газлари хамда нометалл қўшимчалар бўлиб, улар металлнинг механик, технологик ва бошқа

хусусиятларини пасайтиради. Пўлатларни юкорида қайд этиб ўтилган хусусиятларини ошириш мақсадида улар ваакум камераларда, улардан инерт газлар ўтказилиб ва синтетик шлаклар ёрдамида тозаланади.

Машинасозликда темир қотишмалари (пўлат ва чўянлар) коррозияга берилувчанлиги, зичлигининг юқорилиги, темир рудалари нархининг ортишига қарамай асосий конструксион материалдир.

Металларни тайёрлаш. Материалларни парма, фреза ва бошқа шунга ўхшаш кескичлар ёрдамида кесиб ишлашда кескичларнинг кескирлигини узок вақт сақланиши учун улар қаттиқ ва пухта, маълум микдордаги қовушоқ, коррозиябардош материаллардан тайёрланиши керак бўлади. Айникса, юқори механик, физик-кимёвий хоссали материалларни кесиб ишлашда, иш унумдорлиги ва сифат кўрсаткичларини кўтаришда бу материалларга қўйилган конструктив ва геометрик талабларнинг аҳамияти ғоят катта.

Осон кесиб ишланадиган материалларни кесиб ишловчи кескичлар углеродли асбобсозлик У2, У8, У9, У9А, У10А русумли пўлатлардан кам легирланган 9ХС, 13Х, ХВСГ пўлатлардан тайёрланса, кесиб ишланиши қийин материалларни кесиб ишлашда тезкесар Р18, Р9, Р6М5 ва бошқа пўлатлардан, қаттиқ қотишмалар ва абразив материаллардан фойдаланилади. Бундан ташқари деталларни мустахкамлигини оширишда металл ва нометалл материаллари кукунларидан хам фойдаланилади.

Металл ва нометалл материаллар кукунларидан турли хил деталлар тайёрлаш технологик усулига кукун металлургияси дейилади. Бу усулда тайёрланган деталлар (сирпаниш подшипниклар, цилиндрик ва конус тишли шестернялар, кескичлар каллакларига махкам ўрнатиладиган қаттиқ қотишма пластинкалари ва бошқалар) турли хоссали бўлиши билан бирга, бир томондан геометрик шакл ва ўлчамлари аниқ юза ғадир-будирлиги кичик бўлади, қимматбахо металлар тежалади, қўшимча ишловлар талаб этмайди, юқори малакали ишчига зарурият бўлмайди, иш унуми юқори ва бошқа шунга ўхшаш кўрсаткичларга эга бўлади, иккинчи томондан қуйма ва босим билан ишлашда олинган деталлардан фарқли ўлароқ таркиб нотекислиги, киришув бўшлиғи, дарз кетишлар бўлмайди, учинчи томондан анъанавий усулларда олиб бўлмайдиган ўта қаттиқ қотишмалар олинади.

Термик ишлов берии. Машинасозликда пўлат ва чўянлардан, шунингдек, рангли металл қотишмаларидан тайёрланадиган кўргина деталлар ва кескичларнинг физик-механик ва технологик хоссаларини яхшилаш билан эксплуатацион кўрсаткичларини ошириш мақсадида уларга термик ишлов берилади.

Металл ва унинг қотишмаларига термик ишлов бериш учун уларни маълум температурагача қиздириб, шу температурада керакли муддатда сақлаб турилгандан кейин хар хил тезликда совитилади.

Бундай ишлов беришда деталларнинг кимёвий таркиби ўзгармай қолиб, структурали ўзгаришининг ҳисобига унинг хоссалари ўзгаради.

Кимёвий - термик ишлов бериш. Кўпгина деталлар (тишли гилдираклар, поршен бармоқлари, червяклар, подшипник роликлари ва турли хил ўлчов асбоблари ва бошқалар) сирт юзасининг қаттиқлигини ошириш, коррозиябардош ва ейилишга чидамли қилиш мақсадида кимёвий-термик ишлов берилади. Бунинг учун пўлат буюмларга маълум температурадаги кимёвий актив мухитларда ишлов берилади.

Бу усулда буюмларнинг сирт юза қатлами таркибининг ўзгариши мухит турига қараб, азотлаш, хромлаш, алюминийлаш ва бошқалар деб юритилади.

Антифрикцион материаллар. Сирпаниш подшипникларининг вал бўйнига тегиб, ишқаланувчи юзаларни тайёрлашда ишлатиладиган қотишмаларга антифрикцион материаллар дейилади. Бу қотишмаларнинг суюқланиш температураси анча пастлиги, етарли даражада юқори механик хоссаларга эга бўлиши, вал материали билан ишқаланиш коеффисиенти кичиклиги, иссиқдикни яхши ўтказиши, коррозиябардошлиги, ўзида мойни сақлай олиши билан бирга асоси пластик ва қовушоқ бўлиб, унда таянч вазифасини ўтайдиган бир текисда жойлашган қаттиқ бирикмалар хам бўлади. Бунда подшипник айланувчи вал бўйининг бутун сирти бўйича ишқаланиб ва жараёнда юмшоқ асос материали микроариқчаларига сирт юзадаги мойлар ўтиб туради. Шундагина улардан тайёрланган сирпаниш подшипник лари меъёрида ишлайди. Шунингдек, қаттиқ бирикмалар миқдори хам етарли даражадан ортиқ бўлмаслиги лозим, чунки валнинг босими таъсирида ортиқча қаттиқ бирикмаларнинг бир қисми уваланиб, хосил бўлган майда заррачалар вал бўйини тирнаб тезроқ ишдан чиқаради.

Юқорида қайд этилган талабларга жавоб берадиган антифрикцион материалларга баббитлар, бронзалар, латунлар, чўянлар, говакли металлокерамик материаллар, пластмассалар, резина ва бошқалар киради.

Нометалл материаллар. Машинасозликда конструкцион материалларнинг асоси металл ва уларнинг қотишмалари бўлгани билан нометалл материаллардан фойдаланиш ортиб бормоқда. Нометалл материалларнинг турлари кўп, лекин саноатда пластик массалар, резина, лак, буёқ, елим, асбест, картон, шиша, керамика, мойлар ва бошқа материаллардан ҳам кенг қўлланилади. Уларнинг пухталиги, термик ва кимёвий жиҳатдан чидамлилиги, изоляцион, айниқса, технологик ва эксплуатацион хоссаларининг юқорилиги кўпгина холларда улардан

металлар ўрнидагина эмас, зарур материаллар сифатида хам фойдаланишни тақозо этади.

3.3. Ускуналардан фойдаланишда ёғловчи материалларнинг ейилиш жараёнига таъсири

Ускуна қисмларининг ишқаланувчи жуфтликларида ёғловчи материалларни ишлатиш ишқаланиш кучининг кескин тушишига олиб келиб, у ўз навбатида юзаларда малекуляр илашиш ва ҳароратнинг пасайиши натижасида ейилишнинг камайишига сабаб бўлади.

Ишқаланувчи юзаларда ишлатиладиган ёғларни танлаш, уларнинг ишлашига (нисбий юкланиш, тезлик, харлоат, ишлаш шароити), технологик жараён хусусиятларига, подшипниклар конструксияси ва жуфтликлар юзасининг холатига, мухитнинг намлиги ва ўювчанлигига, ускуналарининг ўрнатилиш жайига қараб танланада.

Металларнинг занглаши ва унинг олдини олиш чоралари.

Маълумки, металл ва улар кртишмаларининг ташқи мухит таъсирида емирилишига коррозия (занглаш) дейилади. Бундай емирилишга металларнинг занглаши натижасида ишга яроксиз холга келиши мумкин.

Металларнинг коррозияга берилиш механизмига кўра улар: кимёвий, электрокимёвий ва аралаш коррозияга ажратилади.

Кимёвий коррозия. Металларни электр токини ўтказмайдиган (диелектрик) мухитларда, масалан, курук газларда, ёкилғи ёндирилганда ажralувчи газлар, ҳаво ва суюқ органик моддалар (бензин, мазут, смолалар ва бошқалар) билан кимёвий реакцияга киришиши туфайли емирилишига кимёвий коррозия дейилади.

Электрокимёвий коррозия. Металларнинг электр токни ўтказадиган мухитда (масалан, нам ҳаво, кислоталарни ва тузларни сувли эритмалари таъсирига берилиб) емирилишига электрокимёвий коррозия дейилади.

Аралаш коррозия. Металларнинг юқорида кўрилган ҳар иккала хил коррозиянинг биргаликда бориши натижасида емирилиши аралаш коррозия дейилади.

Металл буюмларни занглашининг олдини олиш усуллари

Маълумки, машинасозликда асосий конструкцион материал бўлган темир қотишмалари (пўлат ва чўянлар) дан тайёрланган буюмларни коррозияга берилишининг олдини олиш ғоят катта аҳамиятга эга. Чунки бундай деталларни тайёрлашда легирланган пулатлардан, рангли

металл қотишмалари ва пластик массалардан фойдаланилад. Амалда металл буюмларнинг коррозияга берилишининг олдини олишда сиртлари коррозиябардош металлар ва нометалл материаллар билан қоплаш усулларидан, мухит активлигини пасайтириш ва электрокимёвий усуллардан фойдаланилади. Қуйида бу усуллар хакида маълумотлар келтирилган.

Металл буюмларни коррозиябардош металлар билан қоплаш.

Бу усул анодий ва катодий хилларга ажратилади. Анодий қоплашда электролитга туширилган металл буюм ўз потенсиалидан кичик потенсиалли металл билан копланади. Бунга темир қотишка буюмни рух билан қоплаш мисол бўлади. Катодийда электролитга туширилган буюм ўз потенсиалидан катта потенсиалли металл билан қопланади. Бунга темир қотишмадан тайёрланган буюмни никел билан қоплаш мисол бўлади.

Галваник усулда қоплаш. Бу усулда анод сифатида коррозиябардош металлар пластинкалари, катод сифатида буюм олинади. Электролитли ваннага туширилган анод пластинкаси ўзгармас ток манбайнинг мусбат қутбига, буюм манфий қутбига уланади. Занжирдан маълум кучланишли ток ўтишида анод пластинка электролитда эриб ионлари катод сиртига ўта боради (61-расм). Қоплама қалинлиги ток кучига, ўтиш вақтига боғлик.

Термодиффузион усулда қоплаш. Бу усулда буюмлар сиртларига химоя парда юқори температурали шароитда коррозиябардош металлар атомларининг диффузияланишида боради.

Металл эритмаларга тушириб қоплаш. Бунинг учун сирт юзи занг, мой ва кирлардан яхшилаб тозаланган буюмни суюлтирилган металл ваннага тушириб маълум вақт сақданади. Бунда буюм бу металлнинг юпқа пардаси билан қопланади. Масалан, симлар, том тунуклари, қувурлар сирти рухланади.

Пуркаб коплаш. Бу усулда металл буюмлар сиртига бошқа металлар ва уларнинг пуркалади.

Термомеханик қоплаш. Бу усулда қопланувчи буюм сиртига қопловчи металл қўйилиб қиздирилган холда, масалан, прокатланади. Кейинги йилларда буюмлар сиртига коррозиябардош металл кукунлари ва пластик массалар ҳам копланмокда.

Нометалл материаллар билан коплаш. Бу усулга буюмлар сиртини лак, буёк, мой, эмал, резина ва эбонитлар билан қоплаш киради. Буюм сиртини лак буёклар билан қоплаш учун сирти занг, мой ва кирлардан яхшилаб тозалангач, зарурий лак, буёк, буюм сиртига майин чўткада юпка қилиб, текис суртилади ва қуритилади.

Металл буюмлар омборда сакданадиган ёки бошка жойга юбориладиган бўлса, сиртларига минерал мой ва ёғлар суркалади. Резина ва эбонит билан қопланадиган бўлса, аввало занг, мой ва кирлардан яхшилаб тозаланган буюмлар сирти резина елим суртилиб, кейин хом резина ёки эбонит лист ёпиштириб вулканизасияланади.

IV БОБ. УСКУНАЛАРНИ ТАЪМИРЛАШГА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ВА СОЧИШ-ЙИФИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

Пахта тозалаш корхоналарида таъмирлаш технологияси меҳаник-таъмирлаш бўлими ходимларидан юқори малака, тезкор ечимлар қабул қилиб, хамкорликда ишлишни талаб қиласидиган, кўп қиррали мураккаб жараёндир. Тъмирлаш хизмати қисмларни тайёрлаш, уларга меҳаник ишлов бериш, синган ва ейилган қисмларни қайта тиклаш, ускуналарни такомиллаштириш, янги ускуналарни мантаж қилиш, мураккаб йиғиш-сошиш ишларини амалга ошириш, ускуна ва аппаратларни созлаш, ишга тушириш ва бошқа вазифаларни амалга оширади.


Таъмирлашнинг технологик жараёни машиналарни таъмирлашга қабул қилиш, бўлак ва қисмларга сочиш, қисмларни тозалаш ва ювиш, уларнинг кейинги ишлатишга яроқлилигини аниқлаш, яроқсизларни тиклаш ва янгиларини ясаш, қисмларни жамлаш ва уларни йиғиш, ишлатиш, созлаш ва машина ёки оқим чизиқларини фойдаланишга топширишларни ўз ичига олади.

Пахта тозалаш корхонасида машина ва ускуналарини таъмирлаш технологияси уларни ташкил қилиш тизими билан боғлиқдир. Таъмирлашнинг сифати, нархи, ва унга кетадиган вақти, қисмлар захираси ва айланма фондини аниқлашда тизим мухим аҳамаятга эгадир. Ҳар бир ускуна типига қараб, самарали кетма-кетликга эга бўлган таъмирлаш технологияси қабул қилинади. Улар таъмирлашни максимал механизасиялаштириш, кам сонли юқори малакали таъмирловчиларни жалб қилиш, таъмирлаш сифатини ва таннархини туширишга имкон беради.

4.1. Ускуналарини таъмирлашга қабул қилиш бўйича умумий кўрсатмалари

Пахта тозалаш корхоналарини ускуналари бир йилда бир марта капитал таъмирланади ва таъмирлашлар орасидаги даврда техник

хизмат кўрсатиш амалга оширилади. Шунинг учун ускуналар капитал таъмирлаш даврида таъмирлашга топширилади.



73- расм. Таъмирлаш жараёнининг технологик чизмаси.


Ускуналар бош мухандис хабардорлиги билан ишдан тўхтатилиб, ишлаб чиқариш бўлими бошлиғи ёки мастерлар механика таъмирлаш бўлими мастерига топширадилар. Топшириш олдидан ишлаб чиқариш ходимлари ускуналарни маҳсулотлар ва ифлосликлардан тозалайдилар.

Капитал таъмирлаш учун носозликлар ведомости (рўйхати) механик таъмирлаш ходимлари томонидан охирги техник кўрик ва хизмат кўрсатиш даврида тузилади ва капитал таъмирлаш бошланишидан 5 кун олдин ускуналарни сочиш даврида аниқликлар киритилади. Шу билан бир қаторда ускуналарни ишлатилишига баҳо берилади.

4.2. Машиналарни сочиш жараёни

Машиналар капитал таъмирлаш вақтида тўла ва техник хизмат кўрсатища қисман сочилади. Сочиш жараёни йиғиш жараёнининг акси бўлиб, охирги йиғилган қисмлар ва бўлаклардан сочиш бошланади. Амалда бундай кетма - кетлик бузилиши мумкин бўлиб, энг кам харажатли бўладиган кетма - кетликлар қабул қилинади.


Олдин машинанинг катта бўлаклари, масалан жинннинг ишчи камераси, аррали цилиндри, таъминлагичи, ҳаво камераси ва ҳакоза. Сочиш жараёни юқорида ажратилган катта бўлакларни ташкил қилган кичик бўлакларга ва уларни қисмларга сочиш билан нихоясига етади. Сочиш давомида қисмларнинг жароҳатланишига йўл қўйилмаслиги, йиғиш жараёнини онсонлаштириш учун ажратилган қисмларга ўчмайдиган белгилар қўйилиши билан бир қаторда, кўтариш - ташиш механизмларидан, чиқаргичлар, мосламалар, жойларига қараб ишлатиладиган асбоблардан унумли фойдаланиш лозим бўлади. Қабул қилинган сочиш технологиясига қараб, жараён кетма - кет, параллел ёки аралаш, яъни кетма - кет ва параллел олиб борилиши мумкин.




74- расм. Ускуналарни йиғиши ва сочиш чизмаси.

1-ускуна, 2-асосий бўлаклар гурухи, 3-биринчи бўлаклар босқичи гурухи, 4-иккичи бўлаклар босқичи гурухи, 5-қисмлар.


Машиналарни тез ва сифатли сочиш хамда йиғиши учун умумий ва махсус асбоблар қўлланилади. Йиғиши - сочиш ишларини бажаришда хар-хил калитлар, болғалар, отверткалар, юмшоқ металлардан тайёрланган уриб чиқаргичлар, зубилалар, эговлар, воротоклар, қисқичлар ва мосламалардан фойдаланилади.




75-расм. Гайка калитлари




76-расм. Ўз-ўзини марказловчи чиқаргич




77- расм. Шпонка чиқаргич:
а-қўл ёрдамида, б-махсус мослама ёрдамида.



78- расм. Отверткалар



79- расм. Уриб чиқаргичлар



80- расм. Йиғиши сочишда ишлатиладиган айрим күтариш ташиш мосламалари.

4.3. Кийин ечиладиган жуфтликларни сочишда ишлатиладиган айрим усуллар


Ускуналарни ишлатиш даврида махкамловчи қисмлар ташқи мухит ва хизмат күрсатилишига қараб, ифлослик, чанг түлиши натижасида занглаб, очилмайдыган холатта келиб қолади. Шунинг учун уларни очишида енгиллаштиришнинг технологик усул ва йўллари мавжуд.

Резбали брикмаларни очишини енгиллаштириш учун улар керосинли ёки сквидарли ванналарда 1...2 соат ивтилади ва сўнг ечилади. Айрим холларда шкив, шестерня, гайка, болт, шпилкалар паялник (қиздиргич) ёрдамида $250\ldots300^{\circ}\text{C}$ қиздирилади. Лекин иккинчи


бrikманинг қизиб кетишига йўл қўймасликни назарда тутиш зарур бўлади.

Гайка, шпилка, болтларни ечишда олдин уларни кичик микдорда янада қотириб (жойидан силжитиб), ундан кейин ечиш усули ёки резбали жуфтликларни болга билан енгил уриш билан силжитиб, кейин ечиш усулинни қўллаш мумкин.

Синган шпилка, винт ёки болтлар махсус асбоблар - экстрактор, бор ва бошқалар ёрдамида чиқарилиб, улар қуйидаги расмда кўрсатилган.



81-расм. Синган махкамловчи бўлакларни чиқариш:
а-ортверка ёрдамида, б-резба очиш ёрдамида, в-бор ёрдамида,
г-экисикатор ёрдамида, д-гайка пайвандлаш ёрдамида, е-шайба ва симни
пайвадлаш ёрдамида.



82- расм. Механик чиқаргичлар

4.4. Ускуна бўлак ва қисмларини тозалаш, ҳамда ювиш

Ускуналардан ечиб олинган бўлак ва қисмлар яроқли, яроқсиз ёки таъмрталабиликларга ажратиш учун назоратдан ўтказиш олдидан ишлаб чиқариш ифлосликларидан тозаланади ва ювилади. Тозалаш жараёни одатда кўл ёрдамида қиргичлар, чўткалар ва латталар билан машиналар олдида амалга оширилади. Тозалашнинг машина олдида олиб борилиши, ишлаб чиқариш майдонининг ифлосланиши, кўп вақт сарфланиши ва меҳнат шароитининг ёмонлиги билан яхши натижа бермайди.


Тозалаш жараёнини алоҳида мослаштирилган ва механизациялаштирилган тез айланувчи пўлат чўткали, қумли қофоз ўралган барабанлар ва босим остида қум сочувчи мосламалар ўрнатилган хоналарда амалга ошириш юқори самара беради.

Тозалашдан кейин қисмлар ювиш жараёнига ўтади. Ювиш ишлари керосин ва юувучи суюқликлар билан ишлайдиган маҳсус кўчувчан ва кўчмас ванналарда амалга оширилади.


Ювиш эритмалари ва препаратлари. Сув ва каустик сода эритмалари машиналар ва йиғиши бирликларининг ташқи сиртидаги чанг, лой, ўсимлик қолдиқлари ва бошқа мойсиз ифлосликлар одатда 70 ... 80°C температурагача иситилган сув оқими билан ювиб кетказилади. Сиртдан ёнилғи-мойлаш материалларини кетказиш учун каустик соданинг 1...2% ли сувдаги эритмаси ишлатилади. Шу эритманинг ўзидан бошқа ифлосликларни кетказишда хам фойдаланилади.

4.5. Ускуна қисмларини назоратдан үтказиш


Ускуна қисмлари тозалаш, ювиш ва қуритишдаш кейин ҳар-хил үлчов асбоблари: штангенциркулар, штангенчуқурлик үлчовчилари, микрометрлар, микрометрли штихмаслар, микрометрли чуқурлик үлчовчилар, индикаторлар, текисликни аниқловчы плиткалар, шуплар, резбоүлчагичлар, бурчаклар, универсал бурчак үлчагичлар ва бошқалар орқали, яроқли, таъмирталаб ва яроқсизларга ажратиш учун назоратдан үтказилади.




83- расм. Штангенциркул билан ишлаш




84- расм. Микрометр ёрдамида үлчаш



85-расм. Шаблон - скоба (қистирмаларни саралашда ишлатилади).



86-расм. Бурчак ўлчагич.




87-расм. Индикатор ёрдамида ўлчаш.


V-БОБ. ЭЛЕКТР ЁЙИ ВА ГАЗ АЛАНГАСИДА ПАЙВАНДЛАШ, ХАМДА СУЮЛАНТИРИБ ҚОПЛАШ УСУЛЛАРИ БИЛАН ТАЪМИРЛАШ

Электр пайвандлаш занжирининг битта сими пайвандланадиган металл 5 га, иккинчи учи суюқланмайдиган кўмир электрод 3 ли тутгич 4 га уланади. Пайванд чок ёки суюқлантириб қопланган қатlam ҳосил қилиш учун ёй 1 га қўшимча металл сим 2 киритилади. Кўмир электрод билан пайвандлаш учун фақат ўзгармас ток керак бўлиб, қўшимча симни ишлатишга тўғри келади (88-расм). Бу хол жараённи мўракаблаштириши сабабли пайвандлашнинг бу тури унчалик кенг тарқалмади.

Бу усул чўян, рангли металларни пайвандлашда, қаттиқ қотишмалар билан суюқлантириб қоплашда ва электр ёй ёрдамида кесишида қўлланилади.



88-расм. Металл буюмларни пайвандлаш усуллари.
а) – Бенардос усули ; б) – Славянов усули; 1-кўмир электрод;
2- чокбоп сим; 3-металл электрод; 4- пайвандланувчи металл;



89-расм. Пайвандлаш ёйининг чизмаси.

1-электрод; 2-пайвандланадиган металл; 3- металл ваннаси;
4-газ тожиси


Амалда таъмирлаш ишларида пайвандлаш ўзгарувчан ва ўзгармас токдан фойдаланиб бажарилади. Зичлиги кам ўзгарувчан токдаги пайвандлаш ёйи турғун ёнмайди ва ёй барқарорлигини ошириш учун ток зичлигини ошириш керак. Шу сабабдан майда деталларни пайвандлашда уларни куйдириб юбориш хавфи кучайсада, бироқ таъминлаш манбалари оддий бўлгани учун ўзгарувчан токдан фойдаланиб пайвандлаш анча кенг қўлланилади. ўзгармас ток ёрдамида пайвандлашда ёй баркарор ёнади, бу кичик токлардан фойдаланиш ва юпқа деталларни пайвандлаш имконини беради Бундан ташқари ўзгармас ток қутбийлигини ўзгартириш мумкин. Шу сабабли таъминлаш манбалари жиҳозларининг анча мўраккаб ва қимматлигига қарамай ўзгармас токдан борган сари янада кенг фойдаланилмоқда.

Пайвандлаш пўлат сими диаметри 0,3 дан 12 мм гача қилиб ишлаб чиқарилади. Кимёвий таркибига қараб пайвандлаш пўлат сими кам углеродли, легирланган ва кўп легирланган турларга ажратилади.

Электродлар ва ток турини танлаш пайвандланадиган материалнинг, қалинлиги ва кимёвий таркибига, деталнинг шаклига, пайвандланадиган чокларнинг жойлашишига ҳамда бошқа омилларга боғлиқ. Юпқа деталларни пайвандлашда тешилмаслиги учун улар катодга (минусга), электрод эса анодга (плюсга) уланади. қалин деталларни пайвандлашда анод деталга, катод эса электродга уланади.

Электрод стерженининг йўғонлиги пайвандланадиган детал қалинлигига қараб танланади. Қалин металлни пайвандлашда йўғон стерженли электрод ва аксинча, юпқа деталларни пайвандлашда анча ингичка стерженли электрод ишлатилади. Амалда таъмирлаш ишларида кўпинча стержени диаметри 2 дан 5 мм гача бўлган электродлардан фойдаланилади.

Аргон мухитида ёй ёрдамида суюқланадиган электрод билан дастаки пайвандлаш горелкалари каллак 4, (90-расм) ва корпус 6 дан иборат бўлиб, бу корпусга аргон келадиган шланкли кабел ва ҳаво ёки сув билан совитиладиган ток ўтказгич уланган. Волфрам электрод 2 қалпоқ 5 остига махкамлаб қўйилади. Сопло 3 пайвандлаш зонаси атрофида химоя гази оқимини ҳосил қилишга хизмат қиласди.



90-расм. Суюқланмайдиган электрод билан аргон-ёй ёрдамида пайвандлаш горелкаси

1-сим; 2-волфрам электрод; 3-сопло; 4-каллак; 5-қалпоқ; 6-корпус.


Чўянни пайвандлашнинг кўп усуллари ишлаб чиқилган бўлишига ва кўлланишига қарамай, аниқ бир детални тиклашда улардан бирорта усулни тавсия қилиш қийин, чунки тўрли калинликдаги биргина корпус деталнинг ўзида чўяннинг хар хил структураси учраши ва уларни пайвандлашда турли усулларни қўллаш мумкин.

Детални пайвандлаш олдиндан қиздириш ва сўнгра аста совитиш хусусий кучланишларни камайтиришнинг самарали воситасидир. Детални олдиндан қиздириш, ички ва кришиш кучланишларни кўп даражада камайтиради, аста совитиш эса айникса ўчок яқинида кескин структура ўзгаришларнинг олдини олади.

Деталларни қиздиришда индикторлар, кўп алангали ва бир алангали газ горелкалар, махсус печ ва бошқалардан фойдаланилади. Олдиндан қиздириш, бўшатиш ва термик ишловни қўллаш жараённи мураккаблаштиради ва иш унумини камайтиради. Шу боисдан хусусий


кучланиш ва деформацияларни камайтириш учун сермехнатлилиги кам усуллар ишлаб чиқилган бўлиб, улар қўлланилади.

Симметрик деталларни пайвандлаш ва суюқлантириб қоплашда пайванд чоклар мувозанатловчи деформацияларни келтириб чиқарадиган маълум кетма-кетликда пайвандланади (91-расм). Баъзан деталларни пайвандлашга тайёрлашда пайвандлангандан кейин кутилган деформацияларга тескари деформациялар ҳосил қилинади (4-расм, б). Деталларни кўп қатламли қилиб суюқлантириб қоплашда чоклар юмалоқ тўрли пневматик зутило билан қаватма-қават ўриб чиқилади. Дарз ва йиртиқлар пайдо бўлмаслиги учун биринчи ва охирги чоклар урилмайди. Мўрт, ва тобланган чокларни уриб чиқиш тавсия қилинмайди.




91-расм. Деталларни пайвандлаш ва суқлантириб қоплашда деформацияларни камайтириш усуллари.

Деталларда суюқлантириб қоплашдан сунг ҳосил бўладиган деформациялар механиқ ёки термик усулда тўғрилаб йўқотилади. Механик тўғрилашда болғалар, турли тўрғилаш жувалари ва пресслардан фойдаланилади. Деталларни термик тўғрилашда улар $700\ldots800^{\circ}\text{C}$ температурагача тез қиздирилади ва деформацияланган деталнинг қобариқ томони совитилади. Бунда содир боладиган мувозанатловчи деформацияларни деталнинг ўзи тўғрилайди.



92-расм. Кучайтирилган пайвандлаш чокларининг айрим турлари.




93-расм. Қўшимча элементлар қўйиб пайвандлашнинг айрим турлари.

5.1. Электр ёй ёрдамида пайвандлаш ва суюқлантириб қоплашнинг механизациялаштирилган усуллари

Флюс қатлами остида автоматик суюқлантириб қоплаш деталларни таъмирлаш корхоналарида тиклашнинг кенг ишлатиладиган илғор усулларидандир.

Бу усулнинг моҳияти қуйидагилардан иборат (94- расм). Электрод 6 ва айланувчи детал сирти орасидан мундштуқ 5 орқали маҳсус

кўрилма (автомат) ёрдамида электрод сим ёнувчи ёй 7 га узлуксиз узатиб тўрилади, бункер 4 дан эса 50...60 мм қалинликдаги грайўлланган флюс сепиб тўрилади.



94-расм. Флюсқатлами остида автоматик суюқлантириб қоплаш чизмаси:

1-қисм; 2-флюс қобиқ; 3-газли бўшлиқ; 4-флюсли бункер; 5-мундштук; 6-электрод; 7-электр ёй; 8-шлак қобиқ; 9-суюқлантириб қопланган қатлам.

Флюс массасига кўмилган ёй унинг узлуксиз ёниши натижасида вужудга келган газ бўшлиқлари 3 да суюқлантирилган флюснинг суюқ қатлами 2 остида ёнади. Флюснинг суюқ қатлами 2 суюқлантирилган металлни атроф ҳавонинг заарли таъсиридан ишончли саклаб тўради, чоқ 9 нинг шаклланишини, ёй иссиқлигидан ва электрод сими материалидан фойдаланишини яхшилайди. Совиганда ҳосил бўладиган шлак қобиғи 8 суюқланган металлни совитишни секинлаштиради ва унинг структура ўзгаришининг шаклланиш шароитини яхшилайди.

5.2. Газ алангасида пайвандлаш ва суюқлантириб қоплаш

Газ алангасида пайвандлаш ва суюқлантириб қоплашга металларни турли ёнувчи газларнинг (ацетилен, метан, пропан ва хакозолар) соғ техник кислородда ёнишидан хосил бўлган аланга ёрдамида қиздириш ва суюқлантириш жараёни киради.

Юқори температурали газ алангасини хосил қилиш усули XIX аср охирида ишлаб чиқилди. Бу даврда ацетилен, кислород, водород саноатда ишлаб чиқарила бошланиб, металларни газ алангасида пайвандлаш метал конструкцияларни пухта бириткиришнинг асосий усули бўлган эди.


Кейинчалик электр ёй ёрдамида пайвандлаш ва бошқа турдаги пайвандлашнинг тез ривожланиши натижасида газ алангасида пайвандлаш иккинчи даражага тушиб қолди. Шундай бўлса хам газ алангасида пайвандлаш машиналарни таъмирлашда кенг қўлланилади, баъзи холларда эса унинг ўрнини хеч нарса боса олмайди.

Газ алангасида пайвандлашнинг камчиликларига, ёй ёрдамида пайвандлашдагига қараганда металлнинг қизиш ва суюқланиш тезлигиннинг кичикилиги, иссиқлик таъсир этиш қисмининг катталиги ва бунинг натижасида пайвандланадиган буюмнинг тоб ташлаш мумкинлигининг ортиши киради. 6...8 мм дан қалин бўлган йирик буюмларни пайвандлашда иш унуми бошқа турдаги пайвандлашдагига нисбатан анча пастлиги сабабли газ алангасида пайвандлаш кўпинча юпқа деталларни бириткириш ва суюқлантириб қоплашда қўлланилади. Газ алангасида пайвандлаш электр ёрдамида пайвандлашга қараганда қийинроқ бўлиб, уни механизациялаштириш ва автоматлаштириш қийин. Газ алангасида пайвандлашнинг афзалликлари нисбатан жиҳозларнинг оддийлиги ва арzonлиги, пайвандлашда қувватни, аланга таркиби ва йўналишини кенг бошқариш мумкинлигидадир.

Газ алангасида пайвандлаш ва суюқлантириб қоплашда кўп холларда ацетилен ишлатилади, у кислородда ёнганда аланга температураси 3150°C , бошқа газлар ишлатилганда эса $2000...2300^{\circ}\text{C}$ бўлади.


Ацетилен ва бошқа ёнувчи газлар пайвандлаш горелкалари деб аталувчи махсус мосламаларда зарур микдордаги кислород, билан аралаштирилади. Тажриба шуни кўрсатдики, ацетиленнинг тўла ёниши учун тахминан 10 ...30% кўп кислород талаб қилинади. Ацетилен-кислород алангасида хар хил температурали учта равshan кўринишдаги зона бўлади ва у ташки кўриниши бўйича осон ростланади. Аланганинг ядро деб аталувчи ички қисми энг равshan бўлиб, унинг температураси

кўпи билан 1200°C . Аланганинг ўрта қисмидаги температура энг юқори 3150°C . Бу қисмини баъзан пайвандлаш қисми деб аталади. Аланганинг ташқи қисми аланга машъалини ҳосил қиласди.




95-расм. Ацетилен-кислородли аланганинг тузилитши ва температураси

1-ички қисм (ядро); 2-ўрта қисм (пайвандлаш); 3-ташқи қисм (аланга);




96-расм. Ўрта босимда ишлайдиган АСМ-1,25 маркали ацетилен генератори

1-ювгич қисми ;2- газ хосил этиш қисми; 3-таглик; 4- корзина; 5-қопқоқ; 6-винт; 7-ричаг; 8-трубка; 9-шахта; 10-стакан; 11-назорат крани;12-13-чиқындилар чиқарадиган штусерлар пробкаси;14- тешикли тарелка; 15-эхтиёт клапани; 16-шланг; 17-сув қулфи; 18-манометр; 19-кутариш дастаси; 20- назорат крани; 21-штог; 22-штусер; 23-гайка; 24- эхтиёт түр; 25-сиқувчи халка; 27-мембрана; 28-фибро прокладка; 29- резина прокладка;30- резина прокладкалар оралиғидаги түр.



- а) газ алангаси ва чокбоп симнинг пайвандлашдаги холати;
 б) пайвандланувчи металл қалинлигига кўра горелканинг қиялик бурчаги;



97-расм. Пайвандлаш горелкалари:

- а- инжекторли горелка; 1,2-трубка; 3,4-вентил; 5-инжектор
 6-аралаштириш камераси; 7-трубка; 8-мундштук;
 б- инжекторли горелка; 1,2-трубка; 3-вентил; 4-аралаштириш
 камераси; 5-трубка; 6-мундштук

6-БОБ. УСКУНА ҚИСМЛАРИНИ ТИКЛАШНИНГ СЛЕСАР-МЕХАНИК УСУЛЛАРИ

Детални дастлабки ўлчамларини ўзгартириб тиклашда аввал туташманинг асосий анча қиммат детални тўғри геометрик ўлчамлар хосил бўлгунча механик ишлов бериб таъмирланади. У билан туташувчи иккинчи анча оддий детал қайтадан тайёрланади ёки ўзайтирилади ва ишлов бериш вақтида зарур ўтказиш хосил бўлгунча биринчи детал ўлчамига мослаб тўғриланади.


Тортқилар қулоқлари, крестовиналар ҳамда регулятор ўқлари ва бошқалар ана шу усулда таъмирланади. Асосий детални тиклашнинг оддийлиги ва унинг хизмат муддатини узайтириш бу усулнинг афзаллиги ҳисобланади. Бироқ индивидуал мослаш жуда сермехнат бўлиб, туташма деталларининг ўзаро алмашинувчанлигини буткул бузади. Бу усулдан фойдаланиш машиналарни бир марта таъмирлаш билан чекланади.

6.1. Деталларни уларга қўшимча элемент қўйиб тиклаш


Машиналарни таъмирлаш қилаётганда кўп деталлар қўшимча элемент қўйиш усулида тикланади. Деталларнинг ёйилган ёки шикастланган қисмлари олиб ташланиб, уларнинг ўрнига янги тайёрланган қисмлар қўйилади ва уларга нормал ўлчамга мослаб ишлов берилади.

Силлиқ тешиклар ҳамда валларни уларга втулка ва халқалар йўниб таъмирлаш қилиш оддий ва кенг тарқалган усул. Узатмалар қутиси ва кетинги кўприк корпусларидағи подшипникларнинг ташқи халқалари учун тешиклар, сателлитлар, дифференциал косачаларидағи тешиклар ва ҳакозолар учун тешиклар ана шу усулда тикланади.

Втулка ёки халқалар қўйиш олдидан ейилган сирт қўйиладиган втулка (халқа) деворининг қалинлиги камида 2 мм бўладиган қилиб геометрик туғри шакл хосил бўлгунча йўнилади. Тайёрланган втулка тешикка пресслаб киргизилади ёки валга таранглаб кийгизилади ва тешикда штифтлар билан елимлаб маҳкамланади, валда эса одатда пайвандланади, сўнгра нормал ўлчамгача ишлов берилади.



98-расм. Күшимча элемент кўйиб таъмирлаш.




99-расм. Ейилган қисмларни халқалаш ва ярим халқалаш усули:
а-таъмирлаш халқаси ёрдамида, б-ярим халқа ёрдамида (1-ярим
халқаларнинг электр ёпиштирилиши).

Детал қисмларини алмаштириб тиклаш жараёни бирмунча мураккаб бўлиб, уни қўйидаги босқичларга ажратиш мумкин.

Нуқсонли қисмини олиб ташлаш ва биритириш сиртини тайёрлаш. Кўпинча мўраккаб деталлар (узатмалар қутиси шестерняларининг кареткалари ҳамда блоклари ва бошқалар) термик ишланади (цементитланади ёки тобланади) ва нуқсонли элементни олиб ташлаш олдидан шу жой газ воситасида пайвандлаш горелкаси ёки юқори частотали ток (ЮЧТ) ёрдамида бўшатилади.

Дарзларни тиклаш усули. Машина қисмларидаги дарзларни тиклаш тортқичлар ёрдамида бажарилади. Бу усул драз кетган жойнинг икки томонидан тешиклар очилиб, штирлар ўрнаштирилади ва улар бир-бирига тортилган холатда тортқичлар кийгизилади. Тортқичлар жойларига қараб планка ёки халқа кўринишидаги хар-хил

конструкциялардан иборат бўлиб, улар механик ва бошқа усуллар (пайвандлаш) орқали махкамлаш мумкин.



100-расм. Дарз кетган қисмларга анкер-тортқичлар қўйиш чизмалари

1-ёрилган қисмлар, 2-анкер-тортқичлар, 3-ёриқлар.


Деталларни босим билан тиклаши. Деталларни босим билан тиклаш усули металларнинг пластик деформацияланишига, яъни ўз шаклини босим остида қиздириб ёки қиздирмасдан ўзгартириш хусусиятига асосланган.

Деталларни қиздирмасдан тиклашда катта куч талаб қилинади. Металлнинг пластик деформацияланиши унинг структурасини ўзгартирмай, донлар (кристаллар) ичидағи заррачаларнинг силжиши ҳисобига содир бўлади. Натижада металлнинг механик хусусиятлари ўзгаради қовушоқлиги камаяди ва қаттиқлиги ортади.

Деталнинг пластик деформацияланиши бутун металл донларининг силжиши оқибатида содир бўлади. Бунда материалнинг структураси ва механиқ хусусиятлари ўзгаради. Босим остида қиздириб ишлов бериш туфайли металлнинг механиқ хоссасини баъзан яхшилаш мумкин.

Деталларга босим билан ишлов бериш усулининг афзаллиги унинг оддийлиги, сермехнатлилигининг камлиги, нархининг арzonлиги ва қўшимча материал ишлатмаган холда таъмирлаш сифатининг яхшилигидир. Камчилиги деталнинг механиқ хоссаларининг ўзгариши, қиздиришда термик ишлов беришнинг бузилиши, қиздириш ва навбатдаги термик ишлов берищдаги исрофлар, шунингдек дарзлар содир бўлиши эҳтимоллигидир. Деталларда дарзлар пайдо бўлишининг олдини олиш учун кўпинча деталларга босим билан ишлов берилганидан кейин улар, юмшатилади, нормаллаштирилади ёки бўшатилади.

Амалда деталларни босим билан тиклашнинг қўйидаги турлари қўлланилади - чўктириш, ботириш, кенгайтириш, сиқиш, чўзиш ва тўғрилаш (101-расм). Бундан ташқари, деталлнинг сирт қатламининг ғадир-будрлиги ва физик-механиқ хоссаларини ўзгартирувчи пластик деформацияланиш турлари кенг қўлланилмоқда. Бундай ишлов бериш турларига: ролик ва шариқларни босиб думалатиш, сиртларга ҳаво пўркаш ва хакозо киради.



101-расм. Деталларни босим билан тиклаш чизмаси:
а-чўктириш; б-ботириш; в-кенгайтириш; г-сиқиш; д-чўзиш; е-тўғрилаш.

Детал ва йиғиш бирликларини мувозанатлаш. Мувозанатланмаган аксари детал ва йиғиш бирликлари айланганда марказдан қочма күч пайдо бўлиб, бу күч шу элемент таянчларига тушадиган қўшимча юк вужудга келтиради. Бундан ташқари, айланганда мувозанатланмаган йиғиш бирлиги, агрегат ёки бутун машинани қўшимча равища титратади, натижада деталларнинг ёрилиши ва емирилиши ортади, махкамланган жойлари бўшашибди, машинанинг ишончлилиги ва узок хизмат қилиши камаяди. Шу сабабли кўп деталлар ёйилишдан олдин мувозанатлиликка текширилади, яъни мувозанатланади. Мувозанатлаш статик ва динамик мувозанатлашга ажратилади.

6.2. Ускуна қисмларини деталларни кавшарлаб тиклаш

Умумий маълумотлар. Кавшарлаш деб қаттиқ холатдаги металларни суюқлантирилган ёрдамчи (оралик) металл ёки қотишада ёрдамида бириктириш жараёнига айтилади. Бу металл ёки қотишманинг суюқланиш температураси бириктирилувчи металлнинг суюқланиш температурасидан кам бўлади.

Металл ёки қотишма кавшар деб аталади. Кавшарлар алоҳида осон суюқланувчан, ўртача суюқланувчан, юқори суюқланувчан ва кийии суюқланувчан хилларга бўлинади.

Металларни бириктиришнинг бошқа усуллари олдида кавшарлашнинг афзалликлари қуйидагилардан иборат жараённинг одийлиги ва юқори унумдорлиги, деталлар шакли, ўлчамлари ва кимёвий таркибининг аниқ сақланиб қолиши (осон суюқланадиган кавшарлар билан кавшарлашда металлнинг структураси ва механиқ хусусиятларининг сақланиб қолиши); бундан ташқари детални тиклаш таннархининг камлиги. Осон суюқланадиган кавшарлар билан кавшарлашнинг асосий камчилиги суюқланиш температурасининг пастлиги ва хар вақт хам етарли даражада пухта бирикмаслнгидан иборат.

Машиналарни таъмирлашда кавшарлаш радиатор, ёнилғи баклари ва ёнилри трубалари, электр жиҳозлар, карбюраторлар ва бошқаларни тиклашда қўлланилади.

Кавшарлар олдига қуйидаги асосий технологик талаблар қўйилади: суюқ холда яхши оқувчанлик ва бириктирилувчи сиртларнинг яхши намланувчанлиги; кавшарланган бирикмаларнинг яхши пухталиги ва пластиклиги, коррозияга чидамлилиги. Кавшарнинг номи унинг асосий компоненти ёки асосий компонентлари таркибида


қимматбаҳо ва камёб металлар бўлганда эса шу металлар (қумуш, олтин ва ҳаказо) номи билан белгиланади.

Тажрибада кўпинча қалай-қўрғошин, мис, мис-рух, шунингдек қумуш кавшарлардан фойдаланилади.

Кавшарлаш технологиясининг хусусиятлари. Кавшарланадиган жойлар кир, ёр ва оксид пардалардан механиқ (зубило, эгов, жилвир) ёки кимёвий усулда тозаланади. Кавшарлаш олдидан кавшарлагич учлиги эгов билан тозаланади, кизиган кавшарлагичга эса навшадил ёки рух хлорид билан ишлов берилади. Кавшарлашга тайёрланган сиртларга флюс сўркалади ва сўнгра кавшар кавшарлагич воситасида бир текис, юпқа катламда сирт узра ёйилади.

Қийин суюқланадиган кавшарлар билан кавшарлашда деталларни қиздириш учун газ алангасида пайвандлаш горелкаси, муфел ва маҳсус печлар, темирчилик ўчоғи ва бошқа иссиқлик манбаларидан фойдаланилади.


Кавшарлаб бириктириладиган сиртлар бир-бирига мослаб тўғриланади, чўян деталлардаги дарз четларига кучайтирилган чокларга мослаб ишлов берилади. Сиртлар кавшар суюқланадиган температурагача қиздирилади, уларга флюс сепилади, улар кавшар чивик билан оқаргунча ишканади ва аста-секин бутун чок ёки деталларнинг кавшарланаётган жойга тегиш юзаси тўлдириб борилади.



102-расм. Кавшарлашнинг турли усуллари

1-юзма-юз, 2-юзма-юз ва устама билан, 3-устма-уст, 4-юзма-юз иккитадан устама билан, 5-эгиб устма-уст ва устма билан, 6-эгиб устма-уст, 7-вертикал икки букиш билан, 8-икки қулфга, 9-вертикал қулфга, 10-горизонтал букиб, 11-кулфлаб кавшарлашлар.

Полимер материаллар ва уларнинг хоссалари. Таъмирлаш тажрибасида машина деталларини тиклашда борган сари пластмассадаи кўпроқ фойдаланилмоқда. Полимер материаллар кенг доирада ижобий хусусиятларга эга: деталларни тиклаш ва ясашнинг оддийлиги, яхши фрикцион ва антифрикцион сифатга эгалиги, етарли даражада пухталиги, мой, бензин ва сувга чидамлилиги, меҳнат камлиги ва нархининг арzonлиги.



103-расм. Кавшарлагичлар

а - оддий кавшарлагич, б - газ ёрдамида ишловчи кавшарлагич,

в - електр токи ёрдамида ишловчи кавшарлагич, г - юқори частотали токда ишловчи кавшарлагич.

Полимер материалларнинг камчиликларига температура ва хизмат муддати ўзгариши билан уларнинг физик-механиқ хоссаларининг уегаришини,. қаттиқлигининг нисбатан камлиги, пухталиги ва иссик бардошлигининг толикишдан камайишини киритиш мумкин.

ГЛАССАРИЙ

1. **Пахта тозалаш корхонаси** – пахтани қайта ишлаш бўйича саноат корхонаси.
2. **Пахтани қайта ишлаш** – пахтадан пахта маҳсулотларини ишлаб чиқариш жараёнлар ва операциялари мажмуаси.
3. **Мувофиқлаштирилган технологик жараён** – меъёрий хужжатлар билан белгиланган технологик жараён
4. **Пахта тозалаш асбоб ускуналари** – пахтани қайта ишлаш учун мўлжалланган асбоб-ускуналар.
5. **Унумдорлик** – ҳақиқий ишлаб чиқариш маълумотлари асосида режалаштирилган иш унуми.
6. **Машиналар қатори** - умумий хом ашё билан тамиnlash тизимиға эга бўлиб, параллел ишлайдиган бир турдаги бир нечта машиналар мажмуаси.
7. **Ифлослик** – пахта ёки пахта маҳсулотлари таркибидаги ифлос (органик ва минерал) аралашмалар, ҳамда қайта ишлашга яроқсиз пахта материали қисмининг микдори.
8. **Намлик** – пахта ёки пахта маҳсулотларидағи намлик микдори (%).
9. **Пахтани қуритиш** – пахтани қайта ишлаш жараёнида ундаги ортиқча намликни йўқотиш технологик операцияси.
10. **Қуригич** – пахта массасидаги намликни йўқотувчи аппарат.
11. **Иссиклик генератори** - қуритиш агентини ишлаб чиқарувчи агрегат.
12. **Қуритиш агенти** - қуритилаётган материалга бевосита тегиши ва иссиқлик алмашинуvida ундан чиқариладиган намликни қабул қилувчи қуруқ газлар ва сув бугининг газсимон муҳити.
13. **Пахтани тозалаш** – пахтадан ифлос аралашмаларни ажратиш технологик операцияси.
14. **Пахта тозалагич** – пахтани ифлос аралашмалардан тозаловчи машина.
15. **Аррали пахта тозалагич** – пахтани йирик ифлосликдан тозалашга мўлжалланган, ишқалаш чўткалари, каласник панжаралар билан бирга ишлайдиган аррали барабанлари бор бўлган машина.
16. **Қозиқли пахта тозалагич** – пахтани майда ифлосликдан тозалаш учун мўлжалланган фалвирсимон тўр билан бирга ишлайдиган, қазиқли барабанлар бўлган тозалагич.
17. **Пахта тозалаш агрегати** – оралиқ транспорт воситалари билан бириктирилмаган пахта тозалагичлар ва уларни тозалаш сексиялари.
18. **Тозалаш самараси** – пахта материалидаги уни тозалашгача ва тозалангандан кейинги ифлосликлар фарқининг тозалашгача бўлган ифлосликка нисбати (%).
19. **Тола ажратиш** – пахта толасини чигитдан ажратиш жараёни.
20. **Аррали жин** – арралар билан тола ажратиш машинаси.
21. **Валикли жин** – валиклар билан тола ажратиш машинаси.
22. **Тола тозалагич** - толадан нуқсон ва ифлос аралашмаларни ажратувчи машина.
23. **Линтерлаш** – толаси ажратилгандан кейин чигитдан момиқни ажратиш технологик аперацияси.
24. **Линтер** – чигитдан момиқни ажратиш машинаси.
25. **Пахта момигини тозалаш** – момикдан ифлос аралашмаларни ажратиш технологик операцияси.

26. **Чигит тозалаш** – чигитдан бегона аралашмалар, ривожланмаган ва майдаланган чигитларни ажратиш технологик операцияси.
27. **Толали маҳсулотларни шиббалаш** – пресслаш камерасига тушгунча толали маҳсулот массасини дастлабки шиббалаш.
28. **Толали маҳсулотларни пресслаш** – толали маҳсулот массасини преснинг номинал қувватида зичлаш.
29. **Гидравлик пресс** – толали маҳсулот массасини пресслаш машинаси.
30. **Винтли конвейер** – пахтани ва чигит чиқиндиларини технологик асбоб-ускуналарга етказиб ва улардан олиб кетиш учун механик транспорт воситаси.
31. **Конденсор** – толали маҳсулотларни ташувчи ҳаводан ажратиш йўли билан дастлабки зижловчи машина.
33. **Машинанинг созлиги-** у машинанинг шундай холатики, машина бунда ўзига қўйилган барча асосий ва ёрдамчи технологик вазифаларни бажара олиш қобилиятига эга бўлади.
34. **Машинанинг носозлилиги** - у машинанинг шундай холатики, машина бу холатда ўзига қўйилган асосий ва ёрдамчи технологик вазифаларни бажара олиш қобилиятига эга бўлмайди.
35. **Ишончлилик-** машина деталлари, узеллари ва механизмлари белгиланган вақт мобайнода ўзига қўйилган вазифани бажара олиш қобилиятидир.
36. **Бетўхтов ишлаш қобилияти-** маълум бир вақт ичida ёки маълум бир ишни бажаришда сабабсиз тўхтаб қолмай ишлай олиш қобилиятидир.

Фойдаланилган адабиётлар:

- 1.И.Каримов “Она юртимиз бахту иқболи ва буюк келажаги йўлида хизмат қилиш - энг олий саодатдир”. Тошкент-2015 й.
- 2.И.Каримов. Юксак маънавият-енгилмас куч. Тошкент, “Маънавият”, 2009, - 173 б.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 27 октябрьдаги «Ўзпахтасаноатэкспорт» холдинг компаниясини ташкил этиш түғрисидаги ПФ-4761-сон фармони.
- 4.Ф.Омонов таҳрири остида “Пахтани дастлабки ишлаш бўйича справочник” Т.: “Voric-nachriyoti” -2008.
- 5.Э.Зикриёев таҳрири остида Пахтани дастлабки кайта ишлаш. Т.: “Меҳнат” 2002.
- 6.А.Салимов. “Пахтага дастлабки ишлов бериш”. Т.: “Билим” - 2005
7. Salimov A. “Tolani dastlabki ishlash texnologiyasi va mashinalari” Т. , “Moliya- Iqtisod”, 2010, - 182 б.
- 8.Xodjiyev M. Salimov A. “Tola sifatini aniqlash”. Toshkent, “Turon-Iqbol”, 2006, - 175 б.
9. Салимов А. “Бирламчи тола агротехникаси». “Молия-Иқтисод”, Т.2010, - 182 б.
- 10.Илмий ишлар ҳисоботлари ва диссертациялар.

Интернет маълумотлари:

1. www.textil-press.ru
2. www.webcentre.ru-sifat
3. E-mail sifat@ boc.com.uz
4. www. Samjackson. com
5. Lummus. sales@ Lummus com

Мундарижа

	Сўз боши	3
	Бош механик	4
I боб.	СОҲА КОРХОНАЛАРИНИДАГИ ЗАМОНАВИЙ ТЕХНИКА ВА ТЕХНОЛОГИЯЛАР	6
I.1.	Пахтани дастлабки ишлаш техникаси ва технологияларнинг илмий муаммолари	8
1.2.	Пахтани қуритишда фойдаланиладиган замонавий жиҳозлар	11
1.2.1.	Пахта қуритиш қурилмаларини иссиқлик билан таъминлаш	17
1.2.2.	Иссиқлик ишлаб чиқаргичлар билан бирга ишлайдиган тутун сўргич ва вентиляторлар	21
1.3.	Замонавий пахтани тозалаш машиналари	22
1.4.	Аррали тола ажратиш жараёни	35
1.4.1.	Пахтани жинлаш жараёнидаги инновацион технологиялар	41
1.5.	Валикли тола ажратиш жараёни	45
1.6.	Пахта толасини тозалаш	48
1.7.	Корхонанинг линтерлаш бўлими	54
1.8.	Корхонанинг тойлаш бўлими	57
1.8.1.	Толали материалларни пресслашга тайёрлашдаги конденсорларнинг тузулиши	58
1.8.2.	Пресслаш жараёнида шиббалагичлар, уларнинг ишдан чиқувчи қисмлари ва таъмирлаш йўллари	61
1.8.3.	Пресслаш қурилмасининг тузилиши, ишдан чиқувчи қисмлари ва уларни таъмирлаш йўллари	65
1.8.4.	Пресслаш қурилмасини ёғ билан таъминловчи насосларнинг тузилиши, ишдан чиқувчи қисмлари ва уларни қайта тиклаш йўллари	76
II боб.	АРРА ТАЪМИРЛАШ БЎЛИМИ	80
2.1.	1ПТА-М2 автоматик кўп шарошқали арра чархлагич	83
2.2.	СПХ аррага тиш чиқариш дастгоҳи	85
2.3.	СЗП арраларни тоблаш дастгоҳи	90
2.4.	Арраларни силлиқлаш учун ВП қум ваннаси	91
2.5.	Аррали цилиндрларни ва колосникили панжараларни тайёрлаш	93
III боб.	УСКУНАЛАРНИНГ ИШОНЧЛИЛИГИ ВА ЧИДАМЛИЛИГИ	102
3.1.	Машина қисмларини тайёрлашда ишлатиладиган материалларнинг ейилишга таъсири	104
3.2.	Чўян ва пўлатдан тайёрланадиган деталлар	104

3.3.	Ускуналардан фойдаланишда ёғловчи материалларнинг еилиш жараёнига таъсири	108
IV боб.	УСКУНАЛАРНИ ТАЪМИРЛАШГА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ВА СОЧИШ-ЙИҒИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ	110
4.1.	Ускуналарини таъмирлашга қабул қилиш бўйича умумий кўрсатмалари	110
4.2.	Машиналарни сочиш жараёни	112
4.3.	Қийин ечиладиган жуфтликларни сочишда ишлатиладиган айрим усуллар	116
4.4.	Ускуна бўлак ва қисмларини тозалаш, ҳамда ювиш	118
4.5.	Ускуна қисмларини назоратдан ўтказиш	
V боб.	ЭЛЕКТР ЁИ ВА ГАЗ АЛАНГАСИДА ПАЙВАНДЛАШ, ҲАМДА СУЮЛАНТИРИБ ҚОПЛАШ УСУЛЛАРИ БИЛАН ТАЪМИРЛАШ	121
5.1.	Электр ёй ёрдамида пайвандлаш ва суюқлантириб қоплашнинг механизациялаштирилган усуллари	125
5.2.	Газ алангасида пайвандлаш ва суюқлантириб қоплаш	127
VI боб.	УСКУНА ҚИСМЛАРИНИ ТИКЛАШНИНГ СЛЕСАР- МЕХАНИК УСУЛЛАРИ	131
6.1.	Деталларни уларга қўшимча элемент қўйиб тиклаш	131
6.2.	Ускуна қисмларини деталларни кавшарлаб тиклаш	135
ГЛАССАРИЙ		138
Адабиётлар		140

**Р.А.БҮРИЕВ, Қ.Ж.ЖУМАНИЯЗОВ, А.М.САЛИМОВ,
Б.Я.КУШАКЕЕВ**

**ПАХТАНИ ДАСТЛАБКИ ИШЛАШ
МАШИНАЛАРИДАН
ФОЙДАЛАНИШ**

ЎҚУВ ҚЎЛЛАНМА

Бичими 60x841/16. Офсет усулида чоп этилди. Шартли босма табоғи 8,8.
нашр босма табоғи 8,8. адади 500 дона.
Буортма № 3 «Пахтасаноат илмий маркази» АЖ
босмахонасида чоп этилди.
Тошкент ш. Ш.Руставели кўчаси 8-уй